



市橋校区



(C)岐阜県



令和5年度WS 対策一覧

【市橋小学校】


箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	地下道付近で自転車が危ない。	・車止め(自転車用) ・注意喚起看板 ・時間通行規制	国 市 警察	R6年度以降
2	交通量が多く道が狭い。	・注意喚起看板 ・ポストコーン設置 ・見守り活動	市 地域	R6年度以降
3	21号下奈良交差点。左折、右折の車のスピードが速い。	・注意喚起看板 ・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
4	スピードを出す車が多い。(子どもに罵声)	・路面表示 ・注意喚起看板 ・安全教育 ・見守り活動	市 学校 地域	R6年度以降
5	地下道からの出口で自転車とぶつかりそう。	・注意喚起看板	市	R6年度以降
6	①通学路が車の抜け道。②看板が見にくい。見通しが悪い。	・交差点カラー舗装 ・注意喚起看板	市	R6年度以降
7	①登校時は特に交通量が多く、スピードを落とさず通り過ぎたり、子どもが横断歩道で待っていても止まってくれないことがある。②待機場所がない。	・交差点カラー舗装 ・取締り強化 ・注意喚起看板	市 警察	R6年度以降
8	車の交通量(朝・夕)が多いとき、横断歩道がないため、車が止まってくれないので危険。	・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
9	かなり頻繁に路駐車がある。歩行者等の通行の妨げになり危険。	・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
10	南北で分かれていないため自転車同士の接触の危険。	・歩道を歩行者と自転車で分離	市	R6年度以降
11	歩道が狭い。	・ガードパイプ	市	R6年度以降
12	交通事故が起きている。子どもが飛び出してくる。	・一時停止規制(検討中)	警察	R6年度以降
13	抜け道として通る。東西交通量が多い。	・ガードパイプ ・注意喚起看板 ・安全教育 ・見守り活動	市 学校 地域	R6年度以降

令和5年度WS 対策一覧


【島小学校】

箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	①信号が2つあるが、手前の信号だけを見て2つ目の信号を見落とし、赤なのに進んでくる車がいる。②横断者が危険（過去に事故あり）③左折時に内輪差で歩道に入ることがあり危険。	・交差点カラー舗装 ・待場整備	市	R6年度以降
2	交通量が多い。左折車が危険。	・安全教育 ・歩道幅員の拡幅	学校 市	R6年度以降
3	抜け道となっており、交通量が多く危険。	・横断歩道の塗り直し ・歩道幅員の拡幅	警察 市	R6年度以降
4	カーブで見通しが悪い。	・カーブミラー ・通学路の変更 ・交差点カラー舗装 ・区画線	市 学校・地域	R6年度以降
5	地下道の階段が滑りやすく危険。児童からも危険との指摘有り。	・地下道の滑り止め設置	県	R6年度以降
6	歩道がない。	・交差点カラー舗装 ・路肩カラー舗装 ・安全教育 ・区画線塗り直し ・停止線、止まれ塗り直し	市 学校 警察	R6年度以降
7	人気店が多く集まる所で、車の交通量が多い。	・安全教育 ・カラー舗装	学校 市	R6年度以降
8	中央分離帯に雑草があり、子どもの背より高くなっている。運転手から視認しづらい。通学路でも雑草が伸びている所あり。	・除草による見通し確保	県	R6年度以降
9	根上りで歩行者が危ない	・歩道幅員の拡幅(根上り防止)	市	R6年度以降
10	①スタバができて車の出入りが多く危険。②鏡島大橋北信号。横断歩道部の車両交通量が多く危険。③鏡島大橋から下ってくる自転車（高校生）のスピードが速く危険。	・注意喚起看板	県	R6年度以降
11	アクトス近くの信号交差点。人数が多く待場からあふれる。	・ガードパイプ ・時差下校	学校 市	R6年度以降
12	歩行者用の白線が消えており危険。	・路肩カラー舗装 ・区画線	市	R6年度以降

柳津地区



縮尺 1 : 10000



令和5年度WS 対策一覧

【柳津小学校】

箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	ガードレールが無い。	・ガードパイプ	県	R6年度以降
2	交通量が多くスピードが出ている。信号の申請済み。羽島署まで話はいつている。	・注意喚起看板 ・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
3	住宅で見通しが悪い	・カーブミラー	市	R6年度以降
4	道路の見通しが悪い。	・注意喚起看板 ・クロスマーク ・安全教育 ・交差点カラー舗装	市 学校	R6年度以降
5	通学の子供が多い(急ハンドル)	・クロスマーク ・区画線 ・注意喚起看板	市	R6年度以降
6	横断歩道になっているが止まる車が少ない。東進する車がスピードを出してくる。	・注意喚起看板 ・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
7	①通学路のため車の通行禁止になっているが車がある。標識はあるが見えていない。②カーブミラーがない。地下道から出てくる児童が見にくい。	・路肩カラー舗装 ・見守り活動	市 地域	R6年度以降
8	本郷のファミマ前。交通量が多い。	・注意喚起看板 ・路肩カラー舗装 ・ラバーポール ・横断歩道	県 警察	R6年度以降

令和5年度WS 対策一覧

【芥見小学校】

箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	変則交差点。見通しが悪い。	・注意喚起看板 ・区画線 ・クロスマーク	市	R6年度以降
2	抜け道になっており、混雑する。	・注意喚起看板	市	R6年度以降
3	待機スペースが狭い。	・区画線 ・時間通行規制 ・通学路の変更 ・歩道整備	市 警察 学校・地域	R6年度以降
4	通学路でない所を子どもが渡る。	・ガードパイプ	国	R6年度以降
5	①速度超過の車が多い。横断歩道が見にくく、止まらない車が多い。②道路が狭く、歩行者と車両の分離がされていない。③横断歩道の待場がなく危険。	・交差点カラー舗装 ・注意喚起看板	市	R6年度以降
6	①時間規制が守られていない。時間通行止めにもかかわらず進入車あり。②白線が消えている。	・区画線 ・時間通行規制 ・交差点カラー舗装	市 警察	R6年度以降
7	谷藤事務所近く。交差点の見通しが悪く危険。	・区画線 ・クロスマーク ・安全教育 ・見守り活動	市 学校 地域	R6年度以降
8	地頭方公民館に出てくる曲がり角。道が狭い。子どもが飛び出してくる。	・歩道整備 ・通学路の変更	市 学校・地域	R6年度以降
9	包括支援センター前。通学路だとわからない。	・交差点カラー舗装	市	R6年度以降
10	①抜け道になっており道路が狭く危険。②白線がない。歩行者と車両が分離がされていない。	・歩道整備 ・通学路の変更	市 学校・地域	R6年度以降
11	抜け道になっており交通量が多い。朝は特に速度超過の車も目立つ。見通しも悪い。	・交差点カラー舗装 ・横断歩道の修繕 ・カーブミラーの整理	市 警察	R6年度以降
12	押しボタン式信号に気付かず通過する車があり危険。	・注意喚起看板 or ・交差点カラー舗装	県	R6年度以降