

令和5年度 対策一覧表

【岐阜小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	長良橋通り 国道256号	本町二丁目信号交差点	西進してくる車が、この交差点の信号機に気付かず、赤なのに突っ込んでくることがある。	・取締りの強化 ・注意喚起看板の設置	警察 県	対応継続 R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【本荘小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	本荘中ノ町3丁目 ファミリーマート本荘中ノ町店前	五差路の複雑な交差点で環状線からの抜け道のため、交通量が多い。	<ul style="list-style-type: none"> 安全旗の設置と地域の見守り活動の実施 注意喚起看板の設置 	学校 岐阜市	R5年度済 R6年度以降
2	市道	本荘中ノ町6丁目 麺屋紅胡麻前	環状線からの抜け道で交通量が多い。	<ul style="list-style-type: none"> 注意喚起看板の設置 	岐阜市	R6年度以降
3	市道	敷島町7丁目 岐阜信用金庫西	大型車やトラックが児童の近くを通る。 路肩カラー舗装があるが、白線が消えている。	<ul style="list-style-type: none"> 区画線の整備 	岐阜市	R6年度以降
4	市道	本荘西1丁目 岐阜信用金庫北 信号横断歩道前	児童が約70人ほどが通る。 一方通行で車が抜け道に使う。	<ul style="list-style-type: none"> 安全教育 	学校	R5年度済
5	市道	本荘小学校西玄関から北上し、 市民病院前まで	一方通行で抜け道に使われている。 路肩カラー舗装があるが、白線が消えている。	<ul style="list-style-type: none"> 路肩カラー舗装の白線の引き直し（駐車禁止路側帯のため、警察の担当。） 	警察	R5年度要請中

令和5年度 対策一覧表

【長良小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市長良真生町1丁目東西の道路と長良小東側道路との交差点	東西の道路の交通量が大変多い。南北の通学路を通る児童が横断歩道で待っていても、車が停まらないことが多い。	・注意喚起看板の設置	岐阜市	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【則武小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道91号 市道	岐阜市則武中3丁目21番11号丸高守口漬前横断歩道	登下校時刻の間は、車両の進入禁止としているが、誤って入ってくる車両がまれにある。	<ul style="list-style-type: none"> ・警察の取り締まりの継続 ・区画線の整備 	警察 岐阜市、県	R6年度以降
2	市道	岐阜市則武中2丁目31付近の橋	冬になると凍結するため、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・橋面の排水改善（水抜き孔設置） 	岐阜市	R5年度済
3	県道91号	則武中1東の交差点	自転車の交通量が多く、接触の危険性がある。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の看板設置（東側歩道の交差点の南北に） 	県	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【長森北小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道長森325号線	岐阜市野一色4丁目のロイヤルマンション付近西側道路	岐阜県総合医療センター西側の道路は整備され、歩道も広いが、ロイヤルマンション西側が一部路側帯となっており、交通量が多いので危険である。	・学校の安全指導	学校	R5年度済
2	市道長森343号線	前一色2丁目墓地北	墓地北から南西進路道路は意外と通行量が多いが、歩道の白線がなく、危険である。	・区画線の整備	岐阜市	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【岩野田小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市三田洞ファミリーマートから東に進んだ先の横断歩道	東西の車道を通る車の交通量が多くスピードも速いため、南北の横断時に大変危険である。	・R6年度からは南北に渡らない通学路に変更	学校	R5年度申請済 R6年度より変更

令和5年度 対策一覧表

【岩小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		岩田東2丁目 岩保育園から、岩田坂へ抜ける山沿いの道路	全体的に路側帯（白線の外側の部分）の幅が狭く、一部路肩が壊れている箇所がある。	・路肩補修	岐阜市	R6年度以降
2		岩滝西2丁目 シルビアコーヒー店駐車場東の道路	道幅が狭く、ラッシュ時の車の抜け道になっており交通量が多い。路側帯を示す白線が引かれていない。近くの空き地には人の背丈以上の草が生え見通しが悪いため、人が通るのも横断をするにも危険が伴う。	・区画線の整備	岐阜市	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【長良西小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市福光南町2-1-18 杉山ビル前の交差点	交通量の多い交差点にも関わらず、信号が無い横断歩道であり、児童が通る際に危険である。	・街路樹を切り、標識や交差点を運転手が認識しやすくする。	岐阜市	R5年度済
2	市道	福光東1丁目 交差点	多くの人数が横断する際、待機場所が狭いため、道路にはみ出すと危険	・区画線の整備	岐阜市	R6年度以降
3	市道	岐阜市福光東3丁目3番地付近 交差点	この通りの交差点は基本的に東西が止まれになっているが、該当箇所は東西に走る道路が二車線のため、南北に走る方が止まれとなっている。見通しも悪いため、児童が横断する際、危険を感じる。	・交差点のカラー舗装	岐阜市	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【且格小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	岐阜県道31号 岐阜垂井線 日置江2丁目交差点 東側	岐阜県岐阜市日置江2丁目 (株)電算システム 付近	県道31号を渡り近隣の大規模店舗へ向かう唯一の信号交差点のため、利用機会が多い。	・道路の拡幅を検討中	岐阜市	R6年度以降 (未定)
2	市道	岐阜県岐阜市日置江5丁目34 付近	長良川左岸堤防道路と県道31号を結ぶ抜け道となっているため、交通量は登校時に極めて多い。	・交差点のカラー舗装	岐阜市	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【藍川小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	岐阜美濃線	岐阜市加野4丁目～5丁目 岐阜美濃線高架下付近	夏場を中心に長期間雑草が生い茂り、 見通しが悪い。道幅も狭く、危険。	<ul style="list-style-type: none">・路肩のカラー舗装・防草対策・区画線の整備	岐阜市、県	R6年度以降
2	岐阜美濃線	岐阜市加野4丁目～6丁目 加野西畑交差点西側高架下	夏場を中心に長期間雑草が生い茂り、 見通しが悪い。道幅も狭く、危険。	<ul style="list-style-type: none">・路肩のカラー舗装・防草対策・区画線の整備	岐阜市、県	R6年度以降

令和5年度 対策一覧表

【三輪北小学校】

令和6年3月11日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市北野東485-1 里一公民館北西の交差点	公民館で見通しが悪く、危険である。	・注意喚起看板の設置	岐阜市	R6年度以降
2	市道	岐阜市三輪宮西 正蓮寺前の横断歩道	見通しが悪い。朝は、抜け道として旧道を通る車が多く、スピードを出す車が多いため危険である。	・注意喚起看板の設置	岐阜市	R6年度以降
3	県道93号 川島三輪線	岐阜市山県岩明光12 佐藤クリーニング近くの横断歩道	交通量が多く、危険である。	・注意喚起看板の設置	県	R6年度以降
4	県道59号	岐阜市北野西357 三輪北農産北西の横断歩道	交通量が多く、危険である。	・注意喚起看板の設置	県	R6年度以降
5	市道	岐阜市北野東786 山口染色(株)の南側にある東西の道	朝、交通量が多く、右端に寄りすぎると側溝に落下の危険性がある。	・安全指導の実施	学校	R5年度済