

令和4年度 対策一覧表

【明郷小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市菅原町2丁目16 浅野花店西の交差点	朝7:30~8:00の間、車や高校生の自転車が 多く危険である。	・警察官の配置及び歩行者横断妨害の取締り ・舗装、外側線補修	中警察署 岐阜市	R4対策済 R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【華陽小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市安良田町2丁目	児童が登校で利用しているが、看板の骨組みだけが残っている状態で、台風等による落下の事故が考えられ大変危険である。	・土木管理課より指導	岐阜市	R4指導済 R5継続指導
2	市道	華陽小前横断歩道	市民からも苦情が出ている。20人ほどが利用している。現在は特定単路交差点であり、交通事故が発生する確率が高い。	・信号、横断歩道移設	中警察署 岐阜市	R5

令和4年度 対策一覧表

【加納西小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道	加納新本町3-16から加納桜田町3-4	車、自転車の交通量が多く、スピードも出ている 歩道がないため危険、道幅が狭い。 見通しが悪く、停止線を越えて一旦停止する車が多い。 信号のない横断歩道が多く、車が止まらない。	・ゾーン30指定	南警察署	R4対策済
2	市道	学校から南へ400m	雨・雪の日は、階段の上り下りが危険である。	・補修方法検討中	岐阜市	R5以降
3	市道	学校から北へ500m	滑り止めがなく、老朽化でステップがすり減り、雪の日は階段の上り下りが危険である。 降りた後、後ろからくる自転車との接触が心配である。	・補修方法検討中	岐阜市	R5以降

令和4年度 対策一覧表

【木田小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道	岐阜市木田4丁目19番地2付近堤防	児童が登下校に利用しているが、板屋大橋から堤防への抜ける道になっている。児童が車と車の間を通る時もあり、危険である。	・草刈り	岐阜市	R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【方県小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市岩利4丁目	用水と道路の境がわかりにくく、用水へ転落する危険がある	・落下防止柵	岐阜市	R4対策済
2	県道	岐阜方県郵便局付近変形交差点 岐阜市石谷3丁目	児童の通学路であるが、1カ所のみ歩行者用横断歩道がないため、横断時に危険がある。	・歩行者用横断歩道と信号の設置	北警察署	R5

令和4年度 対策一覧表

【鶉小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	南鶉3丁目交差点	児童が登下校で利用しているが、朝の交通量が多い。	・カラー舗装延長検討	岐阜市	R5
2	市道	西鶉の信用金庫西側用水路	児童が登下校で利用。用水路が歩道のすぐわきにあり、柵もなく危険。	・路管理者と対応検討	岐阜市	R5以降

令和4年度 対策一覧表

【七郷小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	上尻毛八幡19交差点	見守り隊の人員不足のため、米野橋に見守り隊の方が立つことができなくなった。交通量が多いため、子どもだけの横断するのが危険と思われる。	<ul style="list-style-type: none">・通学路変更・外側線、防護柵の設置等検討	学校 岐阜市	R4対策済 R4対策開始 R5対策継続
2	国道	川部2丁目川部2西交差点	信号交差点で児童が待っているとき、車の左折等で、車と接触しそうな危険な時が多くある。そこで、大通りの歩道を通る方が安全と思われる。	<ul style="list-style-type: none">・通学路変更・標識移設、樹木整理等検討	学校 岐阜市	R4対策済 R5

令和4年度 対策一覧表

【鏡島小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	鏡島町3丁目から鏡島小学校	道幅が狭く曲線の多い道路で、見通しが悪いが、幹線道路に抜ける車が多く、中にはかなりのスピードで走る車両も見られる。	・ 標識、標示補修検討	中警察署	R5
2	県道	「西鏡島1」の交差点から岐阜商業高校までの道路	高校生を送る保護者の車が多く通るが、歩道がない。	・ 路側帯カラー舗装	岐阜市	R3対策済
3	県道	県道92号線の安江病院辺りからホームセンター向かい辺り	スピードを出す車が多い、大きな道路だが、歩道と車道とを分けるものが縁石しかない。	・ ガードパイプ設置	岐阜県	R5
4	県道	岐阜江崎郵便局や幼稚園周辺	細く見通しのよくない箇所があるが、横断歩道設置場所でも停止しない車や高速で走る車が見られ、危険である。	・ 外側線補修	岐阜市	R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【早田小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	仏壇店前の道	歩道にガードレールがなく、交通量も多いため、大変危険である。	・通学路変更等検討	学校	R5以降
2	県道	岐阜北高等学校西側	工事中で、ガードレールが途切れている箇所が何か所もあり、交通量も多いため危険である。	・ガードレール設置	県	R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【三輪南小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道	岐阜市天神前30番地1先 南方交差点	児童が登下校に利用しているが、朝、交通量の多い道路となっており、横断歩道のみ の通行はとても危険である。	・カラー舗装 ・防護柵等設置	県 岐阜市	R4対策済 R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【城西小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	岐阜市萱場東10丁目地内 アパート前バス停付近の橋	東西方向の道路の交通量が多く、ラッシュ時の南北方向の横断が困難。待機場所も無く、道路にはみ出して横断を待つことがある。南北方向の道路に流入する自動車もあるので、児童との接触の恐れがある。	・区画線移動、待場拡幅	岐阜市	R4対策済
2	市道	萱場東町2丁目 寿司店付近の東西方向の道路	横断歩道などの道路標示がひび割れ消えかかっている。	・標示塗り直し	北警察署	R4対策済
3	新富公園北側 東西方向道路交差点	岐阜市萱場南3丁目付近	東西方向の道路はラッシュ時の自動車の交通量が多い。道幅が広く直線のため、自動車の速度が上がりやすい。横断歩道しかない。	・カラー舗装	岐阜市	R4対策済
4	岐阜バス島・加納線 (巨ノ島地内)	明神町1丁目交差点の南側道路	交差点の南側の道路が狭い。信号待ちの自動車があると、児童が歩く場所が十分ではなくなる。待機するスペースがががないので、朝の集団登校時は、空き地に入って信号を待つ状態になる。	・外側線移動、待場拡幅 ・通学路標識交換	岐阜市	R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【芥見東小学校】

R5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策要望	事業主体	対策年度
1	市道	芥見南山3丁目3-1と芥見南山2丁目コンビニエンスストアの間	車の抜け道になっているため危険。	・路側帯カラー舗装 ・区画線補修	岐阜市	R4対策済
2	市道	芥見南山3丁目7グラウンド前	信号が変わるのが速く、児童が渡り切れない。	・青信号時間延長	中警察署	R4対策済

令和4年度 対策一覧表

【岩野田北小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道	歩道橋	多くの児童登下校に利用している。西側のフェンスが高いが、中央部分と東側のフェンスが低くなっているため、児童が下をのぞき込んだりして危険である。	・注意喚起看板設置	岐阜県 土木事務所	R5

令和4年度 対策一覧表

【柳津小学校】

令和5年3月28日更新

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道	佐波保育所前道路	・児童が通行するが、自動車も通るため狭くて危険である。	・道路拡幅	岐阜市	R5