

平成19年6月27日

産業廃棄物不法投棄について

岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部

○ 産業廃棄物不法投棄現場最上部での白煙確認への対応状況等について

担当・問合せ先 環境事業部産業廃棄物特別対策室（内線5576）

(1) ガス調査の実施

穴から排出されている物質の組成分析を行うため、本日、以下のとおり作業を実施しました。

【調査実施機関】 ㈱環境科学研究所

【分析項目】 硫化水素、メタン、ダイオキシン類、二酸化炭素、一酸化炭素など12項目

【実施目的】 今回確認された穴から排出されている物質の組成分析を行う。

なお、結果については、あらためて専門家にご意見を伺うこととしています。

(2) 穴の開いた原因について

① 表層は覆土されていたが、当該箇所が水の溜まりやすい状況のため、雨水が浸透し、細粒分が流れ落ちたこと。

② 路肩に近く、傾斜もあるため、もともとしっかりとした転圧がされておらず、空隙が多い状況であったことにより、廃棄物自身の圧密沈下によること。

以上により、穴が開いたものと考えられます。

(3) 地盤状況調査の実施

当該箇所の周辺(草が繁茂している区域)約600㎡について、地盤状況を調査し、その後、整地します。