# 大学 校区 通学路安全対策 ワークショップ

Vol. 1



ショップを 開催 (7/19)

### 野校区で第1回通学路安全対策ワークショップを開催

### 第1回 ワークショップ

### 第1回通学路安全対策ワークショップ

令和6年7月19日(金)の午後6時30分より、黒野公民 **通学路安全対策** 館において第1回通学路安全対策ワークショップを開催しまし た。参加者は、PTAや交通安全、白寿会、自治会などの方々で す。ワークショップに先立ち説明会を実施し、参加者の皆さま には、事前に危険箇所を聞き取りするなどの準備をいただき、 ワークショップが円滑に進行できました。

# 「危険箇所の見える」化地図

車両走行データ、交通事故統計データ、

事故発生リスク評価を重ね合わせた

「危険箇所の見える化」地図をご覧いただき

様々な立場の参加者の皆さまから、

**通学路の危険箇所**について積極的に発言いただき

活発な話し合いが行われました。



▲ B テーブルでの話し合い



▲ Cテーブルでの話し合い



▲「危険箇所の見える化│地図

▼Aテーブルでの話し合い



## 通学路の安全対策の検討

**通学路の安全対策**について、

**様々なハード・ソフト対策**の事例を 参考に**具体的な対策案を検討**して

いただきました。

チームワークがよく

### 通

### 学路安全対策ワークショップの様子

が 6/27に ワークショップ の事前の説明会 を開催 しました。







### 共有

各テーブルの 危険箇所を 発表して 参加者全員で 共有





ゃくそく 約束だよ!



### 交通安全ニュース 交通事故に気を付けてね!

みなさんが交通事故に遭い、怪我をしないために4つのことを ゃくそく 約束してくださいね。



② 車 がたくさん走る道路では、信号がある横断歩道を渡る!

③道路を渡る前には、しっかりと右・左・右を確認する!


④自転車に乗るときは、 必ずヘルメットをかぶる!





### ークショップで挙げられた通学路危険箇所(黒野校区)

### A~Cグループで挙げられた危険箇所



箇所	危険要因	箇所	危険要因
A1	三角広場、市営住宅跡地周辺で、雑草が伸び見通しが悪い。	B9	樹木の枝が上空で道路に張り出しており、周囲に比べて暗くて危険。
A2	北から南へ歩くとき、東側の車が見えにくい。	C1	交通量が多く、道路が狭い。
А3	信号機はあるが、交通量が多く、スピードも速い。小中学生ともに大 勢渡る交差点のため、通学路の表示が欲しい。	C2	見通しが悪く、事故が多い。
A4	道路が狭く、カーブがあり見通しも悪い上に、交通量が多く、車がスピードを出して危険。信号機がない横断歩道があり、旗当番が朝しかいない。道路に木がはみ出ている。	СЗ	車の交通量が多く、見通しが悪い。
A5	古市場西畑西交差点(南東側道路)の横断歩道に、待場としてガード レールを付けて欲しい。	C4	車の交通量が多く、見通しが悪い。
B1	横断歩道が消えかかっている。 見通しが悪く、車のスピードが速い。	C5	人通りが少ない。注意看板が古く読めない。
B2	見通しが悪く、南北方向の車が多いが、横断歩道がない。	C6	横断歩道で車が止まらない。
В3	木の枝が歩道にかかっている。	C7	横断歩道で車が止まらない。
B4	北西角の歩車道の区別が分かりにくい。 車のスピードが速く、見通しも悪いが、防護柵がない。	C8	通学路だが、西進の右折車が多く危険。
B5	車が多く、横断歩道があるが、車が止まらない。	C9	通学路だが、東進及び西進の右左折車が多く危険。
В6	抜け道になっており、道路が狭く、車が多い。 見通しの悪い所もある。	C10	横断歩道がなく危険。
В7	押しボタン式信号機が赤色でも車が止まらない。	C11	小学校から西町交差点まで歩道が狭い。
B8	カーブ付近、車と歩行者が近くて危険。木の枝が出ている。		全体的にゾーン30が守られていないので、表示位置を変えるなど、 もっと分かりやすくしてほしい。

次回ワークショップでは、上記の中から**優先順位を** ご検討いただき、対策実施箇所を絞り込みます。

岐阜市基盤整備部道路建設課

**☎**(058)214-2191