校区 通学路安全対策 ワークショップ

Vol. 1



フーク フョップを 開催(7/7)

七郷校区で第1回通学路安全対策ワークショップを開催

第1回 通学路安全対策 ワークショップ

第1回通学路安全対策ワークショップ

令和6年7月7日(日)の午後1時30分より、七郷公民館 において第1回通学路安全対策ワークショップを開催しました。 参加者は、子ども会や交通安全協会、自治会などの方々です。

ワークショップに先立ち説明会を実施し、参加者の皆さまに は、事前に危険箇所を聞き取りするなどの準備をいただき、 ワークショップが円滑に進行できました。

「危険箇所の見える」化地図

車両走行データ、交通事故統計データ、

事故発生リスク評価を重ね合わせた

「危険箇所の見える化」地図をご覧いただき

様々な立場の参加者の皆さまから、

通学路の危険箇所について**積極的に発言**いただき


活発な話し合いが行われました。



▲ B テーブルでの話し合い



▲ Cテーブルでの話し合い



▲「危険箇所の見える化」地図

▼Aテーブルでの話し合い



通学路の安全対策の検討

通学路の安全対策について、

様々なハード・ソフト対策の事例を

参考に**具体的な対策案を検討**して

いただきました。

通 学路安全対策ワークショップの様子



雰囲気







各テーブルの 危険箇所を 発表して 参加者全員で 共有

共有







交通安全ニュース ^{こうつうじ こ} 交通事故に気を付けてね!

みなさんが交通事故に遭い、怪我をしないために4つのことを ゃくそく 約束してくださいね。



②車がたくさん走る道路では、信号がある横断歩道を渡る!

③道路を渡る前には、しっかりと右・左・右を確認する!

④自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶる!



ゃくそく 約束だよ



フークショップで挙げられた通学路危険箇所(七郷校区)

A~Cテーブルで挙げられた危険箇所

· 一种 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	箇所	危険要因
		抜け道で交通量が多い。A1-2の交差
(i) (ii) (iii) (ii	A1-1	点は東進、南進車両が互いに見えな
西部	A1-2	lv _o
縦		抜け道で交通量多く、見通しが悪
A6 Programme of the control of the c	A2	い。バス路線でもあり危険。
	^^	会社に出入りする大型車がおり危
	A3	険。
A5		交差点の交通量が多い。交差点北側
	A4	の道路が狭く、バス路線でもあり危
A2		険。登校時は西側、下校時は東側を
A3		子どもが通る。
A3 A3 B5	A5	南北を通る車のスピードが速く危
A7 七鄉小学校 A1-2 東東A1-2		険。
	A6	道路が狭い。区画線がなく危険。
A1-1	A7	通学路外の道路。子どもが通学路を
B4 C5 C5		守らない。
	B1	抜け道で交通量が多い。歩道がな
		ان ₋
	B2	交通量が多い。
C7	В3	道路が狭い。スピードを出す車が多
上原和		い。
C3		見通しが悪い。
C3		歩道が狭い。
	C1	道路が狭く、交通量が多い。
B3	C2	カーブがあり、見通しが悪い。
ZA ZA		旗当番不在時の横断が危険。 交通量が多いが、ガードパイプがな
	C3	くて危険。
		通学路と分からない。
	C4	スピードを出す車が多い。
	C5	見通しが悪く、東から西部縦貫道線
アスカイヤ アルイ・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	へ出てくる車が見えない。	
	C6	見通しが悪く、東から西部縦貫道線
又丸宮東 又丸柳町 日 マ丸柳町 日 マカ柳町 日 マカ柳町 日 マカ柳町 日 マカ柳町 日 マカ柳町 日 マカ柳町 日 マカル 日 マカル 日 マカル コート		へ出てくる車が見えない。
→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → 		交通量が多く、登校時間に車の渋滞
	C7	と重なる。抜け道となっており危
		険。

次回ワークショップでは、上記の中から**優先順位を** ご検討いただき、対策実施箇所を絞り込みます。

岐阜市基盤整備部道路建設課

☎(058)214-2191