日月 校区 通学路安全対策 ワークショップ

Vol. 1



ショップを 開催 (7/24)

明郷校区で第1回通学路安全対策ワークショップを開催

第1回 ワークショップ

第1回通学路安全対策ワークショップ

令和6年7月24日(水)の午後6時30分より、明徳公民 **通学路安全対策** 館において第1回通学路安全対策ワークショップを開催しまし た。参加者は、PTA、子ども会、まちづくり協議会、自治会な どの方々です。

ワークショップに先立ち説明会を実施し、参加者の皆さまに は、事前に危険箇所を聞き取りするなどの準備をいただき、 ワークショップが円滑に進行できました。

「危険箇所の見える」化地図

車両走行データ、交通事故統計データ、

事故発生リスク評価を重ね合わせた

「危険箇所の見える化」地図をご覧いただき

様々な立場の参加者の皆さまから、

通学路の危険箇所について積極的に発言いただき

活発な話し合いが行われました。



▲「危険箇所の見える化」地図

▼ A テーブルでの話し合い



▲ Cテーブルでの話し合い



※Bテーブルと統合

通学路の安全対策の検討 **通学路の安全対策**について、

様々なハード・ソフト対策の事例を

参考に**具体的な対策案を検討**して いただきました。



▲ Dテーブルでの話し合い

学路安全対策ワークショップの様子









共有

各テーブルの 危険箇所を 発表して 参加者全員で 共有







みなさんが交通事故に遭い、怪我をしないために4つのことを ゃくそく 約束してくださいね。



② 車 がたくさん走る道路では、信号がある横断歩道を渡る!

③道路を渡る前には、しっかりと右・左・右を確認する!

④自転車に乗るときは、 必ずヘルメットをかぶる!








ークショップで挙げられた通学路危険箇所(明郷校区)

A・C・Dテーブルで挙げられた危険箇所(BグループはAテーブルへ統合)



箇所	危険要因	箇所	危険要因
A1	(株)浅野花園前。南北に走る車及び高校生の自転車と東西に わたる児童が交錯して危険。車と自転車が横断歩道で止まら ない。	D1	東西に歩く児童と南北に自転車で進む高校生が交錯して危 険。
A2	小学校北側の道路が抜け道になっている。既にゾーン30だが、標示が判りづらい。	D2	西進の車と北進の自転車がぶつかる事故があった。 信号無視など自転車のマナーが悪い。
A3	南北の細い道からけやき通りへ入る車が、飛び出す。 歩道の手前で止まらないため、児童が危険。	D3	見通しが悪く、ドリームシアター裏の道路から出てきた車 と、児童の接触の危険がある。
A4	(株)テイコク前の交差点で、車が見えづらい。 停止線もカーブミラーもない。	D4	自転車の高校生が並進するなどマナーが悪く、西園町と東高 岩町の交差点では信号無視するなど、交通ルールが守れてい ない。
A5	歩道橋が、冬場は滑るので使えない。	D5	金町通り・若宮町通りの歩道が、街路樹の根で盛り上がり、 でこぼこしているため危ない。
C1	登下校の時間、自転車の高校生の信号無視や並進が危険。	D6	自転車と車の接触事故が多い。
C2	交差点の見通しが悪く、高校生が自転車のスピードを出して いるため、交差点を横断する児童が危険。		
C3	(株)浅野花園の交差点。車、高校生の自転車等の交通量が非 常に多いのに、信号機がなく、歩行者が渡りづらい。		
C4	コンビニから出て一方通行を逆走するなど、一方通行道路を 逆走する車がいる。		
C5	「時間通行規制」の看板が木に隠れて見えにくい。		

次回ワークショップでは、上記の中から**優先順位を ご検討**いただき、**対策実施箇所を絞り込み**ます。

岐阜市基盤整備部道路建設課

☎(058)214-2191