校区通学路安全対策ワークショップ

Vol. 1



第1回 ワーク ショップを 開催(7/3)

茜 部校区で第1回通学路安全対策ワークショップを開催

第1回 通学路安全対策 ワークショップ

第1回通学路安全対策ワークショップ

令和6年7月3日(水)の午後6時30分より、茜部公民館に おいて第1回通学路安全対策ワークショップを開催しました。 参加者は、PTA、交通安全協会、自治会などの方々です。

ワークショップに先立ち説明会を実施し、参加者の皆さまに は、事前に危険箇所を聞き取りするなどの準備をいただき、 ワークショップが円滑に進行できました。

「危険箇所の見える」化地図

車両走行データ、交通事故統計データ、

事故発生リスク評価を重ね合わせた

「危険箇所の見える化」地図をご覧いただき

様々な立場の参加者の皆さまから、 通学路の危険箇所について積極的に発言いただき

活発な話し合いが行われました。



▲「危険箇所の見える化│地図

Aテーブルでの話し合い



▲ Bテーブルでの話し合い



通学路の安全対策について、

様々なハード・ソフト対策の事例を

参考に具体的な対策案を検討して

いただきました。



▲ Cテーブルでの話し合い



┛ Dテーブル での話し合い


学路安全対策ワークショップの様子







モニターや タブレットを 使用しDXを 推進





意見交換を しました。



各テーブルの 危険箇所を 発表して 参加者全員で 共有






ゃくそく 約束だよ



事故に気を付けてね!





② 車 がたくさん走る道路では、信号がある横断歩道を渡る!

③道路を渡る前には、しっかりと右・左・右を確認する!

4 自転車に乗るときは、必ずヘルメットをかぶる!



フークショップで挙げられた通学路危険箇所(茜部校区)

A~Dテーブルで挙げられた危険箇所

			A~Dテーフ	アルで挙けられた危険箇
	金色	4/	第一章 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	近 危険要因
m 200	第一大野菜2大野菜	B THE	000	商業施設ができたため、交
		3 3	A1	通量が増え、車の出入りも
1104 (83)	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		A3	あり危険。
JI-14			光樹橋	見通しが悪い。ミラーな
		43	A2	¹ ι
	西部 本郷 一		水主町 A3	抜け道で交通量が多い。
Sales of the second	A6	900	A4	抜け道で交通量が多い。
橋	A7 A5	A9		抜け道で交通量が多く、事
	六条江東	6 H III	A.S.	故多発。
- 404		0	大日福西巴西	抜け道で交通量が多く、事
	AS THE PARTY OF TH		A6	故多発。
		Sino C		抜け道で交通量が多く、事
200			A7	故多発。
橋				通学路の集合場所である
			AS	が、車のスピードが速くて
8			市場大橋	危険。
	B2 D	6 8 Mail	AS	信号無視の車が多い。
000			市場中橋	建物の陰で左右が見えな
	B3 & B3		中央卸売市場 B1	
			市場開稿	速いため危険。
福温!	B4			車の交通量が多く、横断歩
Ed:	B8 7		B2	道で車が止まらない。
	B1	新所		信号を通過したい車のス
The same	黄部 大川 B	7	新荒田	ピードが速く危険。
	B6	S. P.	D3	横断歩道があるが、車が止
		22/2	B4	
	古部小学校		D2 天王橋	道を渡らない。
				歩道がなく、信号待ちの
- Carle B.		0 0	長新橋 人畫部 B!	
	(C5)		D1	いる。
20000				抜け道で交通量が多く、優
	茜部 寺屋敷 茜部 神		05 B6	放り道で交通量が多く、後
The city Poble			1 84 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		7 D 0		側溝の段差あり。ポスト
		TO TO	(A)	コーンがあるが、柵ではな いので危険。西から南への
		Vinne.	B7	
		111	是 加 線 線相	右折車が急にJAに入るので
	C1	清寺橋	羽衣町美笠橋	追突事故の恐れがある。
250 S	C2		THE PLAN SHOW THE PARTY OF THE	東から北野神社(交差点西
	THE STATE OF COMMENTS OF THE STATE OF THE ST	A	中川橋 常盤町	3 側)方向に進む車が左右を
				見ていない。(クランク)
			C1	道路が狭く、歩道がない。
C2 信号のない横断歩道で車が止まらない。 D2			道路が狭く、自転車が多い。	
			車の交通量も多く、スピードも速い。	
C3	道路が狭く、抜け道になっていて危険。		抜け道となっており、見通しも悪い。	
C4	信号につながる道のため、交通量が多い。	D4	背の高い草が生えており、見通	且しが悪い。
C5	交差点の双方に一旦停止がない。(優先道路不明)	D5	交差点の見通しが悪い。(南進方向)	
C6	側溝のふたがない。道路が狭いため車が来たとき危険。	D6	交差点の見通しが悪い。(北進方向)	
	横断歩道を渡る際、狭い道路わきを通り、車とスレスレで危	_		
C7	除。南北の道路の交通量が多い。	D7		
	草が子どもの背丈まで伸びており、車から子どもが見えな			
C8	い。南北からの車がすごい勢いで曲がってくる。	D8	壁が高く、人からも車からも見	!通しが悪い。
	マ の 円 10 い クシャル り こ い み い 、 と 四 い り く く る 。		 見通しが悪く、アパートの駐車	[提から出てくる亩が日うにく
	1	l - -	元旭しが芯ヽ、 / ハートの駐車	- 物ルり出してる年か兄んにく
D1	道路が狭く、歩道がない。スピードを出す車が多い。	D9	い。	

次回ワークショップでは、上記の中から**優先順位を** ご検討いただき、対策実施箇所を絞り込みます。

岐阜市基盤整備部道路建設課

☎(058)214-2191