# 

### 校区通学路安全対策 ワークショップ

Vol. 1



ワーク ショップを 開催 (7/19)

### 等 陽校区で第2回通学路安全対策ワークショップを開催

### 第2回

ワークショップ

### 第2回通学路安全対策ワークショップ

令和7年7月19日(土)の午前10時00分より、華陽公 通学路安全対策 民館において第2回通学路安全対策ワークショップを開催しま した。参加者は、民生、見守り班、公民館などの方々です。

ワークショップに先立ち説明会を実施し、参加者の皆さまに は、事前に危険箇所を聞き取りするなどの準備をいただくと共 に、華陽小学校からは児童からの危険箇所の意見をいただきま した。

## 「危険箇所の見える化」地図

車両走行データ、交通事故統計データ、

事故発生リスク評価を重ね合わせた

「危険箇所の見える化」地図をご覧いただき


様々な立場の参加者の皆さまから、

**通学路の危険箇所**について積極的に発言いただき

活発な話し合いが行われました。



▲「危険箇所の見える化」地図





Bテーブルでの話し合い



▲ Cテーブルでの話し合い



### 通学路の安全対策の検討

**通学路の安全対策**について、

**様々なハード・ソフト対策**の事例を

参考に**具体的な対策案を検討**して

いただきました。

### 通学路安全対策ワークショップの様子











共有 各テーブルの 危険箇所を 発表して 参加者全員で 共有






第37回全国健康福祉祭ぎふ大会

ねんりんピック岐阜2025

清流に 輝け ひろがれ 長寿の輪 2025年10月18日(土)~21日(火)

### ワークショップで挙げられた通学路危険箇所(華陽校区)

### A~Cテーブルで挙げられた危険個所



箇所	危険要因	箇所	危険要因
A1	家の影になり、南北の通学路を歩く子どもが見えづらい	B4	歩道が途中でなくなっており、植栽が道路にはみ出ている 先がカーブになっているが、スピードを出す車が多い
A2	多くの子どもの通学路で、子どもが道幅いっぱいに歩く 時間帯通行規制を守らない車がいる	B5	道幅が狭いが車が多く、北側から勢いよく入ってくる車がいて危険 子どもが植栽の陰になり、車から見えづらく危険
А3	南東角で信号待ちをする子どもが、横断歩道手前まであふれている 西進車が左折する際、白線ギリギリに走ってくることがあり危険	B6	歩道が狭く、すれ違いが困難
<b>A</b> 4	一方通行の交差点で、北進する子どもが西側から東側にわたる際、ど ちらの横断歩道を渡るか統一されていないため、車が立ち往生する	B7	建物の外壁が崩れ、内部の鉄支柱がさびている
<b>A</b> 5	横断歩道で子どもが待っていても、止まらない車が多い 交差点の角に車が停まっていることがあり、見通しが悪い	B8	歩道に外れたラバーポールが落ちている
A6	交通量が多い	C1	車の量が多く、横断歩道などが薄くなっている 北進車から西側の子どもが見えづらい
Α7	樹木が伸びて危険 看板が壊れていて危険	C2	南から左折する車や、西から来る車が、横断歩道の手前で一時停止を しない
B1	一方通行だが、逆走車が多く、見通しも悪い	<b>C</b> 3	変則交差点でいろんな方向から車が来る
B2	横断歩道で車がとまらない	C4	南から左折する車が、左折先すぐの信号を無視することがある 停止線が手前過ぎて、横断歩道の子どもが見えない
R3	東進車が一時停止をしないことが多い	C5	南北道路をスピードを出す車が多い

次回ワークショップでは、上記の中から**優先順位を** ご検討いただき、対策実施箇所を絞り込みます。

「止まれ」が見えづらく、道路の優先が分かりづらい

岐阜市基盤整備部道路建設課

**☎**(058)214-2191

東進の際、カーブミラーはあるが、南北が見えづらい