

タイトル

山県岩東地内のヒ素検出井戸の周辺調査について

ポイント

山県岩東地内において、ヒ素が環境基準を超過した井戸の周辺に、他の井戸が確認されなかったため、地下水の調査は実施しません。

詳細

1 概要

去る6月25日、山県岩東地内の農業用井戸から環境基準を超過した「ヒ素」が検出されました。(同日既報)

その後、周辺井戸を調査するため、現地調査を行った結果、当該井戸の概ね250メートル<sup>\*</sup>の範囲内に、他の井戸は確認されませんでした。

(※土壌汚染対策法に基づくガイドラインによる)

このため、周辺井戸の地下水の調査は実施しません。

2 今後の対応

なお、当該井戸については、今後、環境省の地下水質モニタリングの手引きに基づき、定期的に再調査を実施します。