

タイトル

土壌汚染に係る情報提供について

ポイント

岐阜市御望地内において、事業者が実施した土壌調査の結果、「セレン」及び「ふっ素」が基準を超えて見つかったため、汚染土壌の適正管理が行われるよう助言する。

詳細

1 概要

11月1日(火)、中日本高速道路(株)岐阜工事事務所から、東海環状自動車道御望山トンネル工事現場の土壌調査を実施した結果、**基準超過の「セレン」及び「ふっ素」が検出**されたとの報告がありました。

なお、**当該地から半径250m<sup>\*</sup>の範囲に井戸がないため、周辺の井戸水調査は、実施しません。**

※土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインによる

2 調査結果

項目	調査検体数	基準超過検体数	環境基準	調査結果(最大値)
セレン	5	5	0.01 mg/L 以下	<b>0.031 mg/L</b>
ふっ素	5	3	0.8 mg/L 以下	<b>1.0 mg/L</b>

セレン及びふっ素は、自然界に広く存在する物質で、微量では人体に影響はありません。

3 今後の対応

事業者に対し、汚染土壌の洗浄処理など、適正な管理が講じられるよう助言します。