

タイトル

周辺井戸水調査結果 2

ポイント

岐阜市北一色地内にて、クリーニング店が実施した土壌調査の結果、テトラクロロエチレンが基準を超えて検出されたため、周辺井戸水の調査を実施した。

詳細

1 概要

8 月 12 日（金）岐阜市北一色のクリーニング店から、自らの事業地の土壌を調査したところ、基準超過のテトラクロロエチレンが検出されたとの報告がありました。
(8 月 15 日市政記者資料提供済)

2 井戸水の調査

- ・ 8/22～26 当該事業地から、地下水の下流方向（250m 内）（9/9 資料提供済）
- ・ 9/29～10/20 地下水の上流（250m 内）と下流方向（250m～500m 内）
- ・ 10/26 検査結果の報告（衛生試験所）

調査日	範囲	調査 依頼	井戸 所有数	検出 井戸数	環境基準	検出値	調査結果
テトラクロロエチレン							
8/22 ～26	下流 (250m 内)	240 戸	34 戸	11 戸	0.01 mg/L 以下	0.0005～ 0.0013 mg/L	検出されたが環境 基準は超過せず
9/29～ 10/20	上流 (250m 内)	218 戸	20 戸	1 戸	〃	0.0007 mg/L	〃
	下流 (250m～500m 内)	227 戸	23 戸	3 戸	〃	0.0006～ 0.0017 mg/L	〃
クロロエチレン（テトラクロロエチレンの分解生成物）							
9/29～ 10/20	上流 (250m 内)	218 戸	20 戸	1 戸	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L	〃

3 今後の予定

- (1) 検出井戸の継続調査
- ・ 今後 6 ヶ月間、毎月採水し、検査を継続
- (2) 当該クリーニング店への対応
- ・ 土壌汚染対策法に基づき、当該地を「要措置区域」に指定
 - ・ 自社の地下水の水質測定と、測定結果に基づく「汚染除去等計画」の提出を指示

タイトル

周辺井戸水調査結果 3

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の調査として、6 か月間の継続調査を実施した。 継続調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はなし。

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水調査として、6 か月間、20 地点の継続調査を実施しました。

2 継続調査の結果

調査月	テトラクロエチレン検出値	環境基準
8～10 月	0.0005 未満～0.0017m g /L	0.01m g /L
11 月	0.0005 未満～0.0015m g /L	
12 月	0.0005 未満～0.0016m g /L	
1 月	0.0005 未満～0.0016m g /L	
2 月	0.0005 未満～0.0017m g /L	
3 月	0.0005 未満～0.0018m g /L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

20 地点の継続調査は終了します。

なお、土壌汚染の原因施設と周辺井戸 1 か所にて継続的に地下水の汚染状況を監視します。

タイトル

周辺井戸水調査結果 4

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の継続調査として、原因施設と周辺井戸1箇所の調査を実施した。 調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はなし。
--

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の地下水調査を実施しました。

2 継続調査の結果

試料採取日	施設	テトラクロエチレン検出値	環境基準
令和 5 年 4 月 13 日	原因施設	0.010m g /L	0.01m g /L
令和 5 年 5 月 10 日	周辺井戸	0.0017m g /L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

今年度、これ以降 3 回に渡り、土壌汚染の原因施設と周辺井戸 1 か所において調査を継続していきます。

タイトル

周辺井戸水調査結果 5

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の継続調査として、原因施設と周辺井戸 1 箇所の調査を実施した。 調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はなし。
--

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の地下水調査を実施しました。

2 継続調査の結果

試料採取日	施設	テトラクロエチレン検出値	環境基準
令和 5 年 7 月 13 日	原因施設	0.0020mg /L	0.01mg /L
令和 5 年 7 月 26 日	周辺井戸	0.0017mg /L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

今年度、これ以降 2 回に渡り、土壌汚染の原因施設と周辺井戸 1 か所において調査を継続していきます。

タイトル

周辺井戸水調査結果 6

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の継続調査として、原因施設と周辺井戸 1 箇所の調査を実施した。 調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はなし。
--

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の地下水調査を実施しました。

2 継続調査の結果

試料採取日	施設	テトラクロエチレン検出値	環境基準
令和 5 年 10 月 25 日	原因施設	0.0036mg /L	0.01mg /L
令和 5 年 10 月 18 日	周辺井戸	0.0016mg /L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

今年度、これ以降あと 1 回、土壌汚染の原因施設と周辺井戸 1 か所において調査を継続していきます。

タイトル

周辺井戸水調査結果 7

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の継続調査として、原因施設と周辺井戸 1 箇所の調査を実施した。 調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はなし。
--

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の地下水調査を実施しました。

2 継続調査の結果

試料採取日	施設	テトラクロエチレン検出値	環境基準
令和 6 年 1 月 22 日	原因施設	0.0035mg/L	0.01mg/L
令和 6 年 1 月 16 日	周辺井戸	0.0016mg/L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

令和 6 年度に 1 回、土壌汚染の原因施設と周辺井戸 1 か所において調査を継続していきます。

タイトル

周辺井戸水調査結果 8

ポイント

岐阜市北一色地内のクリーニング店の土壌汚染に伴う周辺井戸水の継続調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の調査を実施した。 調査の結果、環境基準の超過は認められず、検出値に大きな変動はないため、周辺井戸の調査については終了。
--

詳細

1 概要

クリーニング店の土壌汚染に伴う調査として、原因施設と周辺井戸 1 か所の地下水調査を実施しました。

2 継続調査の結果

試料採取日	施設	テトラクロエチレン検出値	環境基準
令和 6 年 7 月 4 日	原因施設	0.0030mg /L	0.01mg /L
令和 6 年 7 月 23 日	周辺井戸	0.0012mg /L	

環境基準の超過は認められず、検出値にも大きな変動はなし。

3 今後の予定

土壌汚染の原因施設には、今後も適正管理を指導していきます。

周辺井戸の調査は終了します。