

自主撤去作業により観測井戸の管頭高さに変更があった地点

- b-35 : 2006年11月21日 以降
- b-38 : 2005年11月25日 以降
- b-43 : 2005年 3月14日 以降
- b-44 : 2005年 11月 9日 以降







図 3.4.8 地下水位の経時変化