

回 覧



長森西 校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

長森西 校区

優先順位 1

- 地区 A4 ガードパイプ
- 地区 B1 カーブミラー
- 済 C6 カラー舗装

優先順位 2

- 地区 A1 カーブミラー、カラー舗装
- 地区 B5 カーブミラー
- 済 C2 注意喚起看板


優先順位 3

- 済 A6 止まれ・停止線の塗り直し、カラー舗装
- 地区 B8 カーブミラー
- 済 C1 カラー舗装、カーブミラー

▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。

◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。

皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。



箇所	対策	進捗状況
A1	カーブミラー	R8年度実施予定
	カラー舗装 (路面標示囲み)	済
A4	ガードパイプ	R8年度実施予定
	カラー舗装	済
A6	(止まれ囲い)	済
	止まれ、停止線の塗り直し	済
B1	カーブミラー	R8年度実施予定
B5	カーブミラー	R9年度実施予定
B8	カーブミラー	R8年度実施予定
C1	カーブミラー	R8年度実施予定
	カラー舗装 (交差点)	済
	区画線 (クロスマーク)	済
C2	注意喚起看板	済
C6	カラー舗装 (交差点)	済
	区画線 (クロスマーク)	済

岐阜市基盤整備部道路建設課
☎(058)214-2191

岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。
長森西校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。
令和7年度から順次工事等を実施しております。



A 6

・抜け道で危険。

止まれ、
停止線塗りなおし

カラー舗装設置

西

東

【備考】

- ・国道156号高架下
カラー舗装設置(国)
- ・止まれ、停止線塗りなおし(中署)

止まれ、停止線塗りなおし

カラー舗装設置

東

国道156号西側(市道)

西

A 1

・見通しが悪いため、大通りへ出る南進車が飛び出す。

カラー舗装設置

【備考】

- ・カーブミラー設置は
R8年度実施予定

C 1

・スシローからセブンイレブンまでの南北の道路が抜け道になっている。

カラー舗装設置

区画線
(クロスマーク) 設置

【備考】

- ・カーブミラー設置は
R8年度実施予定

C 2

・ホンダ北側が車の抜け道となっており、
見通しが悪いため、自転車と車が危ない。

注意喚起看板設置

左折時自転車 歩行者
巻き込み注意

【備考】

- ・注意喚起看板設置(国)

C 6

・過去に事故あり。見通しがよいが、一時停止規制等が無い
ため、南北方向、東西方向へ向かう車が共に止まらない。
どちらの道路が優先かわからない。

区画線
(クロスマーク) 設置

カラー舗装設置