



回 覧

長森南

校区

通学路安全対策 フォローアップ

第1回報告 R8.3

ワークショップで合意した通学路安全対策

長森南

校区

優先順位 1 地区 対策 地区 対策

済 A5 注意喚起看板 済 C2 交差点カラー舗装、注意喚起看板

済 B3 交差点カラー舗装、減速マーク

優先順位 2 地区 対策 地区 対策

済 A2 交差点カラー舗装、注意喚起看板 C1 路肩カラー舗装、3.0km規制標識追加

B1 転落防止柵

優先順位 3 地区 対策 地区 対策


A9 注意喚起看板 済 C5 カーブミラー

B6 転落防止柵

▶合意形成された対策工事は、下記のとおり順次実施する予定です。工事の実施状況は年度ごとにご報告させていただきます。

◀こちらよりアンケートにご協力をお願いします。

皆様から頂いたご意見は、今後の本市の施策の貴重な資料として活用させていただきます。



箇所	対策	進捗状況	箇所	対策	進捗状況
A2	カラー舗装（交差点）	済	B6	転落防止柵	R9年度実施予定
	注意喚起看板	済	C1	カラー舗装（路肩）東西南北	R8年度実施予定
	区画線（クロスマーク）	済		30km速度規制標識追加（入り口）	済
A5	注意喚起看板	済		カラー舗装（交差点）	済
A9	注意喚起看板	R9年度実施予定	C2	区画線（クロスマーク）	済
B1	転落防止柵	R8年度実施予定		注意喚起看板	済
B3	区画線（クロスマーク、減速マーク）	済	C5	カーブミラー	済
	カラー舗装（交差点）	済			

岐阜市基盤整備部道路建設課
☎(058)214-2191


岐阜市では令和5年度より、通学路の安全確保に向けた取組として、地域住民の皆さま・小学校・教育委員会・警察・道路管理者が参画する、通学路安全対策ワークショップの取組を行っております。

長森南校区は令和6年度に開催し、安全対策実施箇所と優先順位について関係者全員で合意形成を図りました。

令和7年度から順次工事等を実施しております。



B 3 ・東西南北どこから来る車も止まらない。



C 2 ・スピードを出す車が多く危険。



C 5 ・見通しが悪い。



A 2 ・道が細くて危険。



A 5 ・学校西門付近、スピードを出す車が多い。

