

岐阜市 下水道管路（污水）の全国特別重点調査結果

幹線名	管径 (m)	緊急度Ⅱと判定された箇所 要対策延長
		南部処理区集合幹線

- ① 調査対象
内径2m以上かつ、設置等から30年以上が経過する管路
- ② 判定結果
緊急度Ⅰ：該当なし
緊急度Ⅱ：3箇所×0.3m/箇所=0.9m
※空洞調査の結果、空洞なし

【位置図】



岐阜市 下水道管路(雨水)の全国特別重点調査結果

水路名	管 径 (m)	緊急度Ⅱと判定された箇所 要対策延長 (m)
1 則武2号排水路	B3.50×H1.75 ~ B3.00×H1.40	0.5
2 金華排水路	B4.60×H1.95 ~ B1.80×H1.75	1.0
3 西荘排水路	B5.20×H2.20 ~ B2.20×H1.75	1.5
4 市橋第5排水路	B3.60×H2.30 ~ B2.20×H1.50	7.0
5 野一色排水路	B4.70×H2.25 ~ B2.75×H1.60	0.5
6 芥見町屋排水路	B2.10×H5.45 ~ B2.00×H2.00	4.0
		14.5

①点検対象について

断面積 : 内径2.0m(3.14㎡)相当以上
 施工年度 : 1994年度以前

②判定結果について

緊急度Ⅰ : 該当なし
 緊急度Ⅱ : 14.5m(6排水路9箇所)
 ※空洞調査の結果、空洞なし

【位置図】

