

令和5年度 概況調査結果

番号	21	22	23	
対象メッシュ	E53	E54	E62	
採水地点	栗野西1丁目	門屋字野崎	山県岩	
測定年月日	12/13	1/16	1/16	
測定時刻	14:20	10:38	11:10	
井戸形式	不明	不明	不明	
使用目的	生活	生活	生活	
井戸深度(m)	不明	不明	不明	
検査項目	環境基準			
カドミウム(mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン(mg/L)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛(mg/L)	0.01	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム(mg/L)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
砒素(mg/L)	0.01	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀(mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀(mg/L)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
PCB(mg/L)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素(mg/L)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン(mg/L)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	0.1	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	1	<0.0005	0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン(mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム(mg/L)	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
セレン(mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	10	1.7	2.3	1.5
硝酸性窒素(mg/L)	-	1.7	2.3	1.5
亜硝酸性窒素(mg/L)	-	<0.002	<0.002	<0.002
ふっ素(mg/L)	0.8	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素(mg/L)	1	<0.02	<0.02	<0.02
1,4-ジオキサン(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005