

【中学校】

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
1	岐阜清流中学校	北舎	R	3	S56				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	4	S53	1.11	0.52		○	
				3・4	S42・43・47				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	1・3	S56・58				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	1	S60				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S58				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
2	岐阜中央中学校	北舎	R	3	H23				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	H23				○	新耐震基準により建築
		東舎	R	2	H23				○	新耐震基準により建築
		西舎	R	3	H23				○	新耐震基準により建築
		東渡り北	S	2	H23				○	新耐震基準により建築
		東渡り南	S	2	H23				○	新耐震基準により建築
		西渡り北	S	3	H23				○	新耐震基準により建築
		西渡り南	S	3	H23				○	新耐震基準により建築
		プール附属棟	R	1	H23				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	2	H23				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
3	本荘中学校	北舎	R	1	S58				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	4	S54・55	0.80	0.36		○	
		南舎	R	4	S50・52				○	H22耐震補強工事完了
		東舎	R	3	S53				○	H22耐震補強工事完了
		武道場	R	1	S58				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S60				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 東	R	3	S54	0.79	0.55		○	
		渡り廊下 西	R	3	S55	0.80	0.42		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
4	梅林中学校	北舎	R	1	S57				○	新耐震基準により建築
				3	S53				○	H26耐震補強工事完了
				3・4	S46・48・51				○	H17耐震補強工事完了
		南舎	R	3	S56				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	2	S61				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	H11				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S57				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
5	加納中学校	北舎	R	3	S43・44・45・46				○	H22耐震補強工事完了
					S46・47・48				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	2・3	S58				○	新耐震基準により建築
				3	S49・50・51				○	H23耐震補強工事完了
		図書室棟	R	2	H1				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S59				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	2	S49				○	H26耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
6	長森中学校	北舎	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	3	S63				○	新耐震基準により建築
					S48・49・50	0.75	0.60		○	
		南舎	R	1・3	S46・51・52・63				○	H22耐震補強工事完了
				3	S42・44・45				○	H22耐震補強工事完了
		体育館	R	2	H5				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 西	R	2	S48				○	H25耐震補強工事完了
		南舎便所	R	3	S45				○	H25耐震補強工事完了
		渡り廊下 東	R	3	S63				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
7	長良中学校	校舎	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
				2・4	H1				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	1	H5				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	H1				○	新耐震基準により建築
		部室等	B	1	H2				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
8	島中学校	北舎	R	3・4	S37・38・39・40				○	H22耐震補強工事完了
		東舎	R	4	S50				○	H26耐震補強工事完了
		西舎	R	3	S52				○	H26耐震補強工事完了
		中舎	R	3・4	S42・44・46・47・52				○	H21耐震補強工事完了
		南舎	R	2	S55・57	0.77	0.81		○	
		武道場	R	2	S62				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S53	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		便所	R	3	S46	0.80	0.85		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
9	岩野田中学校	校舎	R	4	S46・47・50・52				○	H22耐震補強工事完了
					S50・52・55				○	H19耐震補強工事完了
		武道場	R	2	S59				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	H3				○	新耐震基準により建築
		クラブ室	R	1	H5				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
10	精華中学校	北舎	R	3・4	S40・41・42・43・44				○	H20耐震補強工事完了
		南舎	R	4	S57				○	新耐震基準により建築
					S48・50・53・55				○	H22耐震補強工事完了
					S55				○	H26耐震補強工事完了
		武道場	R	2	S63				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S52	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		便所	R	2	S44	0.92	0.97		○	
		渡り廊下	R	3	S60				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
11	藍川中学校	北舎	R	4	S44				○	H21耐震補強工事完了
					S43・47				○	H21耐震補強工事完了
				2	S59				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	4	H4				○	新耐震基準により建築
					S50・51・52				○	H17耐震補強工事完了
		体育館	R	2	H5				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	R	3	S59				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 東	S	3	S62				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
12	三輪中学校	校舎	R	4	S57・60・61				○	新耐震基準により建築
				3	S37・38・40・45				○	H22耐震補強工事完了
		複合体育館	R	2	H1				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
13	岐北中学校	北舎	R	3	S57	1.51	0.51		○	
					S60				○	新耐震基準により建築
		中舎	R	4	S45・48・49・51・53				○	H18耐震補強工事完了
					S54・55	0.70	0.52		○	
		南舎	R	3	S56・57	1.53	0.48		○	
		複合体育館	R	2	S63				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 北	R	3	S61				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 南	R	3	S57				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
14	厚見中学校	北舎	R	3	S56	0.94	0.31		○	
		南舎	R	4	S56	0.73	0.44		○	
		武道場	R	2	H5				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S56	X方向			○	H24耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下	R	3	S56	0.73	0.50		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
15	青山中学校	北舎	R	2	H9				○	新耐震基準により建築
					S50	1.89	0.93		○	
						1.08	0.61		○	
		南舎	R	2	S50	1.08	0.39		○	
		武道場	R	2	S62				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S50				○	H22耐震補強工事完了
		渡り廊下	R	2	S50	1.06	0.55		○	

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
16	陽南中学校	東舎	R	3・4	S55				○	H26耐震補強工事完了
		西舎	R	3・4	S55	0.82	0.33		○	
		武道場	R	1	S60				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S56	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
17	藍川東中学校	北舎	R	3	S56	1.32	0.48		○	
		中舎	R	4	S56				○	H23耐震補強工事完了
		南舎	R	4	S56				○	H23耐震補強工事完了
		武道場	R	1	H2				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S56	X方向			○	H26耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
18	岐阜西中学校	北舎	R	1	S58				○	新耐震基準により建築
				4	S58				○	新耐震基準により建築
				3	H25				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S58				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	1	H2				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S58				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S58				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
19	藍川北中学校	校舎	R	4	S61				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	2	S60・H3				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	S61				○	新耐震基準により建築
		部室等	B	1	S61				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
20	長森南中学校	北舎	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	1	H3				○	新耐震基準により建築
		複合体育館	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		部室等	B	1	S62				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
21	東長良中学校	北舎	R	3	S62・H4				○	新耐震基準により建築
		南舎	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S62				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下	R	3	S62				○	新耐震基準により建築
		部室等	B	1	S62				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
22	境川中学校	北舎	R	3	S54	1.13	0.44		○	
					S50	0.93	0.51		○	
		南舎	R	2	S60				○	新耐震基準により建築
					H21				○	新耐震基準により建築
		武道場	R	2	H4・5				○	新耐震基準により建築
		体育館	R	2	S51	X方向			○	H25耐震補強工事完了
						Y方向				
						ゾーニング				
		渡り廊下 1	R	3	S50				○	H21耐震補強工事完了
		渡り廊下 2	S	3	H21				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 東	S	2	H21				○	新耐震基準により建築
		渡り廊下 西	S	2	H21				○	新耐震基準により建築

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
1	加納幼稚園	A棟	R	2	S56	1.21	1.28		○	
		B棟	R	2	S56				○	H26耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
2	岐阜東幼稚園	園舎	R	3	S48				○	H21耐震補強工事完了

No.	学校名	棟名	構造	階数	建築年度	診断結果		耐震化工事		備考
						(Is値)	(CT・SD値)	要	不要	
1	岐阜特別支援学校 (小中学部)	校舎	R	2	H15				○	新耐震基準により建築