

平成 23 年 12 月 22 日

岐阜市産業廃棄物不法投棄事案経過等報告について

岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部

- 1 平成 23 年度現場内及び周辺環境モニタリング等調査結果中間報告について
担当・問い合わせ先 現場内分：環境事業部産業廃棄物特別対策課（内線 6 2 7 7）
周辺環境分：自然共生部自然環境課（内線 6 4 4 1）

産業廃棄物不法投棄事案に係り、平成 20 年 3 月 25 日に環境大臣の同意を得た「岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画」において実施している現場内及び周辺環境のモニタリング等調査について、今年度上半期（平成 23 年 4 月～9 月実施分）の調査結果がまとまりましたので報告します。
今回の調査結果を踏まえて今後も注意深く監視を続けます。

（1）現場内及び周辺環境モニタリング調査結果

- ・事業名：現場内モニタリング調査業務（株）環境科学研究所
（委託機関） 周辺環境モニタリング調査及びデータ解析業務（大日コンサルタント株）
- ・調査：【現場内】水質調査（地下水 2 地点、上流沢水、下段集水ます）、土壌調査 1 地点、大気調査 2 地点
【周辺環境】水質調査（地下水 4 地点、河川水 3 地点、排水 2 地点、河川底質 2 地点）、土壌調査 1 地点、大気調査 1 地点
- ・結果：現場内及び周辺環境ともに水、大気、土壌等、モニタリング調査結果において問題となる周辺への影響は特に認められない。

（2）その他の調査結果

- ・実施者：鴻池・内藤特定建設工事共同企業体
- ・調査：水処理状況監視、作業環境監視（大気・地盤変位）、地下水位等観測、気象観測
- ・結果：作業環境の調査結果に異常は認められない。

モニタリング調査結果の詳細は以下のホームページでご覧になれます。

URL：<http://www.city.gifu.lg.jp/c/40120497/40120497.html>