



岐阜市

平成 25 年 11 月 20 日

市政記者各位

岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部

岐阜市産業廃棄物不法投棄事案経過等報告について

1 平成 25 年度現場内及び現場周辺環境モニタリング調査結果中間報告について

産業廃棄物不法投棄事案に係り実施している現場内モニタリング調査及び、環境監視としての現場周辺環境モニタリング調査について、今年度上半期（平成 25 年 4 月～9 月実施分）の調査結果がまとまりましたので報告します。

なお、下半期（平成 25 年 10 月～平成 26 年 3 月実施分）の調査結果については、平成 26 年 4 月以降、結果がまとまり次第お知らせします。

(1) 現場内モニタリング調査結果

- ・事業名：現場内モニタリング調査業務（㈱環境科学研究所）
（委託機関）
- ・調査：水質調査（地下水 6 地点、沢水、保有水、下水道排水）、土壌調査 1 地点、大気調査 3 地点、モニタリング孔調査 30 地点
- ・結果：現場内の水質、水、大気、土壌等調査の結果において各基準に適合しており、特に問題は認められない。
モニタリング孔調査の結果からも特に問題は認められない。

(2) 現場周辺環境モニタリング調査結果

- ・事業名：周辺環境モニタリング調査及びデータ解析業務（大日コンサルタント㈱）
（委託機関）
- ・調査：水質調査（地下水 2 地点、河川水 2 地点、排水 3 地点、河川底質 2 地点）、土壌調査 1 地点、大気調査 1 地点
- ・結果：現場周辺の水、大気、土壌等は環境基準に適合している。問題となる周辺への影響は特に認められない。

モニタリング調査結果の詳細は以下のホームページでご覧になれます。

<http://www.city.gifu.lg.jp/3258.htm>

担当・問い合わせ先

電話 058-265-4141

現場内分：環境事業部産業廃棄物特別対策課（内線 6277）

周辺環境分：自然共生部自然環境課（内線 6441）