「ぎふしみちレポ」　対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課関係機関
126	9月1日	北一色５丁目	側溝	破損・欠損している	対応中	道路維持課
127	9月3日	芥見大退2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
128	9月3日	芥見大退2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
129	9月4日	琴塚３丁目	カーブミラー	その他（向きがおかしい）	完了しました	道路維持課
130	9月5日	茜部菱野1丁目	車道路面（舗装）	段差ができている	完了しました	道路維持課
131	9月8日	祇園1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
132	9月9日	則武東2丁目	側溝	その他（側溝に係る位置に車両が放置されている）	完了しました	土木管理課
133	9月10日	領下7丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
134	9月11日	芥見海戸山	照明灯	点灯していない	完了しました	道路維持課
135	9月14日	花沢町2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
136	9月15日	鷺山	照明灯	点灯していない	完了しました	道路維持課
137	9月15日	三田洞東5丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
138	9月15日	三田洞東5丁目	側溝	その他（コンクリートがはがれて、金属がむき出しになっている）	完了しました	道路維持課
139	9月19日	又丸柳町	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
140	9月20日	祇園3丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
141	9月24日	南鶉7丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
142	9月24日	東鶉7丁目	側溝・水路	破損・欠損している	完了しました	道路維持課
143	9月24日	東鶉7丁目	側溝・水路	破損・欠損している	完了しました	道路維持課
144	9月27日	杉山町	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課

「ぎふしみちレポ」　対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課関係機関
145	9月27日	今嶺1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
146	9月27日	下奈良3丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
147	9月28日	粟野	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察	道路維持課
148	9月28日	粟野	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察	道路維持課
149	9月28日	粟野	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察	道路維持課
150	9月30日	江川町	歩道路面（舗装）	ブロックが破損している	完了しました	道路維持課
151	9月30日	則武西2丁目	照明灯	点灯していない	完了しました	道路維持課