「ぎふしみちレポ」　対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課 関係機関
195	2月1日	曽我屋1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
196	2月1日	曽我屋1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
197	2月2日	薮田南３丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
198	2月2日	宇佐東町	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
199	2月2日	南鶉２丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
200	2月2日	茜部新所４丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
201	2月2日	南鶉２丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
202	2月3日	日野南9丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
203	2月4日	薮田中1丁目	車道路面（舗装）	段差ができている	完了しました	上下水道事業部 維持管理課
204	2月4日	次木	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
205	2月4日	日置江	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
206	2月4日	須賀４丁目	側溝	ふたがガタついている	完了しました	道路維持課
207	2月4日	敷島町8丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
208	2月7日	須賀４丁目	歩道路面（舗装）	段差ができている	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
209	2月8日	又丸	側溝	ふたがガタついている	管理者に情報提供	コスモス　又丸店
210	2月8日	宇佐南3丁目	歩道路面（舗装）	段差ができている	完了しました	道路維持課
211	2月8日	宇佐南1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
212	2月8日	薮田南3丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
213	2月9日	柳津町上佐波3丁目	車道路面（舗装）	段差ができている	完了しました	道路維持課

「ぎふしみちレポ」　対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課関係機関
214	2月9日	柳津町上佐波3丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
215	2月9日	今小町	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
216	2月10日	柳津町上佐波西6丁目	歩道路面（舗装）	舗装に穴・はがれ・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
218	2月11日	石長町8丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
219	2月13日	粟野	照明灯	点灯していない	完了しました	道路維持課
220	2月13日	粟野	車道路面（舗装）	その他（マンホールの突出、周辺の陥没）	完了しました	道路維持課
221	2月14日	領下5丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
222	2月14日	柳津町上佐波3丁目	歩道路面（舗装）	段差ができている	完了しました	道路維持課
223	2月17日	西改田若宮	側溝	破損・欠損している	完了しました	道路維持課
224	2月17日	尻毛1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
225	2月17日	西改田字川向	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
226	2月17日	西改田川向	側溝	破損・欠損している	完了しました	道路維持課
227	2月17日	下西郷2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
228	2月17日	西改田字川向	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
229	2月19日	正木	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
230	2月19日	本荘	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
231	2月20日	芥見大般若1丁目	車道路面（舗装）	その他（道路のへこみに泥水がたまって、晴天時も水がはけず、車のすれ違いができない）	完了しました	道路維持課
232	2月20日	曽我屋2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
233	2月20日	曽我屋2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課

「ぎふしみちレポ」　対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課関係機関
234	2月22日	日置江6丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
235	2月22日	茶屋新田1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
236	2月22日	茶屋新田1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
237	2月22日	日置江7丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
238	2月22日	日置江7丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
239	2月24日	旦島	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
240	2月24日	旦島3丁目	歩道路面（舗装）	舗装に穴・はがれ・陥没がある	完了しました	道路維持課
241	2月24日	西中島5丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	完了しました	道路維持課
242	2月24日	東栄町5丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課
243	2月25日	上川手	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	管理者に情報提供	岐阜土木事務所
244	2月28日	六条東1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	完了しました	道路維持課