

タイトル

土壤汚染に係る情報提供について

ポイント

■岐阜国道事務所が行った土壤調査の結果、東海環状自動車道建設地において、「ヒ素」が基準を超えて見つかったためお知らせします。

概要

日時	令和元年 12 月 26 日 (木)										
場所	岐阜市石谷地内										
詳細	<p>岐阜国道事務所から、東海環状自動車道建設地（岐阜市石谷地内）の土壤について調査を実施した結果、「ヒ素」について基準を超過した旨の報告を 12 月 26 日に受けましたのでお知らせします。なお、対象地から半径 250m*の範囲に建物がないため、周辺井戸水調査は実施しません。（別紙参照）</p> <p>※土壤汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインによる</p> <p>1 岐阜国道事務所が実施した調査結果</p> <p>・有害物質等を調査したところ、「ヒ素」について基準を超過していました。</p> <table><thead><tr><th>項目</th><th>調査 検体数</th><th>基準超過 検体数</th><th>環境基準</th><th>調査結果</th></tr></thead><tbody><tr><td>ヒ素</td><td>10</td><td>1</td><td>0.01 mg/L 以下</td><td><u>0.025</u> mg/L</td></tr></tbody></table> <p>2 今後の対応</p> <p>汚染土壤について、適正な管理等が講じられるよう助言していきます。</p>	項目	調査 検体数	基準超過 検体数	環境基準	調査結果	ヒ素	10	1	0.01 mg/L 以下	<u>0.025</u> mg/L
項目	調査 検体数	基準超過 検体数	環境基準	調査結果							
ヒ素	10	1	0.01 mg/L 以下	<u>0.025</u> mg/L							



地図：国土地理院地形図