

タイトル

土壤汚染に係る情報提供について

ポイント

■岐阜国道事務所が行った土壤調査の結果、東海環状自動車道建設地において、「ヒ素」が基準を超えて見つかったためお知らせします。

概要

岐阜国道事務所から、東海環状自動車道岐阜山県第一トンネル建設地（岐阜市椿洞地内）の土壤について調査を実施した結果、「ヒ素」について基準を超過した旨の報告を10月28日に受けましたのでお知らせします。なお、対象地（岐阜山県第一トンネル延線上も含む）から半径250m※の範囲に井戸がないため、周辺井戸水調査は実施しません。（別紙参照）

※土壤汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインによる

1 岐阜国道事務所が実施した調査結果

・有害物質等を調査したところ、「ヒ素」について基準を超過していました。

項目	調査 検体数	基準超過 検体数	環境基準	調査結果
ヒ素	8	5	0.01 mg/L 以下	<u>0.011~0.028</u> mg/L

2 今後の対応

汚染土壤について、適正な管理等が講じられるよう助言していきます。

