

タイトル

土壌汚染(藪田南地内)に伴う周辺井戸水調査の結果について

ポイント

- 旧岐阜県庁舎(藪田南地内)周辺の井戸水調査を実施。
- 結果は、すべての井戸水が地下水の環境基準に適合。

詳細

1 概要

①10月16日 岐阜県から、旧岐阜県庁舎敷地内において、土壌汚染状況調査を実施した結果、基準超過の「ヒ素」が検出されたとの報告を受けました。

(10月17日市政記者資料提供済)

岐阜県による土壌汚染状況調査結果

項目	調査地点数	基準超過地点数	基準	調査結果
ヒ素	8	4	0.01 mg/L 以下	0.005mg/L 未満 ~0.026 mg/L

②基準超過の判明した場所から半径250mの範囲内にある井戸34本の水質検査を実施したところ、地下水の環境基準に適合していることを確認しました。

2 周辺井戸水の調査結果

項目	調査検体数	基準超過数	基準	調査結果
ヒ素	34	0	0.01 mg/L 以下	0.005mg/L 未満

3 今後の対応

土壌汚染の判明した場所について、土壌汚染対策法に基づく区域指定を行い、適正管理を指導します。