

岐阜市公園施設長寿命化計画

令和5年3月

岐阜市 都市建設部 公園整備課

1. 都市公園整備状況

(平成31年4月時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
382 (公園)	計361.68ha (開園面積)	9.81㎡

※都市計画決定以外都市公園も含む

2. 計画期間 (西暦) (2023年度～2033年度 (11箇年))

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
297	14	5	3	13	-	31	-	-	-	6	7	376

②選定理由

岐阜市内の都市公園を計画対象公園として設定する。
 ※計画策定年に再整備中の公園は調査ができないため除く

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
4,944	880	3,887	1,568	561	133	1,079
管理施設	災害応急対策施設	その他	合計			
21,967	-	2,367	37,386			

②これまでの維持管理状況

これまでの維持管理状況は、公園管理者による日常点検と専門業者による定期点検を実施し、点検結果をもとにその都度、修繕を実施している。
 なお、予算執行上の理由により速やかに修繕を実施できない施設については、使用禁止措置を講じ事故防止に努めている。

③選定理由

公園利用者への安全で安心な公園利用を提供するため、公園内に設置されている施設の内、長寿命化計画を行うことで効果が得られる施設を長寿命化計画の対象施設とする。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査実施時期 令和4年8月～令和4年12月

点検調査方法

一般施設：「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014）」に示される遊戯施設の定期点検表、及び「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】」を参考に、公園施設の調査チェックシートを作成した。作成したチェックシートを用い、専門技術者による点検並びに評価・判定を実施した。

建築施設：「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】」を参考に、専門技術者による調査を実施した。

点検調査結果の概要

一般施設：劣化診断による4段階の判定結果は、以下の通りである。

- ・ A判定： 5, 950施設 (15.9%)
- ・ B判定： 30, 104施設 (80.4%)
- ・ C判定： 1, 315施設 (3.5%)
- ・ D判定： 83施設 (0.2%)

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、劣化判定による健全度と公園施設毎の重要度を用いた優先度により決定する。(優先度=健全度+重要度)

健全度は、点検調査により損傷や劣化状況が著しい施設に対して優先的に対策を講じる。

重要度は、『利用形態による施設重要度』と『都市計画による公園重要度』の2つの指標を用いて、優先的に対策を講じる優先順位を決定する。

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

管理者との契約内容に従い、日常の維持管理を行う。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

予防保全型管理が可能な施設については、計画的に部分修繕や塗装を実施し、公園施設の長寿命化を図るものとする。

また、遊具については「遊具の安全に関する規準」に示される消耗部材について、推奨交換サイクルの期間内における定期的な部材交換を実施するものとする。

更新見込み年数について、事後保全型管理とする施設に関しては、処分制限期間が20年未満の施設を処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設を1.5倍、40年以上の施設を1倍とする。予防保全型管理とする施設に関しては、事後保全型管理における更新見込み年数の1.2倍を目標値とし、維持管理を実施する方針とする。(20年未満の施設：処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設を1.8倍、40年以上の施設を1.2倍)

なお、更新見込み年数の算定を前述のとおりとした場合、処分制限期間によっては、更新見込み年数の値が逆転するケースが存在するため、本計画においては「公園施設長寿命化計画策定指針(案)【改訂版】」で示されている設定例を採用している。

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
岐阜公園	総合公園	1888	舗装緑石橋梁階段、デッキ、花壇、噴水、水流、池、滝、彫像、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、野外卓、複合遊具、その他、記念碑、駐車場、自転車置き場、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、車止め、詰所、倉庫、掲示板、標識、掲揚ポール、照明施設、引込柱、くす箱、井戸、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、放送施設、各種設備	1984, 1999, 2016, 2017, 2018	37, 22, 5, 4, 3	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:24565㎡、緑石:2422m、橋梁:19箇所、階段:894㎡、デッキ:44㎡、花壇:74m、噴水:2箇所、水流:421m、池:2669㎡、滝:3箇所、彫像:11基、四阿:4基、バーゴラ:1基、シェルター:3基、ベンチ:164基、野外卓:3基、複合遊具:3基、その他:4基、記念碑:47基、駐車場:3811㎡、自転車置き場:135㎡、時計台:3基、水飲場:8基、手洗場:1基、門:11箇所、柵:2523m、車止め:142基、詰所:1棟、倉庫:7基、掲示板:2基、標識:110基、掲揚ポール:1基、照明施設:172基、引込柱:26基、くす箱:2基、井戸:2基、側溝:1737m、排水ます:292箇所、マンホール:34基、ハンドホール:151基、散水施設:34基、擁壁:1435m、放送施設:16基、各種設備:202基
			詰所、管理事務所、便所、売店、その他、体験学習施設	1917, 1984, 1986, 1987, 1989, 2003, 2009, 2019	104, 37, 35, 34, 32, 18, 12, 2	詰所:すべて期間内。管理事務所:期間を過ぎている。便所:期間を過ぎている。売店:期間を過ぎている。その他:期間を過ぎている。体験学習施設:すべて期間内	建築物
岐阜ファミリーパーク	総合公園	1981	舗装緑石橋梁階段、デッキ、花壇、花壇、噴水、水流、池、彫像、灯籠、飛石、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、野外卓、その他、すべり台、ジャングルジム、複合遊具、健康器具系施設、フィールドアスレチック遊具、ラダー、空気膜構造遊具、砂場、その他、野球場、バウンドネット、スコアボード、バックスクリーン、ラグビー場、テニスコート、附属する観覧席、附属する控室、その他、記念碑、駐車場、自転車置き場、便所、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、時計、車止め、詰所、倉庫、材料置場、掲示板、標識、掲揚ポール、カーブミラー、照明施設、引込柱、くす箱、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、水門、貯水施設、散水施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、放送施設、各種設備	1981, 1983, 1993, 1999, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	40, 38, 28, 22, 11, 7, 6, 5, 4, 3	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:86796㎡、緑石:4528m、橋梁:14箇所、階段:3144㎡、デッキ:450㎡、花壇:641㎡、花壇:15基、噴水:8箇所、水流:1253m、池:18628㎡、彫像:9基、灯籠:1基、飛石:2箇所、四阿:2基、バーゴラ:4基、シェルター:18基、ベンチ:180基、野外卓:40基、その他:533㎡、すべり台:4基、ジャングルジム:1基、複合遊具:2基、健康器具系施設:4基、フィールドアスレチック遊具:6基、ラダー:1基、空気膜構造遊具:2基、砂場:1基、その他:26基、野球場:1面、バウンドネット:36㎡、スコアボード:1基、バックスクリーン:1基、ラグビー場:1箇所、テニスコート:11面、附属する観覧席:3963㎡、附属する控室:2箇所、その他:505㎡、その他:1箇所、記念碑:3基、駐車場:52829㎡、自転車置き場:122㎡、便所:2基、時計台:4基、水飲場:7基、手洗場:4基、門:56箇所、柵:9332m、時計:1基、車止め:117基、詰所:2棟、倉庫:8基、材料置場:2箇所、掲示板:2基、標識:173基、掲揚ポール:8基、カーブミラー:2基、照明施設:83基、引込柱:9基、くす箱:17基、側溝:7959m、排水ます:383箇所、マンホール:68基、ハンドホール:178基、水門:5箇所、貯水施設:1基、散水施設:44基、水質浄化施設:5基、護岸:181㎡、擁壁:4667㎡、放送施設:30基、各種設備:114基
			詰所、管理事務所、便所、体験学習施設、その他、附属する更衣室、体育館、休憩所	1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1992, 2011	38, 36, 35, 32, 31, 29, 10	詰所:すべて期間内。管理事務所:すべて期間内。便所:すべて期間内。体験学習施設:すべて期間内。その他:すべて期間内。附属する更衣室:すべて期間内。体育館:すべて期間内。休憩所:すべて期間内	建築物
岐阜市畜産センター公園	総合公園	1972	舗装緑石橋梁階段、デッキ、花壇、噴水、水流、池、彫像、その他、休憩所、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、野外卓、複合遊具、野球場、バウンドネット、乗馬場、附属する観覧席、その他、記念碑、駐車場、自転車置き場、便所、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、車止め、詰所、倉庫、材料置場、掲示板、標識、掲揚ポール、照明施設、引込柱、暗渠、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、水門、散水施設、水質浄化施設、擁壁、展望台、放送施設、各種設備	1972, 2013	49, 8	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:71853㎡、緑石:689m、橋梁:28箇所、階段:1693㎡、デッキ:193㎡、花壇:1568m、噴水:2箇所、水流:136m、池:318㎡、彫像:2基、その他:58基、休憩所:1基、四阿:2基、バーゴラ:6基、シェルター:6基、ベンチ:131基、野外卓:13基、複合遊具:1基、野球場:1面、バウンドネット:18㎡、乗馬場:1箇所、附属する観覧席:123㎡、その他:87㎡、記念碑:5基、駐車場:13920㎡、自転車置き場:102㎡、便所:2基、時計台:2基、水飲場:8基、手洗場:7基、門:40箇所、柵:9235m、車止め:141基、詰所:2棟、倉庫:21基、材料置場:2箇所、掲示板:3基、標識:92基、掲揚ポール:3基、照明施設:19基、引込柱:44基、暗渠:75m、側溝:9035m、排水ます:294箇所、マンホール:26基、ハンドホール:74基、水門:1箇所、散水施設:27基、水質浄化施設:5基、擁壁:1622m、展望台:2基、放送施設:14基、各種設備:120基
			その他、水質浄化施設、車庫、管理事務所、便所、売店、体験学習施設、動物舎	1963, 1965, 1967, 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2018	58, 56, 54, 49, 49, 46, 43, 42, 41, 39, 36, 33, 30, 28, 27, 26, 25, 3	その他:すべて期間内。水質浄化施設:すべて期間内。車庫:すべて期間内。管理事務所:期間を過ぎている。便所:期間を過ぎている。売店:期間を過ぎている。体験学習施設:期間を過ぎている。動物舎:期間を過ぎている	建築物
加納公園	地区公園	1956	舗装緑石階段、花壇、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、野外卓、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄棒、シーソー、砂場、その他、サッカー場、テニスコート、バスケットコート、水泳プール、附属するシャワー、その他、駐車場、自転車置き場、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、時計、車止め、倉庫、掲示板、標識、掲揚ポール、照明施設、引込柱、暗渠、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1985, 2013	36, 8	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:21148㎡、緑石:401m、階段:40㎡、花壇:9m、四阿:2基、バーゴラ:2基、シェルター:6基、ベンチ:51基、野外卓:2基、踏み板式ぶらんこ:4基、すべり台:2基、鉄棒:1基、シーソー:1基、砂場:2基、その他:1基、サッカー場:1面、テニスコート:3面、バスケットコート:1基、水泳プール:1箇所、附属するシャワー:1箇所、その他:488㎡、駐車場:2124㎡、自転車置き場:48㎡、時計台:3基、水飲場:6基、手洗場:4基、門:11箇所、柵:3186m、時計:1基、車止め:66基、倉庫:5基、掲示板:2基、標識:19基、照明施設:38基、引込柱:11基、側溝:876m、排水ます:112箇所、ハンドホール:2基、散水施設:11基、擁壁:614m、各種設備:32基
岩戸公園	地区公園	1944	舗装緑石橋梁階段、水流、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、砂場、ステージ、駐車場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、井戸、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1978	43	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:4822㎡、緑石:54m、橋梁:2箇所、階段:2㎡、水流:121m、四阿:1基、バーゴラ:1基、シェルター:1基、ベンチ:8基、踏み板式ぶらんこ:2基、すべり台:1基、砂場:1基、ステージ:1箇所、駐車場:3272㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:931m、車止め:28基、倉庫:1基、標識:6基、照明施設:19基、引込柱:9基、井戸:1基、側溝:2590m、排水ます:119箇所、マンホール:1基、ハンドホール:8基、散水施設:1基、擁壁:630m、各種設備:35基
野一色公園	地区公園	1958	舗装緑石橋梁階段、噴水、水流、池、彫像、四阿、バーゴラ、シェルター、ベンチ、野外卓、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄棒、複合遊具、健康器具系施設、スプリング遊具、砂場、その他、テニスコート、水泳プール、附属するシャワー、その他、記念碑、駐車場、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、掲示板、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1958, 1997, 24, 1998	63, 23	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:18308㎡、緑石:2078m、橋梁:2箇所、階段:2㎡、噴水:1箇所、水流:41m、池:158㎡、彫像:1基、四阿:2基、バーゴラ:3基、シェルター:6基、ベンチ:77基、野外卓:1基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:8基、スプリング遊具:1基、砂場:2基、その他:1基、テニスコート:1面、水泳プール:1箇所、附属するシャワー:1箇所、その他:26㎡、その他:2箇所、記念碑:1基、駐車場:741㎡、便所:1基、時計台:2基、水飲場:5基、門:10箇所、柵:949m、車止め:57基、倉庫:5基、掲示板:2基、標識:11基、照明施設:37基、引込柱:3基、側溝:359m、排水ます:172箇所、マンホール:4基、ハンドホール:28基、散水施設:9基、擁壁:198m、各種設備:31基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
溝口公園	地区公園	1973	舗装, シェルター, ベンチ, 野外卓, 野球場, バックネット, サッカー場, テニスコート, その他, 便所, 車止め, 側溝	1973	48	園路広場, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている	舗装:10661㎡, シェルター:4基, ベンチ:7基, 野外卓:1基, 野球場:2面, バックネット:20m, サッカー場:1面, テニスコート:2面, その他:173m, 便所:2基, 車止め:2基, 側溝:422m
長良公園	地区公園	1992	舗装, 緑石, 橋梁, 階段, 花壇, 花壇, 水流, 彫像, 四阿, パーゴラ, シェルター, ベンチ, 野外卓, 複合遊具, 健康器具系施設, スプリング遊具, その他, バスケットゴール, その他, 記念碑, 駐車場, 自転車置き場, 時計台, 水飲場, 手洗場, 門, 車止め, 倉庫, 掲示板, 標識, 掲揚ポール, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, マンホール, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 放送施設, 各種設備	1993, 2008, 2017, 2019	28, 13, 4, 2	園路広場, 期間を過ぎている, 修景施設, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 教養施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:30206㎡, 緑石:2767㎡, 橋梁:1箇所, 階段:159㎡, 花壇:500㎡, 花壇:10基, 水流:30m, 彫像:2基, 四阿:5基, パーゴラ:4基, シェルター:1基, ベンチ:85基, 野外卓:8基, 複合遊具:4基, 健康器具系施設:4基, スプリング遊具:2基, その他:4基, バスケットゴール:1基, その他:1箇所, 記念碑:10基, 駐車場:6205㎡, 自転車置き場:57㎡, 時計台:2基, 水飲場:7基, 手洗場:1基, 門:5箇所, 掲:1088m, 車止め:47基, 倉庫:1基, 掲示板:2基, 標識:28基, 掲揚ポール:3基, 照明施設:80基, 引込柱:7基, 側溝:885m, 排水ます:278箇所, マンホール:4基, ハンドホール:67基, 散水施設:57基, 擁壁:2249m, 放送施設:12基, 各種設備:91基
			管理事務所, その他, 便所	1992, 1993	27, 28	管理事務所: すべて期間内, その他: すべて期間内, 便所: すべて期間内	建築物
大洞緑公園	近隣公園	1978	舗装, 緑石, 橋梁, 階段, パーゴラ, シェルター, ベンチ, 踏み板式, ぶらんこ, 鉄棒, 複合遊具, 健康器具系施設, スプリング遊具, 砂場, バックネット, バスケットゴール, 水泳プール, 附属するシャワー, 時計台, 水飲場, 手洗場, 車止め, 倉庫, 標識, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 各種設備	1978, 1979, 2020	43, 42, 1	園路広場, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:3380㎡, 緑石:29㎡, 橋梁:2箇所, 階段:43㎡, パーゴラ:1基, シェルター:3基, ベンチ:14基, 踏み板式:ぶらんこ:2基, 鉄棒:1基, 複合遊具:1基, 健康器具系施設:3基, スプリング遊具:1基, 砂場:1基, バックネット:18m, バスケットゴール:1基, 水泳プール:1箇所, 附属するシャワー:1箇所, 時計台:1基, 水飲場:1基, 手洗場:1基, 掲:619m, 車止め:10基, 倉庫:2基, 標識:4基, 照明施設:7基, 引込柱:1基, 側溝:469m, 排水ます:51箇所, ハンドホール:1基, 散水施設:1基, 擁壁:366m, 各種設備:10基
木ノ下公園	近隣公園	1965	舗装, 緑石, パーゴラ, シェルター, ベンチ, 踏み板式, ぶらんこ, すべり台, 鉄棒, シンソー, 砂場, テニスコート, 水泳プール, 附属するシャワー, その他, 駐車場, 自転車置き場, 時計台, 水飲場, 手洗場, 門, 車止め, 倉庫, 材料置場, 掲示板, 標識, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 備蓄倉庫, 放送施設, 各種設備	1965	56	園路広場, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:6605㎡, 緑石:282㎡, パーゴラ:1基, シェルター:7基, ベンチ:34基, 踏み板式:ぶらんこ:2基, すべり台:1基, 鉄棒:1基, シンソー:1基, 砂場:1基, テニスコート:7面, 水泳プール:1箇所, 附属するシャワー:1箇所, その他:40m, 駐車場:563㎡, 自転車置き場:14㎡, 時計台:1基, 水飲場:1基, 手洗場:1基, 門:3箇所, 掲:326m, 車止め:11基, 倉庫:1基, 材料置場:2箇所, 掲示板:1基, 標識:4基, 照明施設:8基, 引込柱:3基, 側溝:589m, 排水ます:53箇所, ハンドホール:5基, 散水施設:6基, 擁壁:616m, 備蓄倉庫:1基, 放送施設:2基, 各種設備:11基
			管理事務所, 便所	1965	56	管理事務所: 期間を過ぎている, 便所: すべて期間内	建築物
日野中央公園	近隣公園	1994	舗装, 緑石, 階段, 池, 四阿, シェルター, ベンチ, 野外卓, 踏み板式, ぶらんこ, 鉄棒, シンソー, 複合遊具, その他, 時計台, 水飲場, 門, 車止め, 標識, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, ハンドホール, 擁壁, 放送施設, 各種設備	1994, 2008, 2009	27, 13, 12	園路広場, 期間を過ぎている, 修景施設, 全て期間内, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 全て期間内, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:5965㎡, 緑石:63㎡, 階段:74㎡, 池:50㎡, 四阿:1基, シェルター:1基, ベンチ:15基, 野外卓:3基, 踏み板式:ぶらんこ:1基, 鉄棒:1基, シンソー:1基, 複合遊具:1基, その他:4基, 時計台:1基, 水飲場:2基, 門:15箇所, 掲:613m, 車止め:21基, 標識:3基, 照明施設:10基, 引込柱:3基, 側溝:496m, 排水ます:17箇所, ハンドホール:7基, 擁壁:24m, 放送施設:2基, 各種設備:17基
梅林公園	近隣公園	1948	舗装, 緑石, 橋梁, 階段, 噴水, 水流, 池, その他, 四阿, パーゴラ, シェルター, ベンチ, 野外卓, 踏み板式, ぶらんこ, すべり台, ジャングリズム, シンソー, 複合遊具, 砂場, 記念碑, 駐車場, 自転車置き場, 時計台, 水飲場, 門, 車止め, 倉庫, 掲示板, 標識, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, マンホール, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 放送施設, 各種設備	1948, 1969, 1976, 2004, 2019	73, 52, 45, 17, 2	園路広場, 期間を過ぎている, 修景施設, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 教養施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:9026㎡, 緑石:347㎡, 橋梁:4箇所, 階段:135㎡, 噴水:2箇所, 水流:160m, 池:398㎡, その他:3基, 四阿:1基, パーゴラ:4基, シェルター:1基, ベンチ:66基, 野外卓:2基, 踏み板式:ぶらんこ:1基, すべり台:1基, ジャングリズム:1基, シンソー:1基, 複合遊具:1基, 砂場:1基, 記念碑:17基, 駐車場:269㎡, 自転車置き場:5㎡, 時計台:2基, 水飲場:2基, 門:1箇所, 掲:2166m, 車止め:47基, 倉庫:5基, 掲示板:1基, 標識:15基, 照明施設:22基, 引込柱:13基, 側溝:1682m, 排水ます:140箇所, マンホール:2基, ハンドホール:4基, 散水施設:8基, 擁壁:497m, 放送施設:2基, 各種設備:42基
			管理事務所, 便所	1987, 1989, 2017, 2020	34, 32, 4, 1	管理事務所: すべて期間内, 便所: すべて期間内	建築物
本荘公園	近隣公園	1953	舗装, 緑石, 橋梁, 階段, 噴水, 水流, 池, 彫像, 四阿, パーゴラ, シェルター, ベンチ, 踏み板式, ぶらんこ, すべり台, 鉄棒, 複合遊具, 健康器具系施設, フルーツアスレチック遊具, 砂場, バスケットゴール, 水泳プール, 附属するシャワー, その他, その他, 記念碑, 駐車場, 時計台, 水飲場, 手洗場, 門, 車止め, 倉庫, 標識, 掲揚ポール, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, マンホール, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 放送施設, 各種設備	1980, 2015, 2018, 2021	41, 6, 3, 0	園路広場, 期間を過ぎている, 修景施設, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 教養施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:7600㎡, 緑石:250㎡, 橋梁:5箇所, 階段:15㎡, 噴水:1箇所, 池:294㎡, 彫像:1基, 四阿:1基, パーゴラ:2基, シェルター:2基, ベンチ:41基, 踏み板式:ぶらんこ:1基, すべり台:1基, 鉄棒:1基, 複合遊具:2基, 健康器具系施設:3基, フルーツアスレチック遊具:1基, 砂場:1基, バスケットゴール:1基, 水泳プール:1箇所, 附属するシャワー:1箇所, その他:1箇所, その他:5基, 記念碑:2基, 駐車場:67㎡, 時計台:1基, 水飲場:1基, 手洗場:1基, 門:4箇所, 掲:1228m, 車止め:14基, 倉庫:2基, 標識:6基, 掲揚ポール:1基, 照明施設:22基, 引込柱:1基, 側溝:1547m, 排水ます:162箇所, マンホール:1基, ハンドホール:19基, 散水施設:3基, 擁壁:923m, 放送施設:1基, 各種設備:23基
			管理事務所, 便所	1980, 1990, 2019	41, 31, 2	管理事務所: 期間を過ぎている, 便所: すべて期間内	建築物
八ツ草公園	近隣公園	1981	舗装, 緑石, 橋梁, 階段, 噴水, 水流, 池, 彫像, 飛石, 四阿, ベンチ, 野外卓, 踏み板式, ぶらんこ, すべり台, 鉄棒, 複合遊具, 砂場, 野球場, バックネット, スコアボード, バックスクリーン, 附属する観覧席, 附属する控室, その他, その他, 記念碑, 時計台, 水飲場, 手洗場, 門, 車止め, 倉庫, 材料置場, 掲示板, 標識, 掲揚ポール, 照明施設, 引込柱, 側溝, 排水ます, マンホール, ハンドホール, 散水施設, 擁壁, 放送施設, 各種設備	1984, 2011	37, 10	園路広場, 期間を過ぎている, 修景施設, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 遊戯施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 教養施設, 全て期間内, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:5989㎡, 緑石:1048㎡, 橋梁:1箇所, 階段:18㎡, 噴水:2箇所, 水流:53m, 池:264㎡, 彫像:10基, 飛石:1箇所, 四阿:1基, ベンチ:16基, 野外卓:2基, 踏み板式:ぶらんこ:1基, すべり台:1基, 鉄棒:1基, 複合遊具:1基, 砂場:1基, 野球場:1面, バックネット:37m, スコアボード:2基, バックスクリーン:1基, 附属する観覧席:2基, 附属する控室:2箇所, その他:192m, その他:6基, 記念碑:2基, 時計台:2基, 水飲場:2基, 手洗場:2基, 門:5箇所, 掲:648m, 時計台:1基, 車止め:28基, 材料置場:1箇所, 掲示板:1基, 標識:12基, 掲揚ポール:6基, 照明施設:13基, 引込柱:3基, 側溝:548m, 排水ます:97箇所, マンホール:3基, ハンドホール:29基, 散水施設:3基, 擁壁:1043m, 放送施設:2基, 各種設備:20基
			管理事務所, 便所	1981, 2008	40, 13	管理事務所: すべて期間内, 便所: すべて期間内	建築物
流通センター公園	近隣公園	1977	舗装, 階段, パーゴラ, ベンチ, 野球場, バックネット, その他, 駐車場, 時計台, 水飲場, 車止め, 標識, 照明施設, 側溝, 排水ます, マンホール, 散水施設, 擁壁, 各種設備	1977	44	園路広場, 期間を過ぎている, 休養施設, 期間を過ぎている, 運動施設, 期間を過ぎている, 便益施設, 期間を過ぎている, 管理施設, 期間を過ぎている, その他施設, 期間を過ぎている	舗装:635㎡, 階段:9㎡, パーゴラ:1基, ベンチ:10基, 野球場:1面, バックネット:20m, その他:99m, 駐車場:348㎡, 時計台:1基, 水飲場:1基, 掲:399m, 車止め:11基, 標識:6基, 照明施設:3基, 側溝:410m, 排水ます:22箇所, マンホール:1基, 散水施設:2基, 擁壁:653m, 各種設備:4基
			便所	1977	44	便所: すべて期間内	建築物

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
三田洞公園	近隣公園	1967	舗装、緑石階段、シェルターベンチ、踏み板式ふらんこ、鉄棒、シーソー、複合遊具、砂場、象形遊具、その他、野球場、バックネット、水泳プール、附属するシャワー、その他、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1967, 2014, 2018	54, 7, 3	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:556㎡、緑石:5m、階段:31㎡、シェルター:2基、ベンチ:22基、踏み板式ふらんこ:1基、鉄棒:1基、シーソー:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:1基、その他:2基、野球場:1面、バックネット:18m、水泳プール:1箇所、附属するシャワー:1箇所、その他:1箇所、時計台:1基、水飲場:1基、柵:268m、車止め:6基、倉庫:3基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:611m、排水ます:27箇所、散水施設:1基、擁壁:94m、各種設備:9基
寺田公園	近隣公園	1987	舗装、緑石橋梁、パーゴラ、シェルターベンチ、野外卓、踏み板式ふらんこ、複合遊具、スプリング遊具、砂場、野球場、バックネット、スコアボード、水泳プール、附属するシャワー、その他、駐車場、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、掲揚ポール、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1987, 2008, 2014	34, 13, 7	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:1424㎡、緑石:385m、橋梁:1箇所、パーゴラ:2基、シェルター:5基、ベンチ:23基、野外卓:1基、踏み板式ふらんこ:1基、複合遊具:1基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、野球場:2面、バックネット:24m、スコアボード:1基、水泳プール:1箇所、附属するシャワー:1箇所、その他:365m、駐車場:204㎡、時計台:1基、水飲場:1基、柵:496m、車止め:15基、倉庫:5基、標識:1基、掲揚ポール:1基、照明施設:4基、引込柱:2基、側溝:415m、排水ます:29箇所、ハンドホール:1基、散水施設:2基、擁壁:385m、各種設備:4基
黒野城跡公園	近隣公園	1964	舗装、緑石階段、デッキ、花壇、水流、四阿、パーゴラ、ベンチ、鉄棒、複合遊具、砂場、その他、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、水門、散水施設、各種設備	1964, 2015	57, 6	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:4213㎡、緑石:12m、階段:48㎡、デッキ:79㎡、花壇:63㎡、水流:55m、四阿:1基、パーゴラ:1基、ベンチ:15基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、その他:18m、水飲場:1基、柵:516m、車止め:10基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:2基、側溝:6m、排水ます:11箇所、水門:1箇所、散水施設:1基、各種設備:10基
島中央公園	近隣公園	1984	舗装、緑石、四阿、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、シーソー、複合遊具、健康器具系施設、砂場、テニスコート、その他、駐車場、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1984, 2009, 2011, 2014, 2020	37, 12, 10, 7, 1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:8719㎡、緑石:704m、四阿:1基、パーゴラ:2基、ベンチ:26基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、シーソー:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:3基、砂場:1基、テニスコート:1面、その他:9m、駐車場:374㎡、時計台:1基、水飲場:2基、門:3箇所、柵:821m、車止め:27基、倉庫:1基、標識:6基、照明施設:12基、引込柱:2基、側溝:933m、排水ます:41箇所、ハンドホール:4基、擁壁:440m、各種設備:7基
早田西公園	近隣公園	1965	舗装、パーゴラ、シェルター、ベンチ、踏み板式ふらんこ、複合遊具、健康器具系施設、砂場、テニスコート、その他、その他、駐車場、水飲場、柵、時計台、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、放送施設、各種設備	1965, 2006, 2021	56, 15, 0	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:5247㎡、パーゴラ:2基、シェルター:3基、ベンチ:20基、踏み板式ふらんこ:2基、複合遊具:1基、健康器具系施設:3基、砂場:1基、テニスコート:4面、その他:251m、その他:8基、その他:1箇所、駐車場:688㎡、水飲場:2基、門:3箇所、柵:160m、時計:1基、車止め:23基、倉庫:1基、掲示板:1基、標識:5基、照明施設:3基、引込柱:3基、側溝:79m、排水ます:21箇所、擁壁:246m、放送施設:1基、各種設備:14基
			管理事務所、便所	1965, 2003, 2019	56, 18, 2	管理事務所:期間を過ぎている。便所:すべて期間内	建築物
雄日ヶ丘公園	近隣公園	1970	舗装、緑石、パーゴラ、シェルター、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、シーソー、ラダー、砂場、その他、水泳プール、附属するシャワー、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、掲揚ポール、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1970, 2014	51, 7	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:6165㎡、緑石:575m、パーゴラ:2基、シェルター:2基、ベンチ:23基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、シーソー:1基、ラダー:2基、砂場:1基、その他:1基、水泳プール:1箇所、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、門:2箇所、柵:730m、車止め:38基、倉庫:6基、標識:2基、掲揚ポール:1基、照明施設:7基、側溝:1014m、排水ます:15箇所、擁壁:555m、各種設備:2基
島南公園	近隣公園	1992	舗装、緑石橋梁、階段、花壇、水流、彫像、飛石、四阿、パーゴラ、ベンチ、野外卓、踏み板式ふらんこ、鉄棒、複合遊具、砂場、駐車場、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1992, 2014	29, 7	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:8780㎡、緑石:752m、橋梁:1箇所、階段:24㎡、花壇:64㎡、水流:120m、彫像:1基、飛石:1箇所、四阿:1基、パーゴラ:3基、ベンチ:40基、野外卓:2基、踏み板式ふらんこ:1基、鉄棒:1基、複合遊具:3基、砂場:1基、駐車場:141㎡、時計台:1基、水飲場:4基、柵:12m、車止め:47基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:18基、引込柱:1基、側溝:480m、排水ます:43箇所、ハンドホール:15基、散水施設:7基、擁壁:459m、各種設備:27基
			管理事務所、便所	1992	29	管理事務所:すべて期間内。便所:すべて期間内	建築物
江崎運動場	運動公園	1970	舗装、野球場、バックネット、便所、車止め、標識	1970	51	園路広場:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている	舗装:1419㎡、野球場:7面、バックネット:84m、便所:2基、車止め:42基、標識:3基
鏡島運動場	運動公園	1984	舗装、野球場、バックネット、サッカー場、便所、倉庫、標識	1984	37	園路広場:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている	舗装:27197㎡、野球場:2面、バックネット:15m、サッカー場:1面、便所:2基、倉庫:2基、標識:13基
日置江公園	運動公園	1968	舗装、野球場、バックネット、サッカー場、便所、車止め	1968	53	園路広場:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている	舗装:485㎡、野球場:1面、バックネット:20m、サッカー場:2面、便所:1基、車止め:5基
日置江北公園	運動公園	1975	舗装、緑石、ベンチ、野球場、バックネット、スコアボード、その他、駐車場、水飲場、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1975	46	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:90㎡、緑石:181m、ベンチ:27基、野球場:3面、バックネット:31m、スコアボード:2基、その他:448m、駐車場:1098㎡、水飲場:1基、手洗場:3基、柵:238m、車止め:13基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:225m、排水ます:8箇所、各種設備:7基
茶屋新田運動場	運動公園	1990	舗装	1990	33	園路広場:期間を過ぎている	舗装:4248㎡
北西部運動公園	運動公園	2007	舗装、緑石階段、シェルター、ベンチ、その他、その他、駐車場、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、材料置場、掲示板、標識、掲揚ポール、照明施設、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、貯水施設、散水施設、擁壁、各種設備	2007	14	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている	舗装:40243㎡、緑石:1156m、階段:67㎡、シェルター:10基、ベンチ:82基、その他:925m、その他:8基、駐車場:8274㎡、時計台:2基、水飲場:3基、門:14箇所、柵:1089m、車止め:42基、倉庫:3基、材料置場:2箇所、掲示板:2基、標識:4基、掲揚ポール:3基、照明施設:13基、側溝:1702m、排水ます:53箇所、マンホール:3基、ハンドホール:12基、貯水施設:1基、散水施設:15基、擁壁:26m、各種設備:33基
河渡緑地	運動公園	1997	舗装、ベンチ、野球場、バックネット、その他、便所	1997	24	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている	舗装:8570㎡、ベンチ:2基、野球場:1面、バックネット:12m、その他:1箇所、便所:1基
島大橋河川公園	運動公園	2012	舗装、緑石階段、花壇、彫像、ラグビー場、その他、駐車場、便所、柵、車止め、掲揚ポール、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、各種設備	2012	9	園路広場:全て期間内。修景施設:全て期間内。運動施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:全て期間内。その他施設:全て期間内	舗装:270㎡、緑石:58m、階段:42㎡、花壇:62㎡、彫像:1基、ラグビー場:1箇所、その他:2基、駐車場:2745㎡、便所:1基、柵:28m、車止め:2基、掲揚ポール:2基、照明施設:2基、側溝:24m、排水ます:1箇所、ハンドホール:10基、散水施設:3基、各種設備:7基
			管理事務所	2012	9	管理事務所:すべて期間内	建築物
正木緑地	運動公園	2003	舗装、柵	2003	20	園路広場:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている	舗装:4069㎡、柵:90m

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
中屋運動場	運動公園	1985	ベンチ,野外卓,野球場,バックネット,その他,便所,倉庫,標識,排水ます,散水施設	1985	36	休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:12基,野外卓:1基,野球場:1面,バックネット:24m,その他:245m,便所:1基,倉庫:1基,標識:1基,排水ます:1箇所,散水施設:1基
巨島公園	運動公園	1965	舗装,緑石,パーゴラ,ベンチ,野球場,バックネット,附属する控室,その他,駐車場,便所,時計台,手洗場,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,散水施設,擁壁,各種設備	1965	58	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:42㎡,緑石:36㎡,パーゴラ:2基,ベンチ:8基,野球場:1面,バックネット:36m,附属する控室:1箇所,その他:237m,駐車場:1201㎡,便所:1基,時計台:1基,手洗場:1基,柵:44m,車止め:6基,倉庫:2基,標識:2基,照明施設:1基,引込柱:3基,側溝:10m,排水ます:7箇所,散水施設:1基,擁壁:224m,各種設備:6基
福光中央公園	運動公園	1966	舗装,緑石,階段,ベンチ,野球場,バックネット,スコアボード,バックスクリーン,附属する観覧席,その他,その他,駐車場,手洗場,門,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,ハンドホール,散水施設,擁壁,放送施設,各種設備	1966	55	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:2251㎡,緑石:20㎡,階段:34㎡,ベンチ:9基,野球場:1面,バックネット:18m,スコアボード:1基,バックスクリーン:1基,附属する観覧席:306㎡,その他:327㎡,その他:6基,駐車場:982㎡,手洗場:3基,門:16箇所,柵:686m,車止め:18基,倉庫:1基,標識:4基,照明施設:3基,引込柱:3基,側溝:329m,排水ます:20箇所,ハンドホール:15基,散水施設:5基,擁壁:322m,放送施設:2基,各種設備:23基
			管理事務所,便所,附属する控室	1966, 1973	55, 48	管理事務所:期間を過ぎている,便所:期間を過ぎている,附属する控室:期間を過ぎている	建築物
岩利広場	運動公園	2010	舗装,緑石,シェルター,ベンチ,その他,駐車場,便所,水飲場,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,排水ます,ハンドホール,散水施設,各種設備	2010	11	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内,その他施設:全て期間内	舗装:6243㎡,緑石:33㎡,シェルター:1基,ベンチ:6基,その他:466㎡,駐車場:1536㎡,便所:1基,水飲場:1基,車止め:5基,倉庫:1基,標識:1基,照明施設:2基,引込柱:1基,排水ます:1箇所,ハンドホール:5基,散水施設:9基,各種設備:14基
まなした公園	風致公園	1973	舗装,花壇,ベンチ,すべり台,砂場,便所,時計台,水飲場,柵,車止め,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,擁壁,各種設備	1973	50	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:249㎡,花壇:22㎡,ベンチ:2基,すべり台:1基,砂場:1基,便所:1基,時計台:1基,水飲場:1基,柵:16m,車止め:5基,標識:2基,照明施設:3基,引込柱:1基,側溝:92m,排水ます:5箇所,擁壁:105m,各種設備:3基
桜台緑地	風致公園	1983	舗装,階段,柵,側溝,擁壁	1983	40	園路広場:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:20㎡,階段:106㎡,柵:296m,側溝:65m,擁壁:142m
公園道路	風致公園	1966	舗装,緑石,階段,ベンチ,すべり台,砂場,便所,水飲場,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,擁壁,各種設備	1966	57	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:313㎡,緑石:191㎡,階段:21㎡,ベンチ:3基,すべり台:1基,砂場:1基,便所:1基,水飲場:1基,柵:252m,車止め:3基,倉庫:1基,標識:1基,照明施設:3基,引込柱:1基,側溝:5m,排水ます:3箇所,擁壁:178m,各種設備:3基
粕森公園	風致公園	2015	舗装,橋梁,階段,花壇,水流,彫像,四阿,シェルター,ベンチ,複合遊具,スプリング遊具,その他,記念碑,駐車場,時計台,水飲場,手洗場,門,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,マンホール,ハンドホール,散水施設,水質浄化施設,擁壁,各種設備	1952, 2010, 2016	69, 11, 5	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:7503㎡,橋梁:3箇所,階段:425㎡,花壇:30㎡,水流:34㎡,彫像:5基,四阿:1基,シェルター:4基,ベンチ:29基,複合遊具:1基,スプリング遊具:1基,その他:1基,記念碑:2基,駐車場:537㎡,時計台:1基,水飲場:4基,手洗場:1基,門:2箇所,柵:841m,車止め:22基,倉庫:1基,標識:7基,照明施設:54基,引込柱:6基,側溝:526m,排水ます:53箇所,マンホール:4基,ハンドホール:13基,散水施設:5基,水質浄化施設:1基,擁壁:169m,各種設備:50基
			管理事務所,便所	1952	69	管理事務所:期間を過ぎている,便所:期間を過ぎている	建築物
せせらぎ広場	風致公園	1996	舗装,花壇,ベンチ,その他,その他,便所,標識	1996	25	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:全て期間内,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	舗装:11675㎡,花壇:768㎡,ベンチ:13基,その他:24㎡,その他:1箇所,便所:1基,標識:10基
いりのと緑地	風致公園	1978, 2019	舗装,緑石,ベンチ,すべり台,便所,柵,車止め,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,ハンドホール,擁壁,各種設備	1978, 2019	45, 4	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:177㎡,緑石:48㎡,ベンチ:9基,すべり台:1基,便所:1基,柵:223m,車止め:3基,標識:1基,照明施設:3基,引込柱:2基,側溝:5m,排水ます:3箇所,ハンドホール:1基,擁壁:141m,各種設備:4基
忠節緑地	風致公園	1949	舗装,緑石,階段,花壇,石組,柵,車止め,照明施設,散水施設,擁壁,各種設備	1949	74	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:415㎡,緑石:5㎡,階段:159㎡,花壇:844㎡,石組:2基,柵:745m,車止め:12基,照明施設:1基,散水施設:17基,擁壁:743m,各種設備:2基
鶉緑地	風致公園	2006	舗装,花壇,ベンチ,駐車場,便所,水飲場,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,ハンドホール,散水施設,各種設備	2006	17	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:全て期間内,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:8396㎡,花壇:175㎡,ベンチ:3基,駐車場:573㎡,便所:1基,水飲場:1基,柵:327m,車止め:3基,倉庫:4基,標識:4基,照明施設:3基,引込柱:1基,側溝:117m,排水ます:9箇所,ハンドホール:2基,散水施設:1基,各種設備:9基
兎ヶ洞西緑地	風致公園	1971	緑石,シェルター,ベンチ,時計台,水飲場,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,排水ます,散水施設	1971	52	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	緑石:46㎡,シェルター:1基,ベンチ:7基,時計台:1基,水飲場:1基,車止め:30基,倉庫:1基,標識:1基,照明施設:3基,引込柱:1基,排水ます:1箇所,散水施設:1基
岩崎緑地	風致公園	1986	舗装,階段,パーゴラ,シェルター,ベンチ,砂場,便所,時計台,手洗場,門,柵,倉庫,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,マンホール,ハンドホール,擁壁,各種設備	1986	37	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:834㎡,階段:16㎡,パーゴラ:1基,シェルター:1基,ベンチ:11基,砂場:1基,便所:2基,時計台:1基,手洗場:1基,門:1箇所,柵:247m,倉庫:2基,照明施設:4基,引込柱:2基,側溝:194m,排水ます:6箇所,マンホール:2基,ハンドホール:2基,擁壁:57m,各種設備:5基
夕べが池公園	風致公園	1987	舗装,緑石,橋梁,階段,池,四阿,ベンチ,野外卓,車止め,護岸,擁壁	1987	36	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	舗装:1204㎡,緑石:369㎡,橋梁:1箇所,階段:11㎡,池:2731㎡,四阿:1基,ベンチ:17基,野外卓:2基,車止め:8基,護岸:210m,擁壁:193m
鳥羽川緑地	風致公園	1981	舗装,階段,ベンチ,テニスコート,その他,車止め,標識	1981	42	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:3272㎡,階段:144㎡,ベンチ:2基,テニスコート:2面,その他:180m,車止め:2基,標識:1基
鷺山公園	風致公園	1984	舗装,階段,四阿,ベンチ,野外卓,記念碑,便所,水飲場,柵,時計,車止め,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,擁壁,各種設備	2000	21	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:5126㎡,階段:203㎡,四阿:2基,ベンチ:10基,野外卓:1基,記念碑:1基,便所:1基,水飲場:1基,柵:544m,時計:1基,車止め:3基,標識:8基,照明施設:3基,引込柱:1基,側溝:153m,排水ます:8箇所,擁壁:433m,各種設備:1基
三輪緑地	風致公園	1990	舗装,緑石,階段,パーゴラ,ベンチ,柵,車止め,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,各種設備	1990	33	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:204㎡,緑石:153㎡,階段:8㎡,パーゴラ:1基,ベンチ:4基,柵:59m,車止め:4基,照明施設:1基,引込柱:2基,側溝:146m,排水ます:6箇所,各種設備:2基
伊自良川緑地	風致公園	1984	舗装,ベンチ,野球場,バックネット,サッカー場,ゲートボール場,便所,倉庫,標識,排水ます,各種設備	1984	37	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:21548㎡,ベンチ:3基,野球場:1面,バックネット:18m,サッカー場:2面,ゲートボール場:2箇所,便所:2基,倉庫:2基,標識:4基,排水ます:1箇所,各種設備:1基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
伊鳥緑地	風致公園	1981	舗装,ベンチ,その他,その他,便所,車止め,倉庫,擁壁	1981	42	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:2346㎡,ベンチ:4基,その他:140m,その他:2基,便所:1基,車止め:2基,倉庫:1基,擁壁:51m
城田寺緑地	風致公園	1994	舗装,便所	1994	29	園路広場:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている	舗装:1536㎡,便所:1基
早田緑地	風致公園	1969	舗装,花壇,ベンチ,水飲場,車止め,倉庫,標識,照明施設,排水ます,散水施設,各種設備	1969	54	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:45㎡,花壇:112㎡,ベンチ:2基,水飲場:1基,車止め:3基,倉庫:2基,標識:1基,照明施設:1基,排水ます:1箇所,散水施設:1基,各種設備:1基
いずみ緑地	風致公園	1989	舗装,階段,花壇,ベンチ,柵,車止め,標識,照明施設,側溝	1989	34	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:390㎡,階段:4㎡,花壇:91㎡,ベンチ:3基,柵:104m,車止め:3基,標識:1基,照明施設:1基,側溝:107m
福光緑地	風致公園	1989	舗装,ベンチ,便所,水飲場,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,各種設備	1989	34	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:1172㎡,ベンチ:6基,便所:1基,水飲場:1基,柵:75m,車止め:5基,倉庫:1基,標識:1基,照明施設:2基,引込柱:1基,側溝:53m,排水ます:7箇所,各種設備:5基
真福寺公園	風致公園	1966	舗装,階段,四阿,ベンチ,水飲場,柵,倉庫,照明施設,側溝,排水ます,擁壁,各種設備	1966	57	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:663㎡,階段:143㎡,四阿:1基,ベンチ:3基,水飲場:1基,柵:143m,倉庫:1基,標識:1基,照明施設:2基,側溝:267m,排水ます:1箇所,擁壁:16m,各種設備:2基
鶯飼緑地	風致公園	1975	舗装,車止め,擁壁	1975	48	園路広場:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:1816㎡,車止め:1基,擁壁:147m
志段見公園	風致公園	1989	舗装,橋梁,階段,野外卓,柵,車止め,標識,側溝,擁壁	1989	34	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	舗装:250㎡,橋梁:3箇所,階段:72㎡,野外卓:1基,柵:43m,車止め:2基,標識:1基,側溝:22m,擁壁:20m
岩舟緑地	風致公園	1983	舗装,階段,ベンチ,便所,柵,車止め,標識,側溝,排水ます,擁壁	1983	40	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:72㎡,階段:3㎡,ベンチ:1基,便所:1基,柵:101m,車止め:7基,標識:1基,側溝:128m,排水ます:1箇所,擁壁:16m
リバーパークおぶさ	風致公園	1991	舗装,花壇,ベンチ,野外卓,便所,車止め	1991	30	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:35198㎡,花壇:324㎡,ベンチ:6基,野外卓:7基,便所:4基,車止め:294基
堀田9号緑地	風致公園	1995	舗装,デッキ,池,四阿,ベンチ,柵,車止め,標識,護岸	1995	28	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:全て期間内,休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:104㎡,デッキ:6㎡,池:148㎡,四阿:1基,ベンチ:2基,柵:15m,車止め:1基,標識:2基,護岸:14㎡
竹林広場	風致公園	1997	舗装,ベンチ,野外卓,便所,柵,車止め,倉庫	1997	24	園路広場:全て期間内,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:6379㎡,ベンチ:8基,野外卓:2基,便所:1基,柵:522m,車止め:6基,倉庫:3基
尾花自然歩道	風致公園	2000	舗装,階段,ベンチ,柵,車止め,倉庫,標識,側溝,排水ます,マンホール,擁壁	2000	23	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	舗装:3645㎡,階段:26㎡,ベンチ:2基,柵:148m,車止め:18基,倉庫:1基,標識:9基,側溝:1133m,排水ます:4箇所,マンホール:1基,擁壁:317m
北島緑地	風致公園	1989	舗装,緑石,花壇,ベンチ,水飲場,車止め,引込柱,排水ます,擁壁,各種設備	1989	34	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:全て期間内,休養施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:100㎡,緑石:40m,花壇:23㎡,ベンチ:1基,水飲場:1基,車止め:3基,引込柱:1基,排水ます:1箇所,擁壁:20m,各種設備:1基
島第1号公園	風致公園	2001	舗装,緑石,便所,柵,車止め,標識,ハンドホール	2001	20	園路広場:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	舗装:24154㎡,緑石:41m,便所:2基,柵:687m,車止め:3基,標識:3基,ハンドホール:1基
柿ヶ瀬緑地	風致公園	1990	舗装	1990	33	園路広場:期間を過ぎている	舗装:2321㎡
清水緑地	都市緑地	1980	舗装,緑石,橋梁,階段,デッキ,花壇,花壇,噴水,水流,池,彫像,飛石,その他,バーゴラ,シェルター,ベンチ,野外卓,記念碑,時計台,水飲場,手洗場,門,柵,車止め,倉庫,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,マンホール,散水施設,擁壁,発電施設,各種設備	1980, 2004	41, 17	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:6339㎡,緑石:684m,橋梁:4箇所,階段:419㎡,デッキ:333㎡,花壇:351㎡,花壇:4基,噴水:1箇所,水流:766m,池:196㎡,彫像:1基,飛石:4箇所,その他:3基,バーゴラ:2基,シェルター:4基,ベンチ:50基,野外卓:4基,記念碑:2基,時計台:2基,水飲場:6基,手洗場:1基,門:2箇所,柵:1414m,車止め:150基,倉庫:1基,標識:11基,照明施設:79基,引込柱:7基,側溝:56m,排水ます:80箇所,マンホール:22基,散水施設:9基,擁壁:1376m,発電施設:1基,各種設備:41基
			管理事務所,便所	2004, 2006, 2011	17, 15, 10	管理事務所:すべて期間内,便所:すべて期間内	建築物
橋本緑地	都市緑地	2000	舗装,花壇,その他,ベンチ,柵,車止め,照明施設,引込柱,マンホール,散水施設,各種設備	2000	23	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:2803㎡,花壇:881m,その他:2基,ベンチ:21基,柵:134m,車止め:36基,照明施設:10基,引込柱:2基,マンホール:6基,散水施設:1基,各種設備:9基
日野堂後公園	都市緑地	1973	舗装,ベンチ,その他,記念碑,便所,柵,車止め,倉庫,掲示板,標識,側溝,排水ます,各種設備	1973	48	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,教養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:42102㎡,ベンチ:2基,その他:240m,記念碑:1基,便所:4基,柵:19m,車止め:7基,倉庫:3基,掲示板:1基,標識:7基,側溝:95m,排水ます:2箇所,各種設備:1基
境川緑道公園	都市緑地	1995	舗装,橋梁,階段,噴水,水流,池,シェルター,ベンチ,野外卓,健康器具系施設,スプリング遊具,その他,テニスコート,バスケットゴール,ゲートボール場,その他,その他,駐車場,時計台,水飲場,門,柵,車止め,管理事務所,倉庫,掲示板,標識,照明施設,引込柱,側溝,排水ます,マンホール,ハンドホール,水質浄化施設,護岸,擁壁,各種設備	1995, 2005, 2007	26, 16, 14	園路広場:期間を過ぎている,修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている,その他施設:期間を過ぎている	舗装:25915㎡,橋梁:3箇所,階段:877㎡,噴水:4箇所,水流:86m,池:182㎡,シェルター:16基,ベンチ:42基,野外卓:8基,健康器具系施設:12基,スプリング遊具:4基,その他:2基,テニスコート:5m,バスケットゴール:2基,ゲートボール場:4箇所,その他:260m,その他:1箇所,駐車場:785㎡,時計台:2基,水飲場:3基,門:4箇所,柵:613m,時計:1基,車止め:107基,管理事務所:2棟,倉庫:4基,掲示板:3基,標識:50基,照明施設:14基,引込柱:2基,側溝:1251m,排水ます:37箇所,マンホール:3基,ハンドホール:2基,水質浄化施設:4基,護岸:1295㎡,擁壁:366m,各種設備:16基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
長良川公園	都市緑地	1969	舗装、緑石、階段、花壇、池、彫像、シェルター、ベンチ、テニスコート、その他、記念碑、駐車場、便所、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、その他、ヘリポート、各種設備	1969	52	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:31833㎡、緑石:116㎡、階段:29㎡、花壇:351㎡、池:20㎡、彫像:9基、シェルター:1基、ベンチ:60基、テニスコート:2面、その他:60m、記念碑:3基、駐車場:2367㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:129m、車止め:125基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:41m、排水ます:7箇所、ハンドホール:1基、擁壁:582m、その他:114基、ヘリポート:1箇所、各種設備:4基
堀田緑地	都市緑地	1976	舗装、階段、四阿、ベンチ、野外卓、記念碑、時計台、柵、車止め、照明施設、引込柱、マンホール、擁壁、各種設備	1976	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。教養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2511㎡、階段:59㎡、四阿:2基、ベンチ:16基、野外卓:1基、記念碑:4基、時計台:1基、柵:94m、車止め:2基、照明施設:4基、引込柱:2基、マンホール:1基、擁壁:95m、各種設備:5基
ポケットパーク鶯かがり	他	1980	舗装、花壇、花壇、パーゴラ、ベンチ、柵、標識	1980	43	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。	舗装:92㎡、花壇:12㎡、花壇:4基、パーゴラ:1基、ベンチ:4基、柵:32m、標識:1基
ポケットパーク名水	他	1986	舗装、緑石、橋梁、階段、花壇、噴水、水流、池、飛石、ベンチ、便所、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1986	37	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:215㎡、緑石:53㎡、橋梁:1箇所、階段:37㎡、花壇:33㎡、噴水:1箇所、水流:25m、池:27㎡、飛石:2箇所、ベンチ:3基、便所:1基、手洗場:1基、柵:52m、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:2基、排水ます:8箇所、ハンドホール:1基、散水施設:1基、擁壁:120m、各種設備:9基
ポケットパークカンピーナス	他	1997	舗装、緑石、ベンチ、門、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、ハンドホール、散水施設、各種設備	1997	26	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:87㎡、緑石:22㎡、ベンチ:3基、門:1箇所、柵:15m、車止め:10基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、ハンドホール:1基、散水施設:1基、各種設備:4基
ポケットパークあかり	他	1983	舗装、緑石、花壇、ベンチ、野外卓、柵、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1983	40	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:80㎡、緑石:33㎡、花壇:9基、ベンチ:6基、野外卓:4基、柵:38m、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、排水ます:1箇所、ハンドホール:1基、擁壁:39m、各種設備:1基
ポケットパーク明徳	他	1981	舗装、緑石、花壇、ベンチ、水飲場、照明施設、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:51㎡、緑石:27㎡、花壇:7㎡、ベンチ:2基、水飲場:1基、照明施設:1基、排水ます:1箇所、ハンドホール:1基、擁壁:29m、各種設備:1基
スポットパークみらい	他	1988	舗装、階段、ベンチ、車止め、標識、照明施設、擁壁	1988	35	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。	舗装:72㎡、階段:1㎡、ベンチ:9基、車止め:5基、標識:1基、照明施設:1基、擁壁:23m
川原町広場	他	2007	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、話所、標識、照明施設、引込柱、井戸、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、その他、各種設備	2007	16	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2753㎡、緑石:545㎡、階段:55㎡、花壇:50㎡、ベンチ:8基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:312m、車止め:10基、話所:1棟、標識:3基、照明施設:22基、引込柱:2基、井戸:1基、側溝:156m、排水ます:33箇所、マンホール:2基、ハンドホール:15基、散水施設:2基、擁壁:96m、その他:3基、各種設備:12基
西部大野公園	街区公園	1974	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ふらんこ、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1974、2017	49.6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:448㎡、緑石:41㎡、ベンチ:6基、踏み板式ふらんこ:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:38m、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:174m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:150m、排水ます:16箇所、擁壁:164m、各種設備:4基
あかね公園	街区公園	1977	舗装、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1977	46	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:752㎡、ベンチ:8基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:50m、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:227m、車止め:5基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:2基、側溝:127m、排水ます:14箇所、ハンドホール:1基、擁壁:181m、各種設備:8基
西部公園	街区公園	1978	舗装、緑石、階段、ベンチ、バックネット、その他、便所、手洗場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、排水ます、擁壁	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。	舗装:1826㎡、緑石:14㎡、階段:3㎡、ベンチ:6基、バックネット:18m、その他:125m、便所:1基、手洗場:1基、柵:55m、時計:1基、車止め:8基、標識:2基、照明施設:2基、排水ます:1箇所、擁壁:224m
西部辰新公園	街区公園	1981	舗装、ベンチ、砂場、その他、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:75㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、その他:46m、便所:1基、時計台:1基、手洗場:2基、柵:41m、車止め:6基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:5m、排水ます:7箇所、擁壁:3m、各種設備:2基
沓井公園	街区公園	1973	舗装、ベンチ、すべり台、砂場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、パーゴラ、各種設備	1973、2017	50.6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:228㎡、ベンチ:2基、すべり台:1基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:99m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:8m、排水ます:4箇所、擁壁:96m、パーゴラ:1基、各種設備:1基
愛宕公園	街区公園	1953	舗装、緑石、その他、シェルター、ベンチ、踏み板式ふらんこ、複合遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1953、2016、2022	70.7、1	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1006㎡、緑石:116㎡、その他:6基、シェルター:1基、ベンチ:7基、踏み板式ふらんこ:1基、複合遊具:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:16m、車止め:28基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:4基、引込柱:1基、排水ます:1箇所、ハンドホール:3基、擁壁:20m、各種設備:4基
加納西公園	街区公園	1957	舗装、緑石、四阿、ベンチ、踏み板式ふらんこ、鉄棒、複合遊具、健康器具系施設、スプリング遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1957、2018	66.5	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:354㎡、緑石:14㎡、四阿:1基、ベンチ:2基、踏み板式ふらんこ:1基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:2基、スプリング遊具:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:105m、車止め:2基、標識:3基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:4m、排水ます:7箇所、ハンドホール:1基、擁壁:18m、各種設備:5基
水野町公園	街区公園	1970	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、便所、水飲場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1970、2020	53.3	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:687㎡、緑石:64㎡、ベンチ:6基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、便所:1基、水飲場:1基、柵:56m、時計:1基、車止め:6基、倉庫:2基、標識:3基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:47m、排水ます:9箇所、擁壁:112m、各種設備:4基
加納三笠公園	街区公園	1999	舗装、花壇、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、各種設備	1999	24	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:712㎡、花壇:126㎡、ベンチ:7基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:90m、車止め:19基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:67m、排水ます:8箇所、散水施設:2基、各種設備:5基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
加納神明公園	街区公園	1993	舗装、花壇、ベンチ、砂場、便所、柵、時計、車止め、倉庫、標識、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、各種設備	1993	30	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:165㎡、花壇:13㎡、ベンチ:4基、砂場:1基、便所:1基、柵:98m、時計:1基、車止め:4基、倉庫:1基、標識:1基、引込柱:1基、側溝:50m、排水ます:5箇所、散水施設:1基、各種設備:3基
一松道公園	街区公園	1967	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、健康器具系施設、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、各種設備	1967、2021、2022	56、2、1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:559㎡、緑石:86㎡、ベンチ:4基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、健康器具系施設:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:135m、車止め:6基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:70m、排水ます:3箇所、ハンドホール:2基、各種設備:8基
田神公園	街区公園	1980	舗装、緑石、花壇、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1980	43	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:443㎡、緑石:56㎡、花壇:8㎡、ベンチ:9基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:32㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:157m、車止め:6基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、排水ます:11箇所、擁壁:116m、各種設備:5基
安宅公園	街区公園	1953	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ふらんこ、複合遊具、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1953、2021	70、2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:187㎡、緑石:11㎡、ベンチ:3基、踏み板式ふらんこ:1基、複合遊具:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:98m、車止め:11基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:37m、排水ます:5箇所、散水施設:1基、擁壁:36m、各種設備:3基
華陽小公園	街区公園	1980	舗装、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1980	43	園路広場:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:32㎡、水飲場:1基、柵:52m、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:22m、排水ます:3箇所、擁壁:19m、各種設備:1基
五坪町公園	街区公園	1987	舗装、ベンチ、砂場、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1987	36	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:169㎡、ベンチ:1基、砂場:1基、水飲場:1基、柵:78m、時計:1基、車止め:3基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:64m、排水ます:3箇所、擁壁:24m、各種設備:3基
祈年町公園	街区公園	1998	舗装、緑石、階段、ベンチ、スプリング遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1998	25	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:292㎡、緑石:67㎡、階段:13㎡、ベンチ:13基、スプリング遊具:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:102m、車止め:7基、標識:3基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:60m、排水ます:4箇所、各種設備:6基
しいのみ公園	街区公園	1970	舗装、階段、ベンチ、すべり台、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1970	53	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:598㎡、階段:8㎡、ベンチ:3基、すべり台:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:175m、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:5基、引込柱:1基、側溝:167m、排水ます:14箇所、散水施設:1基、擁壁:239m、各種設備:5基
すぎのこ公園	街区公園	1973	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、すべり台、砂場、便所、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1973	50	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:160㎡、緑石:11㎡、階段:1㎡、花壇:21㎡、ベンチ:2基、すべり台:1基、砂場:1基、便所:1基、水飲場:1基、柵:52m、時計:1基、車止め:3基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:88m、排水ます:4箇所、擁壁:134m、各種設備:5基
野畑公園	街区公園	1979	舗装、ベンチ、鉄棒、砂場、その他、便所、手洗場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1979	44	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:675㎡、ベンチ:3基、鉄棒:1基、砂場:1基、その他:82㎡、便所:1基、手洗場:1基、柵:82m、時計:1基、車止め:5基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:74m、排水ます:1箇所、各種設備:1基
野村公園	街区公園	1985	舗装、バーゴラ、ベンチ、砂場、その他、車止め、倉庫、標識、側溝、排水ます、擁壁	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:468㎡、バーゴラ:1基、ベンチ:4基、砂場:1基、その他:129㎡、車止め:2基、倉庫:1基、標識:1基、側溝:32m、排水ます:1箇所、擁壁:73m
大船台公園	街区公園	1986	舗装、ベンチ、砂場、手洗場、柵、車止め、標識、排水ます、擁壁、各種設備	1986	37	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:102㎡、ベンチ:1基、砂場:1基、手洗場:1基、柵:61m、車止め:2基、標識:1基、排水ます:1箇所、擁壁:64m、各種設備:2基
芥見公園	街区公園	1994	舗装、シェルター、ベンチ、鉄棒、スプリング遊具、その他、便所、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1994、1995、2022	29、28、1	園路広場:全て期間内。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:295㎡、シェルター:1基、ベンチ:3基、鉄棒:1基、スプリング遊具:2基、その他:102㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:7m、時計:1基、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:22m、排水ます:5箇所、各種設備:2基
諏訪山公園	街区公園	1998	舗装、緑石、階段、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1998	25	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:402㎡、緑石:14㎡、階段:4㎡、ベンチ:4基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:98m、車止め:3基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:2m、排水ます:2箇所、各種設備:1基
北山公園	街区公園	1969	舗装、緑石、花壇、ベンチ、すべり台、鉄棒、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1969	54	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:675㎡、緑石:189㎡、花壇:17㎡、ベンチ:13基、すべり台:1基、鉄棒:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:220m、車止め:6基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:14箇所、擁壁:7m、各種設備:5基
桜台公園	街区公園	1978	舗装、階段、ベンチ、砂場、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:339㎡、階段:6㎡、ベンチ:3基、砂場:1基、水飲場:1基、柵:11m、時計:1基、車止め:4基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:69m、排水ます:4箇所、擁壁:83m、各種設備:2基
桐が丘公園	街区公園	1978	舗装、階段、ベンチ、砂場、水飲場、柵、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:260㎡、階段:15㎡、ベンチ:3基、砂場:1基、水飲場:1基、柵:58m、標識:2基、照明施設:1基、側溝:70m、排水ます:3箇所、擁壁:71m、各種設備:1基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
紅葉が丘公園	街区公園	1978	舗装、緑石階段、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、鉄棒、便所、水飲場、欄、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:211㎡、緑石:21㎡、階段:26㎡、ベンチ:3基、踏み板式ぶらんこ:1基、鉄棒:1基、便所:1基、水飲場:1基、欄:71m、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:125m、排水ます:4箇所、擁壁:65m、各種設備:2基
柏台公園	街区公園	1978	舗装、緑石階段、花壇、パーゴラ、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、便所、水飲場、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:702㎡、緑石:8㎡、階段:1㎡、花壇:7基、パーゴラ:1基、ベンチ:9基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、水飲場:1基、欄:53m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:156m、排水ます:16箇所、ハンドホール:1基、擁壁:164m、各種設備:7基
清水公園	街区公園	1985	舗装、花壇、ベンチ、砂場、その他、手洗場、欄、車止め、標識、照明施設、側溝、各種設備	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:48㎡、花壇:25㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、その他:76㎡、手洗場:1基、欄:12m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:26m、各種設備:1基
緑山公園	街区公園	2011	舗装、緑石橋梁、階段、花壇、便所、欄、車止め、倉庫、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、その他、各種設備	2011	12	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:775㎡、緑石:59㎡、橋梁:1箇所、階段:12㎡、花壇:45㎡、便所:1基、欄:83m、車止め:3基、倉庫:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:110m、排水ます:3箇所、ハンドホール:2基、擁壁:138m、その他:2基、各種設備:4基
つくし公園	街区公園	1970	舗装、緑石階段、ベンチ、鉄棒、砂場、象形遊具、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、門、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、放送施設、各種設備	1970	53	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1045㎡、緑石:172㎡、階段:5㎡、ベンチ:19基、鉄棒:1基、砂場:1基、象形遊具:4基、徒渉池:1基、その他:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、欄:456m、車止め:3基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:23m、排水ます:26箇所、擁壁:108m、放送施設:2基、各種設備:5基
大洞南山公園	街区公園	1980	舗装、階段、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、健康器具施設、便所、水飲場、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1980、2022	43、1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:全て期間内。	舗装:389㎡、階段:6㎡、ベンチ:2基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、健康器具施設:1基、便所:1基、水飲場:1基、欄:124m、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:5m、排水ます:4箇所、ハンドホール:1基、擁壁:86m、各種設備:4基
流公園	街区公園	1984	舗装、階段、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、水飲場、門、欄、時計台、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、擁壁、各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:367㎡、階段:2㎡、ベンチ:7基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:61㎡、便所:1基、水飲場:1基、門:1箇所、欄:81m、時計:1基、車止め:2基、倉庫:3基、標識:3基、照明施設:1基、排水ます:6箇所、擁壁:54m、各種設備:3基
岩田坂公園	街区公園	1966	舗装、ベンチ、砂場、その他、欄、車止め、標識、照明施設、排水ます、貯水施設、擁壁、各種設備	1966	57	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:182㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、その他:1基、欄:82m、車止め:1基、標識:1基、照明施設:1基、排水ます:2箇所、貯水施設:3基、擁壁:70m、各種設備:3基
岩田公園	街区公園	1976	舗装、緑石階段、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、スプリング遊具、砂場、バックネット、その他、その他、駐車場、便所、時計台、水飲場、門、欄、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1976、2006	47、17	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:3465㎡、緑石:4㎡、階段:8㎡、ベンチ:15基、踏み板式ぶらんこ:1基、スプリング遊具:2基、砂場:1基、バックネット:20m、その他:153㎡、その他:1箇所、駐車場:305㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、欄:202m、車止め:3基、標識:1基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:58m、排水ます:6箇所、散水施設:1基、擁壁:221m、各種設備:4基
八坂公園	街区公園	1983	舗装、ベンチ、健康器具施設、砂場、その他、その他、手洗場、欄、時計台、車止め、標識、照明施設、各種設備	1983、2017、2019	40、6、4	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:355㎡、ベンチ:4基、健康器具施設:1基、砂場:1基、その他:1基、その他:18m、手洗場:1基、欄:117m、時計台:1基、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、各種設備:1基
岩田西公園	街区公園	1984	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、手洗場、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1066㎡、緑石:44㎡、ベンチ:7基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:174㎡、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、欄:36m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:1基、排水ます:6箇所、各種設備:4基
岩滝八幡公園	街区公園	1997	舗装、パーゴラ、ベンチ、すべり台、鉄棒、便所、時計台、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝	1997、2009	26、14	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。	舗装:419㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:5基、すべり台:1基、鉄棒:1基、便所:1基、時計台:1基、欄:126m、車止め:4基、倉庫:3基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:34m
八ッ梅公園	街区公園	1949	舗装、緑石階段、花壇、花壇、パーゴラ、ベンチ、複合遊具、健康器具施設、象形遊具、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、門、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1949、2018	74、5	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2346㎡、緑石:307㎡、階段:2㎡、花壇:12㎡、花壇:1基、パーゴラ:1基、ベンチ:12基、複合遊具:1基、健康器具施設:7基、象形遊具:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:2基、時計台:1基、水飲場:2基、門:2箇所、欄:98m、車止め:16基、倉庫:3基、標識:3基、照明施設:9基、引込柱:2基、側溝:2m、排水ます:27箇所、ハンドホール:1基、散水施設:1基、擁壁:385m、各種設備:9基
美江寺公園	街区公園	1966	舗装、緑石階段、花壇、水流、飛石、ベンチ、複合遊具、スプリング遊具、砂場、バスケットゴール、便所、時計台、水飲場、門、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1966、2009、2019	57、14、4	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2614㎡、緑石:96㎡、階段:74㎡、花壇:111㎡、水流:28㎡、飛石:1箇所、ベンチ:16基、複合遊具:1基、スプリング遊具:2基、砂場:1基、バスケットゴール:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、欄:31m、車止め:10基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:10基、引込柱:2基、側溝:59m、排水ます:13箇所、ハンドホール:5基、擁壁:303m、各種設備:6基
西野町公園	街区公園	1949	舗装、緑石橋梁、階段、花壇、灯籠、飛石、ベンチ、便所、時計台、水飲場、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、護岸、擁壁、各種設備	1949	74	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:237㎡、緑石:102㎡、橋梁:2箇所、階段:9㎡、花壇:1基、灯籠:1基、飛石:1箇所、ベンチ:2基、時計台:1基、水飲場:1基、車止め:3基、標識:1基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:6箇所、ハンドホール:1基、護岸:6m、擁壁:46m、各種設備:5基
京町公園	街区公園	1969	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、健康器具施設、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、手洗場、欄、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1969、2021	54、2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:726㎡、緑石:14㎡、ベンチ:8基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、健康器具施設:1基、徒渉池:1基、その他:2基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、欄:202m、車止め:9基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:28m、排水ます:16箇所、ハンドホール:2基、擁壁:118m、各種設備:10基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
菊地公園	街区公園	1951	舗装緑石階段、花壇、ベンチ、複合遊具、砂場、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1951, 2018	72, 5	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1257㎡、緑石:363m、階段:3㎡、花壇:42㎡、ベンチ:12基、複合遊具:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、その他:5基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、柵:343m、車止め:13基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:4基、側溝:12m、排水ます:9箇所、散水施設:1基、擁壁:259m、各種設備:5基
清和公園	街区公園	1965	舗装、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、複合遊具、砂場、象形遊具、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1965, 2016, 2017	58, 7, 6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:152㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:6基、踏み板式ふらんこ:2基、すべり台:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:3基、徒渉池:1基、その他:3基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:72m、車止め:8基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:10箇所、擁壁:44m、各種設備:4基
旦ノ越公園	街区公園	1964	舗装、緑石、ベンチ、スプリング遊具、砂場、その他、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1964, 2019	59, 4	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:975㎡、緑石:23m、ベンチ:2基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、その他:1基、便所:1基、時計台:1基、柵:55m、車止め:11基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:16m、排水ます:9箇所、擁壁:100m、各種設備:4基
柳森公園	街区公園	1967	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、野外卓、踏み板式ふらんこ、複合遊具、健康器具系施設、砂場、徒渉池、野球場、バスケットコート、バスケットゴール、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、井戸、側溝、排水ます、貯水施設、散水施設、擁壁、各種設備	1967, 2021	56, 2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1052㎡、緑石:285m、パーゴラ:1基、ベンチ:11基、野外卓:2基、踏み板式ふらんこ:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:1基、砂場:2基、徒渉池:1基、その他:1基、野球場:1面、バスケットコート:14m、バスケットゴール:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:246㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、柵:204m、車止め:9基、倉庫:3基、標識:2基、照明施設:4基、引込柱:1基、井戸:1基、側溝:9m、排水ます:36箇所、貯水施設:1基、散水施設:1基、擁壁:371m、各種設備:16基
三里公園	街区公園	1967	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、複合遊具、砂場、徒渉池、その他、バスケットゴール、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1967, 2016	56, 7	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:749㎡、緑石:203m、パーゴラ:1基、ベンチ:5基、複合遊具:1基、砂場:2基、徒渉池:1基、その他:1基、バスケットゴール:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:2箇所、柵:69m、車止め:10基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:6基、引込柱:1基、排水ます:14箇所、ハンドホール:1基、擁壁:218m、各種設備:4基
福寿公園	街区公園	1968	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ふらんこ、ジャングルジム、鉄棒、複合遊具、砂場、象形遊具、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1968, 2018	55, 5	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:719㎡、緑石:233m、ベンチ:6基、踏み板式ふらんこ:1基、ジャングルジム:1基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:3基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:69m、車止め:9基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、排水ます:10箇所、擁壁:112m、各種設備:8基
海草公園	街区公園	1973	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、貯水施設、擁壁、各種設備	1973	50	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:557㎡、緑石:111m、ベンチ:4基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:215m、車止め:9基、倉庫:3基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:2基、排水ます:10箇所、貯水施設:1基、擁壁:147m、各種設備:4基
宇佐西公園	街区公園	1975	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1975	48	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:753㎡、緑石:46m、花壇:25㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:8基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:242m、車止め:7基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:161m、排水ます:10箇所、擁壁:191m、各種設備:4基
希望の森公園	街区公園	1975	舗装、緑石、階段、ベンチ、シーソー、砂場、その他、便所、時計台、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1975	48	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:501㎡、緑石:19m、階段:15㎡、ベンチ:9基、シーソー:1基、砂場:1基、その他:10m、便所:1基、時計台:1基、柵:221m、車止め:17基、標識:2基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:277m、排水ます:7箇所、擁壁:257m、各種設備:2基
入の元公園	街区公園	1978	舗装、緑石、ベンチ、野外卓、便所、手洗場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:846㎡、緑石:3m、ベンチ:12基、野外卓:2基、便所:1基、手洗場:1基、柵:16m、時計:1基、車止め:6基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:141m、排水ます:5箇所、擁壁:180m、各種設備:1基
宇佐南公園	街区公園	1979	舗装、階段、ベンチ、砂場、便所、水飲場、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1979	44	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:953㎡、階段:8㎡、ベンチ:4基、砂場:1基、便所:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:186m、車止め:3基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:126m、排水ます:7箇所、ハンドホール:2基、擁壁:187m、各種設備:6基
六条北公園	街区公園	1982	舗装、階段、パーゴラ、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、擁壁、各種設備	1982	41	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1018㎡、階段:6㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:3基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:198m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:1基、排水ます:1箇所、擁壁:215m、各種設備:3基
六条中公園	街区公園	1983	舗装、緑石、ベンチ、鉄棒、砂場、その他、手洗場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、擁壁、各種設備	1983	40	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:948㎡、緑石:8m、ベンチ:1基、鉄棒:1基、砂場:1基、その他:167m、手洗場:1基、柵:10m、時計:1基、車止め:2基、標識:2基、照明施設:2基、擁壁:23m、各種設備:1基
空下公園	街区公園	1982	舗装、ベンチ、ラダー、砂場、手洗場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、擁壁、各種設備	1982, 2017	41, 6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:692㎡、ベンチ:1基、ラダー:1基、砂場:1基、手洗場:1基、柵:178m、時計:1基、車止め:4基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:134m、擁壁:189m、各種設備:1基
六条南公園	街区公園	1980	舗装、緑石、階段、花壇、踏み板式ふらんこ、ラダー、砂場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1980, 2017, 2021	43, 6, 2	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1302㎡、緑石:60m、階段:2㎡、花壇:164㎡、踏み板式ふらんこ:1基、ラダー:1基、砂場:1基、柵:22m、車止め:7基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:156m、排水ます:2箇所、ハンドホール:1基、擁壁:229m、各種設備:1基
宇佐中公園	街区公園	1990	舗装、緑石、階段、ベンチ、砂場、便所、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1990	33	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:440㎡、緑石:61m、階段:9㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、便所:1基、水飲場:1基、柵:130m、時計:1基、車止め:8基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:2基、側溝:124m、排水ます:8箇所、擁壁:194m、各種設備:2基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
井堰公園	街区公園	1983	舗装階段、パーゴラ、ベンチ、便所、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1983	40	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:822㎡、階段:6㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:2基、便所:1基、水飲場:1基、柵:184m、時計:1基、車止め:4基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:229m、排水ます:8箇所、擁壁:220m、各種設備:3基
新田公園	街区公園	1981	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、砂場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、全て期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:860㎡、緑石:60m、階段:28㎡、花壇:13m、ベンチ:3基、砂場:1基、柵:12m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:178m、排水ます:1箇所、ハンドホール:1基、擁壁:215m、各種設備:1基
荒田公園	街区公園	1981	舗装、緑石、階段、花壇、彫像、パーゴラ、ベンチ、鉄棒、砂場、便所、時計、水飲場、柵、車止め、管理事務所、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、貯水施設、散水施設、擁壁、その他、放送施設、各種設備	1981	42	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:3130㎡、緑石:51m、階段:47㎡、花壇:11m、彫像:1基、パーゴラ:1基、ベンチ:13基、鉄棒:1基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:52m、車止め:31基、管理事務所:1棟、標識:38基、照明施設:8基、引込柱:1基、側溝:851m、排水ます:15箇所、ハンドホール:3基、貯水施設:1基、散水施設:1基、擁壁:291m、その他:1基、放送施設:2基、各種設備:17基
下奈良公園	街区公園	1975	舗装、ベンチ、バスケットゴール、便所、時計台、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、その他、各種設備	1975	48	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:462㎡、ベンチ:5基、バスケットゴール:1基、便所:1基、時計台:1基、柵:76m、車止め:3基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:47m、排水ます:1箇所、その他:1基、各種設備:1基
西荘公園	街区公園	1984	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、その他、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、井戸、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1984、2022	39、1	園路広場、全て期間内。修景施設、全て期間内。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、全て期間内。運動施設、全て期間内。便益施設、全て期間内。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、全て期間内。	舗装:2336㎡、緑石:63m、花壇:5m、パーゴラ:2基、ベンチ:12基、踏み板式ぶらんこ:1基、複合遊具:1基、その他:7基、その他:160㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:110m、車止め:5基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、井戸:1基、側溝:199m、排水ます:15箇所、ハンドホール:1基、擁壁:231m、各種設備:4基
荻田公園	街区公園	1985	舗装、緑石、ベンチ、砂場、その他、柵、車止め、標識、照明施設、井戸、側溝、排水ます、擁壁、パーゴラ、各種設備	1985	38	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、全て期間内。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:388㎡、緑石:33m、ベンチ:3基、砂場:1基、その他:1基、柵:152m、車止め:3基、標識:1基、照明施設:2基、井戸:1基、側溝:146m、排水ます:8箇所、擁壁:40m、パーゴラ:1基、各種設備:1基
市橋公園	街区公園	1986	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、スプリング遊具、砂場、その他、自転車置き場、便所、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1986	37	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:420㎡、緑石:82m、ベンチ:8基、踏み板式ぶらんこ:1基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、その他:22㎡、自転車置き場:60㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:142m、時計:1基、車止め:5基、標識:3基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:158m、排水ます:19箇所、ハンドホール:1基、擁壁:43m、各種設備:4基
須賀公園	街区公園	1989	舗装、緑石、花壇、ベンチ、鉄棒、ラダー、スプリング遊具、砂場、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、散水施設、各種設備	1989、1999、2006、2017	34、24、17、6	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:322㎡、緑石:42m、花壇:30m、ベンチ:5基、鉄棒:1基、ラダー:1基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、柵:120m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、散水施設:2基、各種設備:2基
岩戸南公園	街区公園	1990	舗装、緑石、ベンチ、すべり台、砂場、便所、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1990、2020	33、3	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、全て期間内。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:1217㎡、緑石:257m、ベンチ:6基、すべり台:1基、砂場:1基、便所:1基、水飲場:1基、柵:248m、車止め:7基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:4基、側溝:50m、排水ます:7箇所、各種設備:3基
琴塚公園	街区公園	1973	舗装、花壇、ベンチ、その他、便所、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1973	50	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:3㎡、花壇:57㎡、ベンチ:6基、その他:24㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:107m、車止め:6基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:5箇所、擁壁:40m、各種設備:1基
岩地公園	街区公園	1984	舗装、緑石、ベンチ、砂場、その他、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁	1984	39	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。	舗装:555㎡、緑石:6m、ベンチ:3基、砂場:1基、その他:118㎡、時計:1基、車止め:3基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:56m、排水ます:2箇所、擁壁:16m
琴塚北公園	街区公園	1985	舗装、緑石、ベンチ、砂場、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1985	38	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、全て期間内。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:124㎡、緑石:6m、ベンチ:5基、砂場:1基、水飲場:1基、柵:81m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:69m、排水ます:3箇所、擁壁:43m、各種設備:1基
野土島公園	街区公園	1981	舗装、緑石、花壇、花壇、パーゴラ、ベンチ、すべり台、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:2709㎡、緑石:430m、花壇:12基、花壇:72㎡、パーゴラ:2基、ベンチ:13基、すべり台:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:212㎡、便所:2基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、柵:295m、車止め:6基、倉庫:6基、標識:2基、照明施設:5基、側溝:436m、排水ます:25箇所、ハンドホール:4基、散水施設:2基、擁壁:140m、各種設備:9基
川原公園	街区公園	1999	舗装、緑石、階段、水流、池、シェルター、ベンチ、その他、便所、時計台、水飲場、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1999	24	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、全て期間内。休養施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:613㎡、緑石:167m、階段:4㎡、水流:12m、池:18㎡、シェルター:1基、ベンチ:7基、その他:32㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:119m、車止め:13基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:101m、排水ます:11箇所、ハンドホール:1基、擁壁:36m、各種設備:2基
陣屋公園	街区公園	1980	舗装、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、砂場、その他、便所、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1980	43	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:953㎡、ベンチ:6基、踏み板式ぶらんこ:2基、砂場:1基、その他:92㎡、便所:1基、手洗場:1基、柵:106m、車止め:4基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:47m、排水ます:2箇所、各種設備:5基
細畑公園	街区公園	1983	舗装、ベンチ、砂場、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、排水ます、各種設備	1983	40	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:601㎡、ベンチ:4基、砂場:1基、その他:95㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:34m、車止め:4基、標識:1基、照明施設:1基、排水ます:7箇所、各種設備:3基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
金竜公園	街区公園	1970	舗装 緑石 花壇 ベンチ 踏み板式ふらんこ 複合遊具 象形遊具 徒渉池 附属するシャワー 便所 時計台 水飲場 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1970, 2016, 2017, 2018	53, 7, 6, 5	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:1404㎡ 緑石:54㎡ 花壇:15㎡ ベンチ:14基 踏み板式ふらんこ:2基 複合遊具:1基 象形遊具:3基 徒渉池:1基 附属するシャワー:1箇所 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 柵:219m 車止め:8基 倉庫:1基 標識:2基 照明施設:5基 引込柱:1基 側溝:130m 排水ます:17箇所 擁壁:185m 各種設備:6基
月ノ会公園	街区公園	1982	舗装 ベンチ 鉄棒 砂場 時計台 柵 車止め 標識 側溝 排水ます 擁壁	1982	41	園路広場 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。	舗装:67㎡ ベンチ:3基 鉄棒:1基 砂場:1基 時計台:1基 柵:62m 車止め:4基 標識:1基 側溝:31m 排水ます:3箇所 擁壁:58m
溝旗公園	街区公園	1949	舗装 緑石 橋梁 階段 花壇 噴水 水流 池 パーゴラ ベンチ 踏み板式ふらんこ 鉄棒 砂場 附属するシャワー 便所 時計台 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 井戸 側溝 排水ます ハンドホール 散水施設 擁壁 各種設備	1949, 2015, 2016	74, 8, 7	園路広場 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:3797㎡ 緑石:273㎡ 橋梁:2箇所 階段:42㎡ 花壇:231㎡ 噴水:1箇所 水流:37㎡ 池:92㎡ パーゴラ:2基 ベンチ:36基 踏み板式ふらんこ:1基 砂場:1基 附属するシャワー:1箇所 便所:3基 時計台:2基 水飲場:2基 門:1箇所 柵:157m 車止め:29基 倉庫:2基 標識:1基 照明施設:19基 引込柱:2基 井戸:1基 側溝:550m 排水ます:59箇所 ハンドホール:11基 散水施設:4基 擁壁:455m 各種設備:27基
三笠公園	街区公園	1995	舗装 緑石 花壇 ベンチ すべり台 便所 手洗場 時計 車止め 標識 照明施設 側溝 排水ます 散水施設 擁壁 各種設備	1995	28	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 全て期間内。休養施設 全て期間内。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 全て期間内。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:312㎡ 緑石:36㎡ 花壇:24㎡ ベンチ:7基 すべり台:1基 便所:1基 手洗場:1基 時計:1基 車止め:10基 標識:1基 照明施設:2基 側溝:93m 排水ます:1箇所 散水施設:1基 擁壁:48m 各種設備:4基
本郷公園	街区公園	1950	舗装 緑石 階段 花壇 ベンチ 鉄棒 複合遊具 砂場 徒渉池 バスケットゴール 附属するシャワー その他 便所 時計台 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 井戸 側溝 排水ます ハンドホール 散水施設 擁壁 各種設備	1950, 2018	73, 5	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:2474㎡ 緑石:439㎡ 階段:0㎡ 花壇:75㎡ ベンチ:18基 鉄棒:1基 複合遊具:1基 砂場:1基 徒渉池:2基 バスケットゴール:1基 附属するシャワー:1箇所 その他:165箇所 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 門:5箇所 柵:76m 車止め:11基 倉庫:1基 標識:4基 照明施設:10基 引込柱:1基 井戸:1基 側溝:6m 排水ます:63箇所 ハンドホール:1基 散水施設:3基 擁壁:393m 各種設備:16基
桜ヶ丘公園	街区公園	1961	舗装 緑石 花壇 ベンチ すべり台 鉄棒 スプリング遊具 砂場 その他 便所 時計台 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1961, 2012	62, 11	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:594㎡ 緑石:212㎡ 花壇:18㎡ ベンチ:6基 すべり台:1基 鉄棒:1基 スプリング遊具:1基 砂場:1基 その他:1基 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 門:1箇所 柵:153m 車止め:2基 倉庫:1基 標識:2基 照明施設:2基 引込柱:1基 側溝:3m 排水ます:17箇所 擁壁:156m 各種設備:7基
青柳公園	街区公園	1965	舗装 緑石 噴水 水流 ベンチ 踏み板式ふらんこ 鉄棒 複合遊具 その他 便所 時計台 水飲場 柵 車止め 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます マンホール 擁壁 各種設備	1965, 2016	58, 7	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:854㎡ 緑石:120㎡ 噴水:1箇所 水流:19m ベンチ:6基 踏み板式ふらんこ:2基 鉄棒:1基 複合遊具:1基 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 柵:104m 車止め:7基 標識:3基 照明施設:4基 引込柱:2基 側溝:39m 排水ます:18箇所 マンホール:2基 擁壁:43m 各種設備:11基
なかよし公園	街区公園	1970	舗装 花壇 花壇 池 四阿 パーゴラ ベンチ 野外卓 複合遊具 便所 時計台 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます ハンドホール 散水施設 擁壁 各種設備	1970, 2019	53, 4	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 全て期間内。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:783㎡ 花壇:71㎡ 花壇:16基 池:43㎡ 四阿:1基 パーゴラ:1基 ベンチ:12基 野外卓:1基 複合遊具:1基 便所:1基 時計台:1基 門:1箇所 柵:153m 車止め:8基 倉庫:1基 標識:2基 照明施設:1基 引込柱:1基 側溝:100m 排水ます:10箇所 ハンドホール:1基 散水施設:3基 擁壁:67m 各種設備:6基
大縄場公園	街区公園	1962	舗装 柵 車止め 標識 照明施設	1962	61	園路広場 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。	舗装:55㎡ 柵:14m 車止め:2基 標識:1基 照明施設:1基
桜木町公園	街区公園	1943	舗装 ベンチ すべり台 バスケットゴール その他 便所 柵 車止め 倉庫 照明施設 側溝 排水ます 各種設備	1943, 2020	80, 3	園路広場 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 全て期間内。	舗装:1580㎡ ベンチ:12基 すべり台:1基 バスケットゴール:2基 その他:8m 便所:2基 柵:308m 車止め:1基 倉庫:1基 照明施設:1基 側溝:9m 排水ます:2箇所 各種設備:1基
本荘西公園	街区公園	1968	舗装 緑石 花壇 ベンチ 踏み板式ふらんこ すべり台 砂場 象形遊具 徒渉池 バスケットゴール 附属するシャワー 便所 時計台 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 排水ます 擁壁 各種設備	1968, 2017	55, 6	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:1345㎡ 緑石:257㎡ 花壇:16㎡ ベンチ:12基 踏み板式ふらんこ:1基 すべり台:1基 砂場:1基 象形遊具:4基 徒渉池:1基 バスケットゴール:1基 附属するシャワー:1箇所 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 門:2箇所 柵:78m 車止め:12基 倉庫:2基 標識:1基 照明施設:4基 排水ます:13箇所 擁壁:267m 各種設備:9基
出雲公園	街区公園	1970	舗装 緑石 階段 ベンチ ジャングルジム 鉄棒 砂場 徒渉池 附属するシャワー 便所 手洗場 時計 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 排水ます 擁壁 各種設備	1970, 2018	53, 5	園路広場 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:221㎡ 緑石:8㎡ 階段:2㎡ ベンチ:5基 ジャングルジム:1基 鉄棒:1基 砂場:1基 徒渉池:1基 附属するシャワー:1箇所 便所:1基 手洗場:1基 柵:196m 時計:1基 車止め:3基 倉庫:1基 標識:1基 照明施設:1基 引込柱:1基 排水ます:12箇所 擁壁:91m 各種設備:4基
雲雀ヶ丘公園	街区公園	1959	舗装 緑石 ベンチ 砂場 徒渉池 附属するシャワー 便所 水飲場 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 排水ます 散水施設 擁壁 各種設備	1959	64	園路広場 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。運動施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:73㎡ 緑石:34㎡ ベンチ:4基 砂場:1基 徒渉池:1基 附属するシャワー:1箇所 便所:1基 水飲場:1基 柵:60m 車止め:9基 倉庫:2基 標識:1基 照明施設:3基 引込柱:1基 排水ます:9箇所 散水施設:1基 擁壁:120m 各種設備:7基
北野公園	街区公園	1951	舗装 緑石 階段 花壇 ベンチ 複合遊具 健康器具系施設 便所 時計台 水飲場 柵 車止め 標識 照明施設 引込柱 排水ます 散水施設 その他 各種設備	1951, 2019, 2022	72, 4, 1	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 期間を過ぎている。休養施設 期間を過ぎている。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 期間を過ぎている。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:837㎡ 緑石:327㎡ 階段:22㎡ 花壇:11㎡ ベンチ:14基 複合遊具:1基 健康器具系施設:3基 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 柵:12m 車止め:16基 標識:4基 照明施設:5基 引込柱:1基 排水ます:6箇所 散水施設:1基 その他:1基 各種設備:5基
木ノ本公園	街区公園	1960	舗装 緑石 橋梁 階段 花壇 噴水 水流 シェルター ベンチ 踏み板式ふらんこ 鉄棒 複合遊具 健康器具系施設 徒渉池 自転車置き場 便所 時計台 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます マンホール ハンドホール 擁壁 各種設備	1960, 2017, 2022	63, 6, 1	園路広場 期間を過ぎている。修景施設 全て期間内。遊戯施設 期間を過ぎている。便益施設 全て期間内。管理施設 期間を過ぎている。その他施設 期間を過ぎている。	舗装:1672㎡ 緑石:99㎡ 橋梁:1箇所 階段:16㎡ 花壇:24㎡ 噴水:1箇所 水流:30㎡ シェルター:2基 ベンチ:8基 踏み板式ふらんこ:1基 鉄棒:1基 複合遊具:1基 健康器具系施設:1基 徒渉池:1基 自転車置き場:10m 便所:1基 時計台:1基 水飲場:1基 門:1箇所 柵:87m 車止め:54基 倉庫:1基 標識:2基 照明施設:5基 引込柱:1基 側溝:130m 排水ます:12箇所 マンホール:1基 ハンドホール:2基 擁壁:65m 各種設備:10基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
鍵屋西公園	街区公園	1944	舗装、緑石、花壇、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、鉄棒、シーソー、複合遊具、スプリング遊具、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1944, 2019, 2020	79, 4, 3	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:444㎡、緑石:119㎡、花壇:26㎡、ベンチ:9基、踏み板式ぶらんこ:1基、鉄棒:1基、シーソー:1基、複合遊具:1基、スプリング遊具:2基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:153m、車止め:11基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、排水ます:8箇所、散水施設:2基、擁壁:98m、各種設備:7基
香蘭グリーンパーク	街区公園	2002	舗装、彫像、その他、ベンチ、時計台、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、各種設備	2002	21	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1486㎡、彫像:1基、その他:4基、ベンチ:6基、時計台:1基、照明施設:9基、引込柱:1基、側溝:179m、排水ます:13箇所、散水施設:1基、各種設備:5基
宮下公園	街区公園	1984	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、すべり台、鉄棒、スプリング遊具、砂場、象形遊具、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1984, 2021	39, 2	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:696㎡、緑石:40㎡、花壇:54㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:7基、すべり台:1基、鉄棒:1基、スプリング遊具:2基、砂場:1基、象形遊具:4基、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:198m、車止め:9基、標識:3基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:161m、排水ます:8箇所、擁壁:185m、各種設備:3基
宮東公園	街区公園	1985	舗装、緑石、花壇、ベンチ、野外卓、複合遊具、健康器具系施設、スプリング遊具、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:742㎡、緑石:145㎡、花壇:113㎡、ベンチ:6基、野外卓:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:2基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:157m、車止め:4基、倉庫:2基、標識:3基、照明施設:1基、側溝:103m、排水ます:6箇所、擁壁:108m、各種設備:2基
高桑公園	街区公園	1986	舗装、ベンチ、野外卓、スプリング遊具、砂場、象形遊具、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1986	37	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:895㎡、ベンチ:5基、野外卓:1基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:3基、その他:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:149m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:1基、側溝:205m、排水ます:13箇所、擁壁:180m、各種設備:1基
南塚公園	街区公園	1987	舗装、緑石、花壇、ベンチ、野外卓、ラダー、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1987	36	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:673㎡、緑石:69㎡、花壇:116㎡、ベンチ:10基、野外卓:1基、ラダー:1基、砂場:1基、象形遊具:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:154m、車止め:4基、標識:3基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:142m、排水ます:12箇所、擁壁:41m、各種設備:3基
宮上公園	街区公園	1989	舗装、緑石、階段、花壇、石組、その他、ベンチ、野外卓、すべり台、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1989, 2012	34, 11	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:959㎡、緑石:60㎡、階段:8㎡、花壇:18㎡、石組:1基、その他:1基、ベンチ:8基、野外卓:1基、すべり台:1基、砂場:1基、象形遊具:5基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:156m、車止め:7基、倉庫:1基、標識:4基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:156m、排水ます:9箇所、擁壁:222m、各種設備:3基
蓮池公園	街区公園	1992	舗装、緑石、ベンチ、複合遊具、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1992, 2012	31, 11	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:943㎡、緑石:191㎡、ベンチ:3基、複合遊具:1基、砂場:1基、象形遊具:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:112m、車止め:6基、標識:3基、照明施設:1基、側溝:109m、排水ます:9箇所、擁壁:108m、各種設備:1基
東塚公園	街区公園	1991	舗装、緑石、階段、ベンチ、すべり台、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1991, 2007	32, 16	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:202㎡、緑石:118㎡、階段:6㎡、ベンチ:1基、すべり台:1基、砂場:1基、象形遊具:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:139m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:70m、排水ます:7箇所、擁壁:29m、各種設備:1基
柳津花木園	街区公園	1996	舗装、緑石、階段、ベンチ、駐車場、便所、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1996	27	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:255㎡、緑石:222㎡、階段:14㎡、ベンチ:9基、駐車場:50㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:84m、車止め:8基、標識:4基、照明施設:2基、排水ます:12箇所、ハンドホール:1基、擁壁:84m、各種設備:1基
東塚南公園	街区公園	2001	舗装、緑石、階段、パーゴラ、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	2001	22	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:619㎡、緑石:244㎡、階段:6㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:10基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:56m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:122m、排水ます:7箇所、散水施設:2基、擁壁:74m、各種設備:2基
北塚公園	街区公園	2004	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、すべり台、スプリング遊具、象形遊具、便所、時計台、水飲場、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、散水施設、各種設備	2004, 2021	19, 2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:730㎡、緑石:173㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:11基、すべり台:1基、スプリング遊具:1基、象形遊具:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:124m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:41m、排水ます:6箇所、散水施設:1基、各種設備:5基
丸野公園	街区公園	2005	舗装、ベンチ、象形遊具、水飲場、柵、車止め、標識、側溝、排水ます、各種設備	2005	18	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:全て期間内。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:360㎡、ベンチ:1基、象形遊具:3基、水飲場:1基、柵:78m、車止め:6基、標識:1基、側溝:26m、排水ます:2箇所、各種設備:1基
南塚東公園	街区公園	2005	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、スプリング遊具、砂場、象形遊具、便所、時計台、水飲場、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	2005	18	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:全て期間内。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1006㎡、緑石:54㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:4基、スプリング遊具:2基、砂場:1基、象形遊具:3基、便所:1基、水飲場:1基、柵:12m、時計台:1基、車止め:2基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:141m、排水ます:5箇所、散水施設:1基、擁壁:129m、各種設備:1基
上佐渡西公園	街区公園	2012	舗装、緑石、階段、ベンチ、すべり台、便所、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、マンホール、散水施設、水質浄化施設、各種設備	2011, 2012	12, 11	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1545㎡、緑石:136㎡、階段:11㎡、ベンチ:6基、すべり台:1基、便所:1基、水飲場:1基、門:3箇所、柵:332m、車止め:5基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:134m、排水ます:7箇所、マンホール:2基、散水施設:2基、水質浄化施設:1基、各種設備:4基
すみれ公園	街区公園	1971	舗装、花壇、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、各種設備	1971	52	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:221㎡、花壇:4基、ベンチ:6基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:97m、車止め:5基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:9箇所、各種設備:4基
天王公園	街区公園	1985	舗装、ベンチ、砂場、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、擁壁、各種設備	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:683㎡、ベンチ:5基、砂場:1基、その他:101m、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:42m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、排水ます:2箇所、擁壁:107m、各種設備:2基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
清水野公園	街区公園	1995	舗装、ベンチ、砂場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、排水ます、擁壁、各種設備	1995	28	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:523㎡、ベンチ:1基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:111m、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、排水ます:1箇所、擁壁:56m、各種設備:2基
岩崎公園	街区公園	1953	舗装、緑石階段、ベンチ、シーソー、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、水飲場、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1953	70	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:402㎡、緑石:77m、階段:3㎡、ベンチ:5基、シーソー:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:175m、車止め:11基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:62m、排水ます:13箇所、散水施設:1基、擁壁:94m、各種設備:6基
兎ヶ洞東公園	街区公園	1966	舗装、階段、ベンチ、すべり台、砂場、象形遊具、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1966	57	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:266㎡、階段:8㎡、ベンチ:3基、すべり台:1基、砂場:1基、象形遊具:1基、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:139m、車止め:1基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:94m、排水ます:4箇所、擁壁:80m、各種設備:2基
上岩崎公園	街区公園	1990、2018、2022	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、踏み板式ぶらんこ、鉄棒、複合遊具、砂場、徒渉池、その他、附属するシャワー、自転車置き場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1990、2018、2022	33、5、1	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、全て期間内。遊戯施設、全て期間内。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:828㎡、緑石:49m、花壇:22㎡、パーゴラ:2基、踏み板式ぶらんこ:1基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、その他:1基、附属するシャワー:1箇所、自転車置き場:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:217m、車止め:9基、倉庫:4基、標識:3基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:92m、排水ます:13箇所、散水施設:3基、擁壁:188m、各種設備:12基
兎ヶ洞中公園	街区公園	1964、2017	舗装、緑石、階段、パーゴラ、ベンチ、野外卓、すべり台、砂場、その他、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1964、2017	59、6	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:115㎡、緑石:17m、階段:11㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:8基、野外卓:1基、すべり台:1基、砂場:1基、その他:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、柵:116m、車止め:3基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:10m、排水ます:7箇所、擁壁:44m、各種設備:4基
坂下公園	街区公園	1980	舗装、階段、パーゴラ、ベンチ、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1980	43	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:315㎡、階段:6㎡、パーゴラ:2基、ベンチ:3基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:63m、車止め:5基、倉庫:1基、標識:1基、側溝:26m、排水ます:1箇所、擁壁:64m、各種設備:1基
岩野田公園	街区公園	1974	舗装、緑石、階段、パーゴラ、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1974	49	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:679㎡、緑石:13m、階段:2㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:6基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:146m、車止め:1基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:57m、排水ます:13箇所、ハンドホール:1基、擁壁:114m、各種設備:5基
栗野公園	街区公園	1958、2014	舗装、橋梁、花壇、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄棒、砂場、便所、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、各種設備	1958、2014	65、9	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:158㎡、橋梁:1箇所、花壇:15㎡、ベンチ:2基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、鉄棒:1基、砂場:1基、便所:1基、柵:90m、車止め:3基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、排水ます:2箇所、各種設備:1基
栗野北公園	街区公園	1977、1999	舗装、ベンチ、鉄棒、砂場、便所、柵、車止め、標識、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1977、1999	46、24	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:138㎡、ベンチ:1基、鉄棒:1基、砂場:1基、便所:2基、柵:12m、車止め:12基、標識:1基、側溝:3m、排水ます:4箇所、擁壁:24m、各種設備:2基
栗野台中央公園	街区公園	2002、2003	舗装、緑石、階段、花壇、四阿、ベンチ、すべり台、鉄棒、スプリング遊具、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	2002、2003	21、20	園路広場、期間を過ぎている。修景施設、期間を過ぎている。休養施設、全て期間内。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:352㎡、緑石:28m、階段:21㎡、花壇:7㎡、四阿:1基、ベンチ:1基、すべり台:1基、鉄棒:1基、スプリング遊具:2基、水飲場:1基、柵:128m、車止め:4基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:65m、排水ます:5箇所、擁壁:66m、各種設備:1基
栗野台南公園	街区公園	2002、2007	舗装、階段、花壇、ベンチ、鉄棒、スプリング遊具、水飲場、柵、車止め、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	2002、2007	21、16	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:749㎡、階段:15㎡、花壇:9㎡、ベンチ:1基、鉄棒:1基、スプリング遊具:1基、水飲場:1基、柵:103m、車止め:4基、側溝:39m、排水ます:2箇所、擁壁:45m、各種設備:2基
栗野台北公園	街区公園	2002	舗装、ベンチ、水飲場、柵、車止め、標識、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	2002	21	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:835㎡、ベンチ:1基、水飲場:1基、柵:105m、車止め:3基、標識:1基、側溝:147m、排水ます:8箇所、擁壁:93m、各種設備:2基
古川公園	街区公園	1991、2013、2016	舗装、緑石、階段、シェルター、ベンチ、シーソー、その他、便所、柵、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1991、2013、2016	32、10、7	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、全て期間内。便益施設、全て期間内。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:687㎡、緑石:209m、階段:6㎡、シェルター:1基、ベンチ:1基、シーソー:1基、その他:1基、便所:1基、柵:9m、時計:1基、車止め:8基、標識:1基、照明施設:7基、引込柱:1基、側溝:2m、排水ます:3箇所、ハンドホール:2基、散水施設:1基、擁壁:114m、各種設備:2基
河渡公園	街区公園	1987、1988	舗装、緑石、階段、パーゴラ、ベンチ、すべり台、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1987、1988	36、35	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:323㎡、緑石:94m、階段:10㎡、パーゴラ:2基、ベンチ:4基、すべり台:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:24m、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:69m、車止め:4基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:59m、排水ます:8箇所、擁壁:65m、各種設備:3基
河渡小公園	街区公園	1981、1982、2017、2020	舗装、ベンチ、すべり台、ラダー、砂場、その他、手洗場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、各種設備	1981、1982、2017、2020	42、41、6、3	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:499㎡、ベンチ:1基、すべり台:1基、ラダー:1基、砂場:1基、その他:20m、手洗場:1基、門:3箇所、柵:186m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:24m、各種設備:4基
折立公園	街区公園	1973	舗装、緑石、階段、パーゴラ、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1973	50	園路広場、期間を過ぎている。休養施設、期間を過ぎている。遊戯施設、期間を過ぎている。運動施設、期間を過ぎている。便益施設、期間を過ぎている。管理施設、期間を過ぎている。その他施設、期間を過ぎている。	舗装:396㎡、緑石:6m、階段:1㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:2基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:24m、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:205m、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、排水ます:8箇所、ハンドホール:1基、擁壁:144m、各種設備:6基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
芭蕉公園	街区公園	1974	舗装、パーゴラ、ベンチ、シーソー、徒渉池、附属するシャワー、便所、手洗場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1974	49	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:307㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:5基、シーソー:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、手洗場:1基、柵:20m、時計:1基、車止め:2基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:1基、排水ます:1箇所、擁壁:110m、各種設備:1基
文人公園	街区公園	1976	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、すべり台、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1976	47	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2925㎡、緑石:24m、パーゴラ:3基、ベンチ:12基、すべり台:1基、砂場:1基、徒渉池:2基、附属するシャワー:1箇所、その他:142㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:225m、車止め:7基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:6基、側溝:218m、排水ます:39箇所、擁壁:321m、各種設備:4基
黒野公園	街区公園	1970	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、鉄棒、砂場、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1970	53	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:134㎡、緑石:30m、パーゴラ:1基、ベンチ:7基、鉄棒:1基、砂場:1基、水飲場:1基、水飲場:1基、柵:1箇所、柵:108m、車止め:1基、標識:1基、照明施設:2基、側溝:10m、排水ます:3箇所、擁壁:63m、各種設備:1基
黒野西公園	街区公園	1978	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、砂場、徒渉池、バスケットゴール、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1978、2013	45、10	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1295㎡、緑石:104m、花壇:6㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:8基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、バスケットゴール:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:74㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:342m、車止め:15基、倉庫:2基、標識:3基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:241m、排水ます:20箇所、ハンドホール:1基、擁壁:38m、各種設備:8基
共和公園	街区公園	1983	舗装、パーゴラ、ベンチ、砂場、便所、水飲場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1983	40	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:507㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:2基、砂場:1基、便所:1基、水飲場:1基、柵:109m、時計:1基、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:36m、排水ます:2箇所、擁壁:76m、各種設備:1基
御望公園	街区公園	1977	舗装、緑石、花壇、ベンチ、すべり台、砂場、その他、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1977	46	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:489㎡、緑石:10m、花壇:70㎡、ベンチ:2基、すべり台:1基、砂場:1基、その他:44㎡、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:62m、車止め:13基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:65m、排水ます:12箇所、擁壁:14m、各種設備:6基
黒野洞公園	街区公園	1980	舗装、ベンチ、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、各種設備	1980	43	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1657㎡、ベンチ:2基、その他:225㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:16m、車止め:1基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、排水ます:3箇所、各種設備:3基
黒野城南公園	街区公園	1983	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、散水施設、各種設備	1983	40	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:322㎡、緑石:37m、花壇:12㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:7基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:104㎡、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:43m、車止め:1基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:2基、排水ます:9箇所、散水施設:1基、各種設備:5基
末広公園	街区公園	1991	舗装、緑石、ベンチ、すべり台、砂場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1991	32	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:559㎡、緑石:44m、ベンチ:3基、すべり台:1基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:97m、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:32m、排水ます:2箇所、各種設備:1基
池田公園	街区公園	1971	舗装、階段、花壇、シェルター、ベンチ、すべり台、健康器具系施設、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1971、2019	52、4	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:716㎡、階段:1㎡、花壇:13㎡、シェルター:1基、ベンチ:4基、すべり台:1基、健康器具系施設:2基、その他:9㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:172m、車止め:5基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:121m、排水ます:6箇所、擁壁:161m、各種設備:5基
蟬丸公園	街区公園	1981	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:670㎡、緑石:131㎡、パーゴラ:2基、ベンチ:4基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:46m、車止め:9基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:3m、排水ます:5箇所、擁壁:174m、各種設備:2基
正木公園	街区公園	1989	舗装、緑石、花壇、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、複合遊具、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1989、2012、2018	34、11、5	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:585㎡、緑石:88m、花壇:14㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:6基、踏み板式ぶらんこ:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:96㎡、便所:3基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:223m、車止め:3基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:3基、側溝:45m、排水ます:15箇所、散水施設:1基、擁壁:102m、各種設備:7基
二本松公園	街区公園	1971	舗装、階段、ベンチ、水飲場、柵、時計、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1971	52	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:170㎡、階段:12㎡、ベンチ:2基、水飲場:1基、柵:116m、時計:1基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:4m、排水ます:2箇所、擁壁:75m、各種設備:1基
若川公園	街区公園	1982	舗装、花壇、花壇、ベンチ、砂場、手洗場、柵、車止め、標識、照明施設、各種設備	1982	41	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:261㎡、花壇:13㎡、花壇:4基、ベンチ:7基、砂場:1基、手洗場:1基、柵:41m、車止め:11基、標識:1基、照明施設:1基、各種設備:1基
鷺山北公園	街区公園	2001	舗装、緑石、水流、パーゴラ、ベンチ、スプリング遊具、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、各種設備	2001、2007	22、16	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1119㎡、緑石:159m、水流:23㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:8基、スプリング遊具:3基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:55m、車止め:34基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:172m、排水ます:13箇所、ハンドホール:1基、散水施設:1基、各種設備:7基
正木北公園	街区公園	2002	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、各種設備	2002	21	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:973㎡、緑石:177㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:3基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:131m、車止め:9基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:91m、排水ます:1箇所、散水施設:1基、各種設備:4基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
西改田公園	街区公園	2010	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、便所、時計、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	2010	13	園路広場：全て期間内、休養施設：全て期間内、便益施設：期間を過ぎている。管理施設：全て期間内、その他施設：全て期間内	舗装：1330㎡、緑石：33㎡、パーゴラ：1基、ベンチ：4基、便所：1基、標識：190㎡、時計：1基、車止め：3基、標識：1基、照明施設：3基、引込柱：1基、側溝：52m、排水ます：1箇所、擁壁：54m、各種設備：1基
上尻毛公園	街区公園	2013	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、その他、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	2013	10	園路広場：全て期間内、休養施設：全て期間内、運動施設：全て期間内、管理施設：全て期間内、その他施設：全て期間内	舗装：824㎡、緑石：18㎡、パーゴラ：1基、ベンチ：3基、その他：74㎡、柵：177m、車止め：3基、標識：1基、照明施設：2基、引込柱：1基、側溝：59m、排水ます：1箇所、擁壁：145m、各種設備：1基
萱場西公園	街区公園	1966	舗装、踏み板式、ぶらんこ、複合遊具、健康器具系施設、便所、時計、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、各種設備	2018、2022	5、1	園路広場：全て期間内、遊戯施設：全て期間内、便益施設：全て期間内、管理施設：全て期間内、その他施設：全て期間内	舗装：756㎡、踏み板式、ぶらんこ：1基、複合遊具：1基、健康器具系施設：1基、便所：1基、時計：1基、水飲場：1基、柵：44m、車止め：7基、標識：1基、照明施設：1基、引込柱：1基、排水ます：4箇所、各種設備：5基
萱場東公園	街区公園	1966	舗装、緑石、階段、シェルター、ベンチ、鉄棒、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1966	57	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：809㎡、緑石：13㎡、階段：0㎡、シェルター：2基、ベンチ：14基、鉄棒：1基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：217m、車止め：10基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：4基、引込柱：1基、側溝：136m、排水ます：19箇所、擁壁：263m、各種設備：7基
笹下公園	街区公園	1975	舗装、緑石、花壇、ベンチ、複合遊具、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1975、2018	48、5	園路広場：期間を過ぎている。修景施設：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：909㎡、緑石：79㎡、花壇：6㎡、ベンチ：5基、複合遊具：1基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：217m、車止め：10基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：2基、引込柱：1基、側溝：142m、排水ます：11箇所、散水施設：1基、擁壁：143m、各種設備：3基
久保見公園	街区公園	1973	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1973	50	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：743㎡、緑石：49㎡、ベンチ：6基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、その他：61㎡、便所：1基、時計台：1基、柵：57m、車止め：5基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：1基、引込柱：1基、側溝：154m、排水ます：9箇所、散水施設：1基、擁壁：182m、各種設備：7基
中洲公園	街区公園	1974	舗装、緑石、ベンチ、すべり台、砂場、便所、時計台、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1974、2015	49、8	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：540㎡、緑石：224㎡、ベンチ：5基、すべり台：1基、砂場：1基、便所：1基、時計台：1基、柵：183m、車止め：10基、標識：2基、照明施設：2基、引込柱：1基、側溝：6m、排水ます：9箇所、ハンドホール：1基、擁壁：175m、各種設備：2基
新富公園	街区公園	1985	舗装、緑石、ベンチ、すべり台、鉄棒、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1985	38	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：844㎡、緑石：10㎡、ベンチ：8基、すべり台：1基、鉄棒：1基、徒渉池：1基、その他：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：58m、車止め：5基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：3基、引込柱：1基、側溝：140m、排水ます：15箇所、擁壁：204m、各種設備：3基
富塚公園	街区公園	1977	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1977	46	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：940㎡、緑石：182㎡、ベンチ：5基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：261m、車止め：6基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：3基、引込柱：1基、排水ます：15箇所、散水施設：1基、擁壁：191m、各種設備：3基
大正公園	街区公園	1977	舗装、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1977	46	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：480㎡、ベンチ：11基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：140m、車止め：7基、倉庫：2基、標識：2基、照明施設：3基、排水ます：10箇所、散水施設：1基、擁壁：123m、各種設備：4基
野田公園	街区公園	1983	舗装、緑石、階段、ベンチ、ラダー、砂場、その他、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、擁壁、各種設備	1983	40	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：4000㎡、緑石：2㎡、階段：32㎡、ベンチ：12基、ラダー：1基、砂場：2基、その他：1基、その他：233㎡、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：191m、車止め：8基、倉庫：1基、標識：2基、照明施設：4基、側溝：404m、排水ます：6箇所、ハンドホール：2基、擁壁：256m、各種設備：4基
狭間公園	街区公園	1982	舗装、緑石、ベンチ、複合遊具、砂場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1982、2018	41、5	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：756㎡、緑石：75㎡、ベンチ：4基、複合遊具：1基、砂場：1基、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：109m、車止め：4基、標識：2基、照明施設：3基、引込柱：1基、側溝：136m、排水ます：8箇所、擁壁：168m、各種設備：4基
石田公園	街区公園	1996	舗装、緑石、階段、ベンチ、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1996	27	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：576㎡、緑石：53㎡、階段：5㎡、ベンチ：2基、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：16m、車止め：7基、標識：1基、照明施設：1基、引込柱：1基、側溝：169m、排水ます：8箇所、各種設備：2基
つばき公園	街区公園	1980	舗装、ベンチ、砂場、柵、車止め、標識、照明施設、擁壁	1980	43	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている	舗装：271㎡、ベンチ：1基、砂場：1基、柵：100m、車止め：3基、標識：1基、照明施設：1基、擁壁：40m
常盤公園	街区公園	1969	舗装、ベンチ、柵、車止め、標識、照明施設	1969	54	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている	舗装：110㎡、ベンチ：2基、柵：58m、車止め：3基、標識：1基、照明施設：1基
城田寺公園	街区公園	1990	舗装、階段、ベンチ、砂場、その他、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1990	33	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：全て期間内、管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：624㎡、階段：6㎡、ベンチ：3基、砂場：1基、その他：1基、柵：75m、車止め：3基、標識：1基、照明施設：1基、側溝：77m、排水ます：4箇所、擁壁：12m、各種設備：1基
西郷中央公園	街区公園	1981	舗装、四阿、パーゴラ、ベンチ、野外卓、踏み板式、ぶらんこ、鉄棒、健康器具系施設、砂場、バクネット、バスケットゴール、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、各種設備	1981、2020	42、3	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：2890㎡、四阿：1基、パーゴラ：1基、ベンチ：8基、野外卓：1基、踏み板式、ぶらんこ：1基、鉄棒：1基、健康器具系施設：2基、砂場：1基、バクネット：14m、バスケットゴール：1基、その他：156㎡、便所：1基、時計台：1基、水飲場：1基、柵：115m、車止め：4基、標識：1基、照明施設：3基、引込柱：1基、排水ます：5箇所、各種設備：7基
西郷中公園	街区公園	1974	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1974	49	園路広場：期間を過ぎている。休養施設：期間を過ぎている。遊戯施設：期間を過ぎている。運動施設：期間を過ぎている。便益施設：期間を過ぎている。管理施設：期間を過ぎている。その他施設：期間を過ぎている	舗装：543㎡、緑石：13㎡、ベンチ：3基、砂場：1基、徒渉池：1基、附属するシャワー：1箇所、便所：1基、水飲場：1基、柵：174m、車止め：3基、倉庫：2基、標識：2基、照明施設：3基、引込柱：2基、排水ます：12箇所、擁壁：128m、各種設備：6基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設		長寿命化対象公園施設数	
				設置年度	経過年数		
西郷北公園	街区公園	1978	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、散水施設、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:567㎡、緑石:105㎡、ベンチ:4基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:111㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:9m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、排水ます:7箇所、散水施設:1基、各種設備:4基
西郷本郷公園	街区公園	1985	舗装、ベンチ、手洗場、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、各種設備	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:473㎡、ベンチ:1基、手洗場:1基、車止め:2基、標識:1基、照明施設:1基、引込柱:2基、排水ます:1箇所、各種設備:1基
小野公園	街区公園	1990	舗装、ベンチ、砂場、便所、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、各種設備	1990	33	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:138㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、便所:1基、柵:102m、時計:1基、車止め:2基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:24m、排水ます:1箇所、ハンドホール:1基、各種設備:1基
美島公園	街区公園	1961	舗装、緑石、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、鉄棒、シーソー、複合遊具、健康器具系施設、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、各種設備	1961, 2017, 2020	62, 6, 3	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2404㎡、緑石:293㎡、ベンチ:10基、踏み板式ぶらんこ:2基、鉄棒:1基、シーソー:1基、複合遊具:1基、健康器具系施設:2基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:2箇所、柵:360m、車止め:12基、倉庫:1基、標識:3基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:11m、排水ます:15箇所、マンホール:1基、ハンドホール:2基、各種設備:9基
早田中公園	街区公園	1965	舗装、緑石、ベンチ、鉄棒、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、時計台、手洗場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1965, 2012	58, 11	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1023㎡、緑石:208㎡、ベンチ:8基、鉄棒:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:52㎡、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、門:2箇所、柵:114m、車止め:9基、倉庫:2基、標識:3基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:22m、排水ます:17箇所、散水施設:1基、擁壁:40m、各種設備:6基
光公園	街区公園	1960	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、ジャングルジム、鉄棒、複合遊具、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1960, 2020	63, 3	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:941㎡、緑石:227㎡、階段:8㎡、花壇:31㎡、ベンチ:11基、踏み板式ぶらんこ:1基、ジャングルジム:1基、鉄棒:1基、複合遊具:1基、砂場:1基、徒渉池:2基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:2基、門:3箇所、柵:139m、車止め:10基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:14m、排水ます:17箇所、擁壁:223m、各種設備:7基
早田南公園	街区公園	2005	舗装、緑石、階段、噴水、バーゴラ、ベンチ、駐車場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	2005	18	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1167㎡、緑石:228㎡、階段:4㎡、噴水:1箇所、バーゴラ:1基、ベンチ:9基、駐車場:84㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:50m、車止め:16基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:6基、側溝:48m、排水ます:11箇所、ハンドホール:2基、散水施設:1基、擁壁:32m、各種設備:8基
津島公園	街区公園	1968	舗装、緑石、バーゴラ、ベンチ、砂場、象形遊具、その他、便所、水飲場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1968	55	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:594㎡、緑石:186㎡、バーゴラ:1基、ベンチ:6基、砂場:1基、象形遊具:3基、その他:2基、便所:1基、水飲場:1基、柵:12m、時計:1基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:2基、側溝:9m、排水ます:8箇所、各種設備:7基
早田東公園	街区公園	1966	舗装、緑石、ベンチ、シーソー、砂場、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、水飲場、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、各種設備	1966	57	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:431㎡、緑石:135㎡、ベンチ:10基、シーソー:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、その他:2基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、柵:70m、車止め:13基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:154m、排水ます:24箇所、各種設備:7基
早田北公園	街区公園	1968	舗装、緑石、ベンチ、すべり台、砂場、便所、柵、車止め、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	1968, 2019, 2022	55, 4, 1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:577㎡、緑石:149㎡、ベンチ:6基、すべり台:1基、砂場:1基、便所:1基、柵:156m、車止め:10基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:3箇所、擁壁:113m、各種設備:3基
日光公園	街区公園	1966	舗装、緑石、階段、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、シーソー、複合遊具、スプリング遊具、砂場、徒渉池、その他、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、マンホール、ハンドホール、散水施設、擁壁、各種設備	1966, 2008, 2016, 2017	57, 15, 7, 6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:679㎡、緑石:14㎡、階段:1㎡、ベンチ:6基、踏み板式ぶらんこ:2基、シーソー:1基、複合遊具:1基、スプリング遊具:1基、砂場:1基、徒渉池:1基、その他:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:1箇所、柵:255m、車止め:12基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:4基、引込柱:1基、側溝:192m、排水ます:24箇所、マンホール:2基、ハンドホール:2基、散水施設:1基、擁壁:53m、各種設備:4基
大福公園	街区公園	1969	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、鉄棒、砂場、象形遊具、徒渉池、その他、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1969	54	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:973㎡、緑石:169㎡、階段:2㎡、花壇:19㎡、ベンチ:9基、鉄棒:1基、砂場:1基、象形遊具:2基、徒渉池:1基、その他:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:26㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、門:2箇所、柵:159m、車止め:7基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:7m、排水ます:22箇所、散水施設:1基、擁壁:202m、各種設備:6基
則武公園	街区公園	1984	舗装、緑石、ベンチ、砂場、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:4463㎡、緑石:39㎡、ベンチ:15基、砂場:1基、その他:369㎡、便所:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:12m、車止め:5基、倉庫:5基、照明施設:6基、引込柱:1基、側溝:298m、排水ます:16箇所、擁壁:352m、各種設備:5基
秋葉公園	街区公園	1982	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、ハンドホール、各種設備	1982	41	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:456㎡、緑石:81㎡、ベンチ:3基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:206m、車止め:4基、倉庫:2基、標識:2基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:133m、排水ます:11箇所、ハンドホール:1基、各種設備:8基
蒲池公園	街区公園	1986	舗装、緑石、バーゴラ、ベンチ、砂場、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1986	37	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:936㎡、緑石:225㎡、バーゴラ:1基、ベンチ:5基、砂場:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:51m、車止め:14基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:9基、側溝:142m、排水ます:8箇所、擁壁:148m、各種設備:2基
宗作公園	街区公園	1984	舗装、緑石、バーゴラ、ベンチ、踏み板式ぶらんこ、すべり台、健康器具系施設、砂場、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1984, 2021	39, 2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:847㎡、緑石:38㎡、バーゴラ:1基、ベンチ:5基、踏み板式ぶらんこ:1基、すべり台:1基、健康器具系施設:2基、砂場:1基、その他:2基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:222m、車止め:7基、倉庫:2基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、側溝:171m、排水ます:5箇所、擁壁:209m、各種設備:9基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
萱野公園	街区公園	1982	舗装緑石花壇噴水彫像シェルターベンチすべり台砂場徒渉池その他附属するシャワー便所時計台水飲場手洗場柵車止め標識照明施設引込柱側溝排水ます擁壁各種設備	1982, 2014	41, 9	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:905㎡緑石:6㎡花壇:24㎡噴水:1箇所彫像:1基シェルター:1基ベンチ:8基すべり台:1基徒渉池:1基その他:1基附属するシャワー:1箇所便所:1基時計台:1基水飲場:1基手洗場:1基柵:242㎡車止め:6基標識:2基照明施設:6基引込柱:1基側溝:116㎡排水ます:15箇所擁壁:193㎡各種設備:8基
則武南公園	街区公園	1985	舗装シェルターベンチ砂場便所時計台水飲場柵車止め標識照明施設側溝排水ます擁壁各種設備	1985	38	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:956㎡シェルター:1基ベンチ:3基砂場:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:192㎡車止め:5基標識:2基照明施設:3基側溝:162㎡排水ます:4箇所擁壁:183㎡各種設備:1基
いずみ公園	街区公園	1972	舗装緑石パーゴラベンチジャングルジム砂場テニスコート便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設側溝排水ます擁壁各種設備	1972, 2019	51, 4	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1600㎡緑石:63㎡パーゴラ:2基ベンチ:10基ジャングルジム:1基砂場:1基テニスコート:3面便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:228㎡車止め:5基倉庫:1基標識:2基照明施設:3基側溝:175㎡排水ます:11箇所擁壁:51㎡各種設備:2基
新田中央公園	街区公園	2009	舗装緑石階段噴水パーゴラベンチバスケットゴール便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホールハンドホール散水施設擁壁各種設備	2009	14	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。休養施設:全て期間内。運動施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:2090㎡緑石:56㎡階段:11㎡噴水:1箇所パーゴラ:1基ベンチ:6基バスケットゴール:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:2箇所柵:473㎡車止め:12基標識:1基照明施設:4基引込柱:1基側溝:67㎡排水ます:10箇所マンホール:2基ハンドホール:2基散水施設:2基擁壁:69㎡各種設備:9基
新田南公園	街区公園	2010	舗装緑石パーゴラベンチ鉄棒便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール散水施設擁壁各種設備	2010	13	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:862㎡緑石:122㎡パーゴラ:2基ベンチ:6基鉄棒:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:166㎡車止め:4基倉庫:1基標識:1基照明施設:2基引込柱:1基側溝:84㎡排水ます:9箇所マンホール:1基散水施設:2基擁壁:43㎡各種設備:6基
若竹公園	街区公園	2011	舗装花壇パーゴラベンチその他便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール散水施設各種設備	2011	12	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:全て期間内。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1232㎡花壇:30㎡パーゴラ:1基ベンチ:7基その他:44㎡便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:191㎡車止め:6基倉庫:1基標識:1基照明施設:3基引込柱:1基側溝:71㎡排水ます:3箇所マンホール:1基散水施設:1基各種設備:5基
新田東公園	街区公園	2012	舗装緑石ベンチ踏み板式ぶらんこ複合遊具その他便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール擁壁各種設備	2012	11	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。運動施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:383㎡緑石:76㎡ベンチ:5基踏み板式ぶらんこ:1基複合遊具:1基その他:23㎡便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:133㎡車止め:4基標識:1基照明施設:1基引込柱:1基側溝:40㎡排水ます:7箇所マンホール:1基擁壁:64㎡各種設備:3基
新田北山公園	街区公園	2013	舗装緑石パーゴラベンチ踏み板式ぶらんこ鉄棒複合遊具健康器具系施設スプリング遊具便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール散水施設各種設備	2013	10	園路広場:全て期間内。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:全て期間内。管理施設:全て期間内。その他施設:全て期間内。	舗装:1046㎡緑石:339㎡パーゴラ:1基ベンチ:6基踏み板式ぶらんこ:1基鉄棒:1基複合遊具:1基健康器具系施設:2基スプリング遊具:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:92㎡車止め:10基倉庫:1基標識:2基照明施設:3基引込柱:1基側溝:99㎡排水ます:5箇所マンホール:1基散水施設:1基各種設備:5基
海用畑公園	街区公園	1955	舗装緑石花壇パーゴラベンチ踏み板式ぶらんこ鉄棒複合遊具健康器具系施設スプリング遊具便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール各種設備	1955, 2022	68, 1	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1486㎡緑石:205㎡花壇:19㎡パーゴラ:3基ベンチ:5基踏み板式ぶらんこ:2基鉄棒:1基シーソー:1基複合遊具:1基徒渉池:1基附属するシャワー:1箇所便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:219㎡車止め:10基倉庫:1基標識:1基照明施設:6基引込柱:1基側溝:183㎡排水ます:31箇所マンホール:2基各種設備:7基
福光公園	街区公園	1962	舗装緑石階段花壇花壇ベンチスプリング遊具砂場徒渉池バスケットゴール附属するシャワーその他便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ます擁壁各種設備	1962, 2008	61, 15	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:856㎡緑石:10㎡階段:1㎡花壇:5基花壇:18㎡ベンチ:6基スプリング遊具:1基砂場:1基徒渉池:1基バスケットゴール:1基附属するシャワー:1箇所その他:46㎡便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:92㎡車止め:15基倉庫:1基標識:2基照明施設:4基引込柱:1基側溝:4㎡排水ます:15箇所擁壁:77㎡各種設備:11基
八代公園	街区公園	1966	舗装緑石ベンチラダー砂場石の山人工的な築山徒渉池その他附属するシャワー便所時計台手洗場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱排水ます各種設備	1966	57	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:483㎡緑石:129㎡ベンチ:9基ラダー:1基砂場:1基石の山:人工的な築山:2基徒渉池:1基その他:4基附属するシャワー:1箇所便所:1基時計台:1基手洗場:1基柵:218㎡車止め:12基倉庫:2基標識:2基照明施設:2基引込柱:1基排水ます:10箇所各種設備:5基
若松公園	街区公園	1968	舗装緑石階段ベンチ徒渉池その他附属するシャワー便所時計台手洗場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ます擁壁各種設備	1968	55	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:709㎡緑石:303㎡階段:3㎡ベンチ:9基徒渉池:1基その他:1基附属するシャワー:1箇所便所:1基時計台:1基手洗場:1基柵:168㎡車止め:9基倉庫:1基標識:2基照明施設:2基引込柱:1基側溝:15㎡排水ます:15箇所擁壁:109㎡各種設備:6基
太田北公園	街区公園	1968	舗装緑石階段ベンチすべり台砂場徒渉池その他附属するシャワー便所時計台門柵車止め倉庫標識照明施設引込柱排水ます擁壁各種設備	1968, 2017	55, 6	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:638㎡緑石:195㎡階段:2㎡ベンチ:9基すべり台:1基砂場:1基徒渉池:2基その他:2基附属するシャワー:1箇所便所:1基時計台:1基門:2箇所柵:120㎡車止め:13基倉庫:2基標識:2基照明施設:2基引込柱:1基排水ます:23箇所擁壁:50㎡各種設備:5基
太田西公園	街区公園	1970	舗装緑石花壇ベンチすべり台シーソー砂場便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ます擁壁各種設備	1970, 2018	53, 5	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:596㎡緑石:73㎡花壇:34㎡ベンチ:15基すべり台:1基シーソー:1基砂場:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:300㎡車止め:12基倉庫:1基標識:2基照明施設:4基引込柱:1基側溝:81㎡排水ます:6箇所擁壁:183㎡各種設備:4基
松原公園	街区公園	1971	舗装緑石階段四阿ベンチ踏み板式ぶらんこすべり台健康器具系施設便所時計台水飲場柵車止め倉庫標識照明施設引込柱側溝排水ますマンホール擁壁各種設備	1971, 2020	52, 3	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1249㎡緑石:27㎡階段:6㎡四阿:1基ベンチ:7基踏み板式ぶらんこ:1基すべり台:1基健康器具系施設:1基便所:1基時計台:1基水飲場:1基柵:293㎡車止め:4基倉庫:2基標識:1基照明施設:3基引込柱:1基側溝:137㎡排水ます:16箇所マンホール:1基擁壁:231㎡各種設備:4基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
お茶の木公園	街区公園	1974	舗装・緑石・ベンチ・砂場・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・倉庫・標識・照明施設・引込柱・排水ます・擁壁・各種設備	1974	49	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:1119㎡・緑石:268㎡・ベンチ:3基・砂場:1基・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:24m・車止め:12基・倉庫:1基・標識:2基・照明施設:4基・引込柱:1基・排水ます:3箇所・擁壁:197m・各種設備:5基
どんぐり公園	街区公園	1967	舗装・緑石・階段・花壇・パーゴラ・ベンチ・砂場・石の山・人工的な築山・徒渉池・附属するシャワー・便所・水飲場・柵・時計台・車止め・倉庫・標識・照明施設・引込柱・排水ます・擁壁・各種設備	1967	56	園路広場・期間を過ぎている・修景施設・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・運動施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:850㎡・緑石:71㎡・階段:12㎡・花壇:34㎡・パーゴラ:1基・ベンチ:6基・砂場:1基・石の山・人工的な築山:1基・徒渉池:1基・附属するシャワー:1箇所・便所:1基・水飲場:1基・柵:77m・時計台:1基・車止め:14基・倉庫:2基・標識:2基・照明施設:5基・引込柱:1基・排水ます:15箇所・擁壁:157m・各種設備:6基
福光東公園	街区公園	1986	舗装・ベンチ・その他・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・排水ます・各種設備	1986	37	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・運動施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:386㎡・ベンチ:1基・その他:26㎡・柵:49m・車止め:2基・標識:1基・照明施設:1基・引込柱:1基・排水ます:2箇所・各種設備:1基
ゆずり花公園	街区公園	1985	舗装・ベンチ・砂場・その他・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・排水ます・擁壁・各種設備	1985	38	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・全期間内・運動施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:315㎡・ベンチ:2基・砂場:1基・その他:61㎡・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:70m・車止め:2基・標識:1基・照明施設:1基・排水ます:2箇所・擁壁:30m・各種設備:2基
真福寺中公園	街区公園	1999	舗装・緑石・階段・ベンチ・スプリング遊具・その他・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・倉庫・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・擁壁・各種設備	1999, 2015	24, 8	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:1143㎡・緑石:201㎡・階段:10㎡・ベンチ:9基・スプリング遊具:1基・その他:1基・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:2m・車止め:18基・倉庫:1基・標識:2基・照明施設:5基・引込柱:1基・側溝:163m・排水ます:4箇所・擁壁:60m・各種設備:2基
一乗公園	街区公園	2012	舗装・緑石・パーゴラ・ベンチ・すべり台・健康器具系施設・その他・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・排水ます・ハンドホール・各種設備	2012, 2013	11, 10	園路広場・全期間内・休養施設・全期間内・遊戯施設・全期間内・便益施設・全期間内・管理施設・全期間内・その他施設・期間を過ぎている	舗装:994㎡・緑石:41㎡・パーゴラ:2基・ベンチ:8基・すべり台:1基・健康器具系施設:1基・その他:2基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:249m・車止め:6基・標識:1基・照明施設:5基・引込柱:1基・排水ます:1箇所・ハンドホール:1基・各種設備:3基
春田公園	街区公園	2010	舗装・噴水・パーゴラ・ベンチ・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・ハンドホール・散水施設・各種設備	2010	13	園路広場・期間を過ぎている・修景施設・全期間内・休養施設・全期間内・便益施設・全期間内・管理施設・全期間内・その他施設・期間を過ぎている	舗装:225㎡・噴水:1箇所・パーゴラ:1基・ベンチ:5基・水飲場:1基・柵:184m・車止め:4基・標識:2基・照明施設:3基・引込柱:1基・側溝:8m・排水ます:4箇所・ハンドホール:2基・散水施設:1基・各種設備:5基
山先公園	街区公園	1942	舗装・複合遊具・柵・車止め・標識・照明施設	1942	81	園路広場・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている	舗装:199㎡・複合遊具:1基・柵:18m・車止め:3基・標識:1基・照明施設:2基
松籟公園	街区公園	1963	舗装・緑石・階段・ベンチ・砂場・徒渉池・附属するシャワー・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・倉庫・標識・照明施設・側溝・排水ます・擁壁・各種設備	1963	60	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・運動施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:166㎡・緑石:47㎡・階段:8㎡・ベンチ:4基・砂場:1基・徒渉池:1基・附属するシャワー:1箇所・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:31m・車止め:4基・倉庫:1基・標識:1基・照明施設:1基・側溝:4m・排水ます:9箇所・擁壁:38m・各種設備:3基
尾花公園	街区公園	1989	舗装・ベンチ・砂場・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・排水ます・擁壁・各種設備	1989	34	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・全期間内・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:181㎡・ベンチ:2基・砂場:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:88m・車止め:2基・標識:1基・照明施設:1基・排水ます:2箇所・擁壁:96m・各種設備:2基
尾花自然公園	街区公園	2001	舗装・緑石・噴水・水流・ベンチ・スプリング遊具・水飲場・柵・車止め・倉庫・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・ハンドホール・擁壁・発電施設・各種設備	2000, 2001	23, 22	園路広場・期間を過ぎている・修景施設・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:1401㎡・緑石:98㎡・噴水:1箇所・水流:32㎡・ベンチ:6基・スプリング遊具:3基・水飲場:1基・柵:91m・車止め:8基・倉庫:1基・標識:2基・照明施設:6基・引込柱:1基・側溝:106m・排水ます:13箇所・ハンドホール:1基・擁壁:32m・発電施設:1基・各種設備:7基
おぶさ桜公園	街区公園	2010	舗装・緑石・ベンチ・野外卓・すべり台・便所・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・マンホール・貯水施設・散水施設・擁壁・各種設備	2010	13	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・全期間内・遊戯施設・全期間内・便益施設・全期間内・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:415㎡・緑石:148㎡・ベンチ:6基・野外卓:1基・すべり台:1基・便所:1基・水飲場:1基・柵:62m・車止め:7基・標識:1基・照明施設:3基・引込柱:1基・側溝:49m・排水ます:7箇所・マンホール:2基・貯水施設:2基・散水施設:1基・擁壁:58m・各種設備:5基
堀田公園	街区公園	2014	舗装・ベンチ・野外卓・複合遊具・その他・自転車置き場・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・ハンドホール・散水施設・各種設備	2014	9	園路広場・全期間内・休養施設・全期間内・遊戯施設・全期間内・便益施設・全期間内・管理施設・全期間内・その他施設・全期間内	舗装:1218㎡・ベンチ:3基・野外卓:1基・複合遊具:1基・その他:2基・自転車置き場:21㎡・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:223m・車止め:4基・標識:1基・照明施設:4基・引込柱:1基・側溝:36m・排水ます:7箇所・ハンドホール:1基・散水施設:1基・各種設備:5基
山の下公園	街区公園	2014	舗装・緑石・ベンチ・野外卓・踏み板式ぶらんこ・すべり台・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・ハンドホール・散水施設・各種設備	2014	9	園路広場・全期間内・休養施設・全期間内・遊戯施設・全期間内・便益施設・全期間内・管理施設・全期間内・その他施設・全期間内	舗装:1585㎡・緑石:94㎡・ベンチ:2基・野外卓:1基・踏み板式ぶらんこ:1基・すべり台:1基・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:131m・車止め:5基・標識:1基・照明施設:4基・引込柱:1基・側溝:144m・排水ます:9箇所・ハンドホール:2基・散水施設:1基・各種設備:5基
池ノ上公園	街区公園	1958	舗装・緑石・階段・花壇・水流・ベンチ・すべり台・鉄棒・シーソー・複合遊具・健康器具系施設・砂場・その他・その他・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・井戸・排水ます・ハンドホール・各種設備	1958, 2017	65, 6	園路広場・期間を過ぎている・修景施設・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・運動施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:843㎡・緑石:205㎡・階段:2㎡・花壇:12㎡・水流:6㎡・ベンチ:10基・すべり台:1基・鉄棒:1基・シーソー:1基・複合遊具:1基・健康器具系施設:2基・砂場:1基・その他:5基・その他:31㎡・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:183m・車止め:7基・標識:4基・照明施設:5基・引込柱:1基・井戸:1基・排水ます:22箇所・ハンドホール:2基・各種設備:7基
白菊公園	街区公園	1967	舗装・緑石・階段・花壇・ベンチ・砂場・徒渉池・その他・附属するシャワー・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・倉庫・標識・照明施設・引込柱・側溝・排水ます・散水施設・擁壁・各種設備	1967	56	園路広場・期間を過ぎている・修景施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・運動施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:906㎡・緑石:440㎡・階段:0㎡・花壇:39㎡・ベンチ:8基・砂場:1基・徒渉池:1基・その他:1基・附属するシャワー:1箇所・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:166m・車止め:26基・倉庫:5基・標識:2基・照明施設:2基・引込柱:1基・側溝:11m・排水ます:23箇所・散水施設:1基・擁壁:136m・各種設備:3基
竜万公園	街区公園	1992	舗装・緑石・ベンチ・踏み板式ぶらんこ・すべり台・複合遊具・砂場・便所・時計台・水飲場・柵・車止め・標識・照明施設・引込柱・排水ます・擁壁・各種設備	1992, 2022	31, 1	園路広場・期間を過ぎている・休養施設・期間を過ぎている・遊戯施設・期間を過ぎている・便益施設・期間を過ぎている・管理施設・期間を過ぎている・その他施設・期間を過ぎている	舗装:741㎡・緑石:353㎡・ベンチ:3基・踏み板式ぶらんこ:1基・すべり台:1基・複合遊具:1基・砂場:1基・便所:1基・時計台:1基・水飲場:1基・柵:47m・車止め:10基・標識:2基・照明施設:2基・引込柱:1基・排水ます:8箇所・擁壁:35m・各種設備:4基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
彦坂公園	街区公園	1978	舗装階段、ベンチ、すべり台、徒渉池、ゲートボール場、附属するシャワー、その他、便所、時計台、水飲場、手洗場、門、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1978、2020	45、3	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:610㎡、階段:4㎡、ベンチ:8基、すべり台:1基、徒渉池:1基、ゲートボール場:1箇所、附属するシャワー:1箇所、その他:149㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、手洗場:1基、門:1箇所、柵:57m、車止め:2基、倉庫:2基、標識:3基、照明施設:1基、側溝:51m、排水ます:7箇所、擁壁:34m、各種設備:1基
佐野公園	街区公園	1981	舗装、緑石、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、手洗場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1981	42	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:596㎡、緑石:56㎡、ベンチ:6基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、その他:76㎡、便所:1基、時計台:1基、手洗場:1基、柵:46m、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:21m、排水ます:5箇所、擁壁:10m、各種設備:2基
安食公園	街区公園	1982	舗装、階段、ベンチ、すべり台、砂場、その他、便所、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1982	41	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:355㎡、階段:12㎡、ベンチ:4基、すべり台:1基、砂場:1基、その他:46㎡、便所:1基、水飲場:1基、柵:208m、車止め:1基、標識:2基、照明施設:2基、側溝:36m、排水ます:2箇所、擁壁:131m、各種設備:1基
村山公園	街区公園	1984	舗装、階段、ベンチ、その他、水飲場、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:402㎡、階段:12㎡、ベンチ:2基、その他:38㎡、水飲場:1基、柵:97m、車止め:1基、標識:1基、照明施設:1基、側溝:26m、排水ます:1箇所、擁壁:53m、各種設備:1基
方泉公園	街区公園	1989	舗装、ベンチ、便所、手洗場、柵、車止め、標識、排水ます、各種設備	1989	34	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:444㎡、ベンチ:3基、便所:1基、手洗場:1基、柵:97m、車止め:1基、標識:1基、排水ます:1箇所、各種設備:1基
花かいどう南公園	街区公園	1988	舗装、階段、シェルター、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、便所、手洗場、門、標識、側溝、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1988	35	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:380㎡、階段:3㎡、シェルター:1基、ベンチ:2基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:2基、手洗場:1基、門:2箇所、標識:3基、側溝:112m、排水ます:6箇所、散水施設:2基、擁壁:108m、各種設備:7基
花かいどう北公園	街区公園	1991	舗装、階段、パーゴラ、ベンチ、便所、柵、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1991	32	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:401㎡、階段:28㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:4基、便所:1基、柵:77m、車止め:3基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:77m、排水ます:1箇所、各種設備:2基
西秋沢公園	街区公園	1980	舗装、緑石、ベンチ、徒渉池、附属するシャワー、その他、便所、手洗場、門、柵、車止め、倉庫、標識、排水ます、各種設備	1980	43	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:181㎡、緑石:68㎡、ベンチ:3基、徒渉池:2基、附属するシャワー:1箇所、その他:130㎡、便所:1基、手洗場:1基、門:1箇所、柵:97m、車止め:3基、倉庫:1基、標識:2基、排水ます:10箇所、各種設備:3基
からかさ松公園	街区公園	1987	舗装、ベンチ、便所、手洗場、柵、車止め、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1987	36	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:1208㎡、ベンチ:6基、便所:1基、手洗場:2基、柵:213m、車止め:2基、引込柱:1基、側溝:111m、排水ます:2箇所、擁壁:183m、各種設備:3基
西木田公園	街区公園	1982	舗装、緑石、花壇、ベンチ、砂場、その他、水飲場、柵、時計、車止め、標識、照明施設、側溝、排水ます、各種設備	1982	41	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:302㎡、緑石:24㎡、花壇:30㎡、ベンチ:3基、砂場:1基、その他:71㎡、水飲場:1基、柵:16m、時計:1基、車止め:2基、標識:2基、照明施設:1基、側溝:46m、排水ます:1箇所、各種設備:2基
東木田公園	街区公園	1983	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、すべり台、その他、便所、倉庫、標識、井戸、排水ます、擁壁	1983、2021	40、2	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:675㎡、緑石:81㎡、階段:3㎡、花壇:27㎡、ベンチ:4基、すべり台:1基、その他:128㎡、便所:1基、倉庫:2基、標識:2基、井戸:1基、排水ます:1箇所、擁壁:7m
尻毛中央公園	街区公園	1997	舗装、緑石、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、その他、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1997、2017、2022	26、6、1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:343㎡、緑石:51㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:6基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、その他:24㎡、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:145m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、引込柱:1基、側溝:66m、排水ます:10箇所、擁壁:46m、各種設備:2基
柿ヶ瀬公園	街区公園	2002	舗装、階段、シェルター、ベンチ、スプリング遊具、水飲場、柵、時計、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、擁壁、各種設備	2002	21	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:195㎡、階段:1㎡、シェルター:1基、ベンチ:2基、スプリング遊具:3基、水飲場:1基、柵:116m、時計:1基、車止め:1基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:2基、引込柱:1基、排水ます:1箇所、擁壁:62m、各種設備:2基
百楽公園	街区公園	1967	舗装、緑石、階段、花壇、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、排水ます、散水施設、擁壁、各種設備	1967	56	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:177㎡、緑石:91㎡、階段:4㎡、花壇:22㎡、ベンチ:10基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、柵:168m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:3基、引込柱:1基、排水ます:9箇所、散水施設:1基、擁壁:153m、各種設備:2基
加野公園	街区公園	1970	舗装、緑石、階段、花壇、パーゴラ、ベンチ、踏み板式ふらんこ、すべり台、便所、時計台、水飲場、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、引込柱、側溝、排水ます、擁壁、各種設備	1970、2022	53、1	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:658㎡、緑石:109㎡、階段:19㎡、花壇:39㎡、パーゴラ:1基、ベンチ:3基、踏み板式ふらんこ:1基、すべり台:1基、便所:1基、時計台:1基、水飲場:1基、柵:225m、車止め:4基、倉庫:1基、標識:1基、照明施設:2基、引込柱:1基、側溝:71m、排水ます:9箇所、擁壁:170m、各種設備:5基
大蔵台公園	街区公園	1978	舗装、緑石、階段、ベンチ、砂場、徒渉池、附属するシャワー、便所、時計台、柵、車止め、倉庫、標識、照明施設、排水ます、擁壁、各種設備	1978	45	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:179㎡、緑石:43㎡、階段:8㎡、ベンチ:2基、砂場:1基、徒渉池:1基、附属するシャワー:1箇所、便所:1基、時計台:1基、柵:130m、車止め:2基、倉庫:1基、標識:2基、照明施設:1基、排水ます:7箇所、擁壁:137m、各種設備:4基

公園施設長寿命化計画調査

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数
				設置年度	経過年数	処分制限期間など	
岩井天神東公園	街区公園	1983	舗装 緑石 階段 ベンチ 野外卓 砂場 便所 時計台 水飲場 柵 車止め 倉庫 標識 照明施設 引込柱 側溝 排水ます 散水施設 擁壁 各種設備	1983	40	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:974㎡。緑石:73㎡。階段:4㎡。ベンチ:8基。野外卓:1基。砂場:1基。便所:1基。時計台:1基。水飲場:1基。柵:202m。車止め:4基。倉庫:1基。標識:2基。照明施設:1基。引込柱:1基。側溝:52m。排水ます:5箇所。散水施設:1基。擁壁:62m。各種設備:4基
岩井天神南公園	街区公園	1984	階段 ベンチ 砂場 水飲場 柵 標識 照明施設 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:全て期間内。遊戯施設:全て期間内。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	階段:2㎡。ベンチ:3基。砂場:1基。水飲場:1基。柵:107m。標識:1基。倉庫:1基。標識:2基。照明施設:1基。側溝:68m。排水ます:3箇所。擁壁:48m。各種設備:2基
岩井北公園	街区公園	1984	舗装 階段 シェルター 便所 時計台 柵 標識 引込柱 側溝 排水ます 水質浄化施設 擁壁 各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:394㎡。階段:7㎡。シェルター:1基。便所:1基。時計台:1基。柵:33m。標識:1基。引込柱:1基。側溝:46m。排水ます:1箇所。水質浄化施設:1基。擁壁:65m。各種設備:2基
岩井天神西公園	街区公園	1984	舗装 ベンチ テニスコート その他 便所 水飲場 門 柵 車止め 倉庫 照明施設 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1984	39	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:336㎡。ベンチ:10基。テニスコート:1面。その他:34m。便所:1基。水飲場:1基。門:1箇所。柵:61m。車止め:2基。倉庫:1基。照明施設:1基。側溝:73m。排水ます:3箇所。擁壁:7m。各種設備:1基
岩井公園	街区公園	1988	舗装 階段 花壇 ベンチ 砂場 その他 便所 時計台 柵 車止め 標識 照明施設 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1988, 1989	35, 34	園路広場:期間を過ぎている。修景施設:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:276㎡。階段:2㎡。花壇:28㎡。ベンチ:3基。砂場:1基。その他:17m。便所:1基。時計台:1基。柵:84m。車止め:2基。標識:1基。照明施設:1基。側溝:26m。排水ます:1箇所。擁壁:91m。各種設備:2基
加野中公園	街区公園	1991	舗装 緑石 階段 ベンチ 砂場 徒渉池 附属するシャワー 便所 門 柵 倉庫 掲示板 標識 排水ます 散水施設 擁壁 各種設備	1991	32	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。遊戯施設:全て期間内。運動施設:期間を過ぎている。便益施設:全て期間内。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:260㎡。緑石:15㎡。階段:5㎡。ベンチ:5基。砂場:1基。徒渉池:1基。附属するシャワー:1箇所。便所:1基。門:1箇所。柵:48m。倉庫:1基。掲示板:1基。標識:2基。排水ます:6箇所。散水施設:1基。擁壁:47m。各種設備:4基
花本公園	街区公園	1996	舗装 階段 手洗場 柵 車止め 倉庫 標識 側溝 排水ます 擁壁 各種設備	1996	27	園路広場:期間を過ぎている。便益施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:493㎡。階段:9㎡。手洗場:1基。柵:88m。車止め:2基。倉庫:2基。標識:1基。側溝:89m。排水ます:1箇所。擁壁:83m。各種設備:1基
岩井東公園	街区公園	2000	舗装 階段 ベンチ 柵 倉庫 標識 排水ます 擁壁 各種設備	2000	23	園路広場:期間を過ぎている。休養施設:期間を過ぎている。管理施設:期間を過ぎている。その他施設:期間を過ぎている。	舗装:251㎡。階段:4㎡。ベンチ:2基。柵:58m。倉庫:1基。標識:1基。排水ます:5箇所。擁壁:31m。各種設備:1基

公園箇所数計: 376箇所