

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(石綿に関する事前調査結果)

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。^{注)}
 大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

解体等工事の名称: ○○○○解体工事		解体等工事の場所: 岐阜市○○	
調査終了年月日	令和○○年 ○月 ○日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)	
看板表示日	令和○○年 ○月 ○日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
解体等工事期間: 令和○○年 ○月 ○日～令和○○年 ○月 ○日		○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○	
調査方法の概要(調査箇所)		住所	
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 ※建物の着工日で石綿含有なしを判断した場合は、書面調査のみとなる		岐阜県岐阜市○○	
【調査箇所】建築物全体(1階～3階)		現場責任者氏名 ○○○○	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		連絡場所 TEL 058-×××-××××	
石綿は使用されていませんでした(特定工事に該当しません)。		調査を行った者(分析等の実施者)	
【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1～3階 床:ビニル床タイル③、ビニル床シート③、天井:岩綿吸音板③、けい酸カルシウム板第1種③、壁:スレートボード⑤ 外壁 仕上塗材③		氏名又は名称及び住所 事前調査・試料採取を実施した者 日本アスベスト調査診断協会登録者 氏名 ○○ ○○ 会員番号 ○○○○ 住所: 岐阜県岐阜市○○	
※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合の例 建築物の着工日が2006年9月1日以降⑤		分析を実施した者 ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所: 岐阜県岐阜市○○	
		その他事項	
		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す。 ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

注) 工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合