

## Logoフォーム版「ぎふしみちレポ」 対応状況一覧

番号	通報いただいた日時	場所	通報内容	不具合状況	対応状況	所管課 関係機関
247	1月3日	江崎南	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
248	1月5日	東栄町5丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
249	1月11日	鷺山新町	歩道路面（舗装）	ブロックが破損している	管理者に情報提供	道路維持課
250	1月12日	萱場北町1丁目	照明灯	点灯していない	対応中（修繕予定）	道路維持課
251	1月13日	江添3丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
252	1月14日	細畑2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
253	1月14日	細畑2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
254	1月14日	佐野	車道路面（舗装）	倒木	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
255	1月15日	尻毛2丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
256	1月15日	木田	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
257	1月16日	茜部本郷3丁目	カーブミラー	傾いている	完了しました	道路維持課
258	1月17日	芥見1丁目	車道路面（舗装）	舗装がはがれている	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
259	1月20日	鷺山新町	歩道路面（舗装）	ブロックが破損している	管理者に情報提供	道路維持課
260	1月23日	上城田寺西	側溝・水路	蓋が滑りやすい	対応中（修繕予定）	道路維持課
261	1月25日	長良福光	側溝・水路	蓋に隙間がある	完了しました	道路維持課
262	1月25日	境川1丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察（簡易処置済）	道路維持課
263	1月28日	梅ヶ枝町3丁目	側溝・水路	水路床版陥没	完了しました	道路維持課
264	1月30日	長良竜東町5丁目	照明灯	点滅している	完了しました	道路維持課
265	1月30日	柳津町東塚3丁目	車道路面（舗装）	舗装に穴・陥没がある	経過観察	道路維持課