

下水道管の緊急点検（目視）
実施期間：令和7年1月31日～2月4日

点検状況

加納新本町3丁目地内 令和7年2月1日



マンホール内の状況

上流側マンホール

下流側マンホール

点検結果：マンホール内に土砂等の堆積物、無し。上流・下流の流量変化、無し。
⇒ 下水道管の破損による閉塞、無し。

